

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ ☐ Ölwechsel-Service		☐ ☒ AdBlue®	
☒ ☐ Inspektion		☐ ☒ Bremsflüssigkeit	
☒ ☐ mit Motorölwechsel		☐ ☒ Dieselloftstofffilter	
☐ ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ ☒ Haldeakupplung: Öl	
☐ ☒ Korrosions- und Dichttheitsprüfung der Erd-gasanlage		☐ ☒ Keilrippennemen	
☒ ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☐ ☒ Luftfiltereinsatz	
☐ ☒ Reparaturenempfehlung		☐ ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☐ ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 7.12.2018		☐ ☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 20.338		☐ ☒ Zündkerzen	
		☐ ☐	
Rechnungsnummer: 164683		☐ ☐	
Service durchgeführt von: Servicepartner Auto Inderbitzin AG Gorhardstrasse 18 6414 Oberneth Telefon 041 825 13 13 223 / 404		LongLife Mobilisierungsversicherung Möchten Sie Ihre Versicherung bei uns versichern? A - zinslos & unverbindlich Insurance mobility	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer O Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Beschreibung der Mängel:

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Stempel des Fachbetriebs

3G00127025C

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ ☒ Ölwechsel-Service		☐ ☒ AdBlue®	
☒ ☐ Inspektion		☒ ☐ Bremsflüssigkeit	
☐ ☒ mit Motorölwechsel		☐ ☒ Dieselmotorschleiföl	
☒ ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ ☒ Haldekupplung: Öl	
☐ ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage		☐ ☒ Keilrippenriemen	
☒ ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☐ ☒ Luftfiltereinsatz	
☒ ☐ Reparaturempfehlung		☐ ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	12.02.2019	☐ ☒ Zahnriemen	
bei km-Stand:	301462	☐ ☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	552	☐ ☐	
Service durchgeführt von:	Auto Inderitzin AG	LongLife Mobilitätsgarantie:	
Gothardstrasse 18 6414 Oberneth Telefon 041 825 13 13 223 / 404		 Totalmobilität Mobilitätsversicherung Assicurazione di mobilità Innanzitutto, mobilità	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen-Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder		nach Anzeige	
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung







	
	
	

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Volkswagen Servicepartner Auto Inderitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberneth Telefon 041 825 13 13 223 / 404		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ Adblue®		
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit		
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortopföter		
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF		
☒ Longlife Motoröl verwendet	☒ Haldeextkupplung: Öl		
☒ Korrosions- und Dichttheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen		
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz		
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 04.12.20	☒ Zahnriemen		
bei km-Stand: 42708	☒ Zündkerzen		
Rechnungsnummer: 1777780	☐		
Service durchgeführt von: Servicepartner	Longlife Mobilitätsgarantie: Totalmobilität Mobilitätsversicherung Assurance mobilité Assicurazione di mobilità Insurance mobility		
Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberneth Telefon 041 825 13 13			
223 / 404 Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Volkswagen Servicepartner Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberneth Telefon 041 825 13 13 223 / 404		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieseltkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Longlife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenmemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.02.2021	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 403301	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Volkswagen SATIDepot	☐ Longlife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Auto Inderbitzin AG	
Gothardstrasse 18 6414 Oberroth Telefon 041 825 13 13 223 / 404	Gothardstrasse 18 6414 Oberroth Telefon 041 825 13 13 223 / 404 Totalmobi! Mobilitätsversicherung Assurance mobilité Assicurazione di mobilità Insurance mobility
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.12.2022	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung








Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
x Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ Ölwechsel-Service		☐ AdBlue®	
☒ Inspektion		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschuttfiler	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ Longlife Motoröl verwendet		☐ Halderkupplung: Öl	
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☐ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 14. NOV. 2022		☐ Zahnriemen	
bei km-Stand: 59'215		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 130 333		☐	
Service durch Volkswagen Servicepartner Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberath Telefon 041 825 13 13 223 / 404		Longlife Mobilitätsgarantie:  Mobilitätsversicherung Assicurazione di mobilità Insurance mobility	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):		Zusatzarbeiten <i>Rad change</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung










Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 Beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer O Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

87T-2448

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒	
Beschreibung der Mängel:			
Volkswagen Servicepartner Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberath Telefon 041 825 13 13 223 / 404 Stempel des Fachbetriebs			

Dokumentation der Karosserieprüfung

△

3G0012702SC

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und KarosseriefORMen.

Ihr FachbetrieB markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Korrosion

Δ Steinschlag

△

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Longlife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am 06.02.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 84130	☒ Zündkerzen
	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 210762	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Volkswagen Servicepartner	Longlife Mobilitätsgarantie:
Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18* 6414 Oberroth Telefon 041 825 13 13 223 / 404	Totalmobilität Mobilitätsversicherung Assicurazione di mobilità Insurance mobility
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Volkswagen Servicepartner Auto Inderbitzin AG Gothardstrasse 18 6414 Oberroth Telefon 041 825 13 13 223 / 404		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012702SC