

Auftrags-Nr: 25098228

FAHRZEUG RÜCKNAHME

Auftraggeber	AMAG Import
AMAG Nummer	922983
Experte	MS
Datum der Begutachtung	28.01.2026

FAHRZEUGDATEN

Marke	Seat
Modell / Typ	NEW CUPRA FORMENTOR e-HYBRID
Kontrollschild	-
1. Inverkehrsetzung	14.05.2025
Kilometerstand	36651
Chassis-/VIN-Nr.	VSSZZZKM0SR077112
Antriebsart	Elektro
Getriebe	Automat
Typengenehmigungs-Nr.	IVI
Stamm-Nr.	-
Farbe (gem.Fahrzeugausweis)	Weiss

FAHRZEUGANGABEN

Fahrzeugausweis vorhanden	Ja
Anzahl Schlüssel / Schlüsselersatz (Chipkarten usw.) vorhanden	2
Original-Fahrzeugmappe, Betriebs-/Bedienungsanleitung vorhanden	Ja
Serviceheft vorhanden	Digital
Typ 2 Ladekabel vorhanden	ja
Eine oder mehrere Warnlampen leuchten permanent	Ja
Fahrzeugzustand / Fahrzeugeinstufung nach äusseren Begutachtung	Gemäss Kilometerleistung
Ist das Fahrzeug fahrbar	Ja
Geruchsemissionen vorhanden	Nein
Reifenausfallausrüstung	Reifenreparaturset

Sommerbereifung	Ja (montiert auf dem Fahrzeug)
Reifen Marke und Typ	Bridgestone
Reifen Dimension	245/40 R19 94W
Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen	In Ordnung
Profiltiefe in mm vorne links	6
Profiltiefe in mm vorne rechts	6
Profiltiefe in mm hinten rechts	5
Profiltiefe in mm hinten links	5
Bemerkung	Windschutzscheibe weist diverse Steinschläge und Kratzer auf. Es sind jedoch keine Rissbildungen feststellbar.

CARROSSERIE AUSSEN

Optische Prüfung



Reparaturkosten

N°	Bezeichnung	Option	Betrag
69	Mittelkonsole	instand stellen	in Gesamtsumme enthalten
100	1 Schlüssel	fehlt/ersetzen	in Gesamtsumme enthalten
03	Frontscheibe	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
14	Seitenwand hinten rechts	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
16	Kotflügel vorne links	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
20	Türe vorne links	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
27	Stossstange hinten	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
28	Heckklappe	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
86	Laderaum	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
Total (exkl. MwSt.)			443.35
MwSt. 8.1%			35.90
Total (inkl. MwSt.)			479.25

Details

Stundenverrechnungssatz CHF 145.- exkl. MwSt.

«Die vorliegende Expertise prüft lediglich das Vorhandensein von offensichtlichen Mängeln (Mängel, die sofort sichtbar sind), nicht aber von versteckten Mängeln (bspw. technische Mängel wie Mängel an Partikelfiltern, Bremsen etc.).»



(1.) Beschreibung: a (Diagonal vorne rechts – ganzes Fahrzeug)



(2.) Beschreibung: aa (Front)



(3.) Beschreibung: b (Diagonal vorne links – ganzes Fahrzeug)



(4.) Beschreibung: c (Diagonal hinten links – ganzes Fahrzeug)



(5.) Beschreibung: cc (Heck)



(6.) Beschreibung: d (Diagonal hinten rechts – ganzes Fahrzeug)



(7.) Beschreibung: e (Fahrgestellnummer/Typenschild am Fahrzeug)



(8.) Beschreibung: f (Armaturenbrett/Kilometerstand bei laufendem Motor)



(9.) Beschreibung: g (Armaturenbrett mit Serviceanzeige bei laufendem Motor)



(10.) Beschreibung: g2 (Bordpapiere/Schlüssel/Serviceheft/SD-Karte/Navi CD)(2)



(11.) Beschreibung: i (Türöffnung vorne links)



(12.) Beschreibung: j (Armaturenbrett-Übersicht von Rückbank aus)



(13.) Beschreibung: k (Türöffnung hinten links)



(14.) Beschreibung: n (Kofferraum geöffnet/Ladefläche - Abdeckung geschlossen)



(15.) Beschreibung: p (Ladefläche angehoben für Sicht Radmulde)



(16.) Beschreibung: q (Ladekabel bei Elektrofahrzeugen)



(17.) Beschreibung: r (Türöffnung hinten rechts)



(18.) Beschreibung: s (Türöffnung vorne rechts)



(19.) Beschreibung: t (Frontklappe geöffnet)



(20.) Beschreibung: u (Unterboden vorne)



(21.) Beschreibung: v (Unterboden hinten)



(22.) Beschreibung: x (Reserve)



(23.) Beschreibung: 100 Schlüssel fehlt



(24.) Beschreibung: 69 Mittelkonsole



(25.) Beschreibung: 14



(26.) Beschreibung: 14



(27.) Beschreibung: 03



(28.) Beschreibung: 03



(29.) Beschreibung: 16



(30.) Beschreibung: 16



(31.) Beschreibung: 20



(32.) Beschreibung: 20



(33.) Beschreibung: 21



(34.) Beschreibung: 21



(35.) Beschreibung: 27



(36.) Beschreibung: 27



(37.) Beschreibung: 28



(38.) Beschreibung: 28



(39.) Beschreibung: 86