

Auftrags-Nr: 26026824

**FAHRZEUG RÜCKNAHME**

<b>Auftraggeber</b>	AMAG Import
<b>AMAG Nummer</b>	926884
<b>Experte</b>	NS
<b>Datum der Begutachtung</b>	10.03.2026

**FAHRZEUGDATEN**

<b>Marke</b>	Seat
<b>Modell / Typ</b>	NEW CUPRA LEON SPORTSTOURER e-
<b>Kontrollschild</b>	-
<b>1. Inverkehrsetzung</b>	21.05.2025
<b>Kilometerstand</b>	8800
<b>Chassis-/VIN-Nr.</b>	VSSZZZKL4SR095913
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Getriebe</b>	Automat
<b>Typengenehmigungs-Nr.</b>	IVI
<b>Stamm-Nr.</b>	227.536.755
<b>Farbe (gem.Fahrzeugausweis)</b>	-----

**FAHRZEUGANGABEN**

<b>Fahrzeugausweis vorhanden</b>	Ja
<b>Anzahl Schlüssel / Schlüsselersatz (Chipkarten usw.) vorhanden</b>	2
<b>Original-Fahrzeugmappe, Betriebs-/Bedienungsanleitung vorhanden</b>	Ja
<b>Serviceheft vorhanden</b>	Digital
<b>Typ 2 Ladekabel vorhanden</b>	Nein
<b>Eine oder mehrere Warnlampen leuchten permanent</b>	Nein
<b>Fahrzeugzustand / Fahrzeugeinstufung nach äusseren Begutachtung</b>	Gemäss Kilometerleistung
<b>Ist das Fahrzeug fahrbar</b>	Ja
<b>Geruchsemissionen vorhanden</b>	Nein
<b>Reifenausfallausrüstung</b>	Reifenreparaturset

<b>Sommerbereifung</b>	Ja (im Fahrzeug beigelegt)
<b>Reifen Marke und Typ</b>	Bridgestone Turanza
<b>Reifen Dimension</b>	225/40R18 92Y
<b>Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen</b>	In Ordnung
<b>Profiltiefe in mm vorne links</b>	6
<b>Profiltiefe in mm vorne rechts</b>	6
<b>Profiltiefe in mm hinten rechts</b>	6
<b>Profiltiefe in mm hinten links</b>	6
<b>Winterbereifung</b>	Ja (montiert auf dem Fahrzeug)
<b>Reifen Marke und Typ</b>	Continental WinterContact
<b>Reifen Dimension</b>	225/40R18 92V M+S
<b>Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen</b>	In Ordnung
<b>Profiltiefe in mm vorne links</b>	7
<b>Profiltiefe in mm vorne rechts</b>	7
<b>Profiltiefe in mm hinten rechts</b>	7
<b>Profiltiefe in mm hinten links</b>	7
<b>Bemerkung</b>	Windschutzscheibe weist diverse Steinschläge und Kratzer auf. Es sind jedoch keine Rissbildungen feststellbar.

## CARROSSERIE AUSSEN

### Optische Prüfung



### Reparaturkosten

N° Bezeichnung	Option	Betrag
08 Felge vorne rechts	instand stellen	in Gesamtsumme enthalten
93 Typ2 Ladekabel	fehlt / ersetzen	in Gesamtsumme enthalten
01 Stossstange vorne	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
02 Motorhaube	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten

03 Frontscheibe	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
15 Felge hinten rechts	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
20 Türe vorne links	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
27 Stossstange hinten	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
61 Reifenausfallausrüstung	Fehlt ist akzeptiert	keine Kosten
84 Verschmutzung im Innenraum	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
Total (exkl. MwSt.)		714.63
MwSt. 8.1%		0.00
<b>Total (inkl. MwSt.)</b>		<b>714.65</b>

## Details

Stundenverrechnungssatz CHF 145.- exkl. MwSt.

**«Die vorliegende Expertise prüft lediglich das Vorhandensein von offensichtlichen Mängeln (Mängel, die sofort sichtbar sind), nicht aber von versteckten Mängeln (bspw. technische Mängel wie Mängel an Partikelfiltern, Bremsen etc.).»**



(1.) Beschreibung: a (Diagonal vorne rechts – ganzes Fahrzeug)



(2.) Beschreibung: aa (Front)



(3.) Beschreibung: b (Diagonal vorne links – ganzes Fahrzeug)



(4.) Beschreibung: c (Diagonal hinten links – ganzes Fahrzeug)



(5.) Beschreibung: cc (Heck)



(6.) Beschreibung: d (Diagonal hinten rechts – ganzes Fahrzeug)




(7.) Beschreibung: e (Fahrgestellnummer/Typenschild am Fahrzeug)



(8.) Beschreibung: f (Armaturenbrett/Kilometerstand bei laufendem Motor)



(9.) Beschreibung: g (Armaturenbrett mit Serviceanzeige bei laufendem Motor)



(10.) Beschreibung: g1 (Fahrzeugausweis)(2)



(11.) Beschreibung: g2 (Bordpapiere/Schlüssel/Serviceheft/SD-Karte/Navi CD)(2)



(12.) Beschreibung: h (Zusätzliche Räder im Kofferraum (nicht immer vorhanden))



(13.) Beschreibung: i (Türöffnung vorne links)



(14.) Beschreibung: j (Armaturenbrett-Übersicht von Rückbank aus)



(15.) Beschreibung: k (Türöffnung hinten links)



(16.) Beschreibung: n (Kofferraum geöffnet/Ladefläche - Abdeckung geschlossen)



(17.) Beschreibung: o (Kofferraum geöffnet/Ladefläche - Abdeckung geöffnet)



(18.) Beschreibung: q (Ladekabel bei Elektrofahrzeugen)



(19.) Beschreibung: r (Türöffnung hinten rechts)



(20.) Beschreibung: s (Türöffnung vorne rechts)



(21.) Beschreibung: t (Frontklappe geöffnet)



(22.) Beschreibung: u (Unterboden vorne)



(23.) Beschreibung: v (Unterboden hinten)



(24.) Beschreibung: w (Reserveräder /Reservepneus (sind zusätzliche Räder oder Reifen))



(25.) Beschreibung: 08



(26.) Beschreibung: 08



(27.) Beschreibung: 15



(28.) Beschreibung: 15



(29.) Beschreibung: 01



(30.) Beschreibung: 01



(31.) Beschreibung: 02



(32.) Beschreibung: 02



(33.) Beschreibung: 02



(34.) Beschreibung: 27



(35.) Beschreibung: 27



(36.) Beschreibung: 20



(37.) Beschreibung: 20



(38.) Beschreibung: 03



(39.) Beschreibung: 03



(40.) Beschreibung: 84



(41.) Beschreibung: 84