

Auftrags-Nr: 26060695

FAHRZEUG RÜCKNAHME

Auftraggeber	AMAG Import
AMAG Nummer	892539
Experte	MG
Datum der Begutachtung	02.06.2026

FAHRZEUGDATEN

Marke	Volkswagen
Modell / Typ	ID.3 Pro S UNITED
Kontrollschild	-
1. Inverkehrsetzung	23.05.2025
Kilometerstand	6982
Chassis-/VIN-Nr.	WVWZZZE11SP019587
Antriebsart	Elektro
Getriebe	Automat
Typengenehmigungs-Nr.	IVI
Stamm-Nr.	227.251.840
Farbe (gem.Fahrzeugausweis)	-----

FAHRZEUGANGABEN

Fahrzeugausweis vorhanden	Ja
Anzahl Schlüssel / Schlüssellersatz (Chipkarten usw.) vorhanden	2
Original-Fahrzeugmappe, Betriebs-/Bedienungsanleitung vorhanden	Ja
Serviceheft vorhanden	Digital
Eine oder mehrere Warnlampen leuchten permanent	Nein
Fahrzeugzustand / Fahrzeugeinstufung nach äusseren Begutachtung	Gemäss Kilometerleistung
Ist das Fahrzeug fahrbar	Ja
Geruchsemissionen vorhanden	Nein
Reifenausfallausrüstung	Seal Reifen
Sommerbereifung	Ja (im Fahrzeug beigelegt)

Reifen Marke und Typ	Bridgestone Turanza
Reifen Dimension	215/45 R20
Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen	In Ordnung
Profiltiefe in mm vorne links	6
Profiltiefe in mm vorne rechts	6
Profiltiefe in mm hinten rechts	6
Profiltiefe in mm hinten links	6
Winterbereifung	Ja (montiert auf dem Fahrzeug)
Reifen Marke und Typ	Hankook Ion
Reifen Dimension	215/45 R20 M+S
Allgemeiner Zustand und Alter der Reifen	In Ordnung
Profiltiefe in mm vorne links	7
Profiltiefe in mm vorne rechts	7
Profiltiefe in mm hinten rechts	7
Profiltiefe in mm hinten links	7
Bemerkung	Windschutzscheibe weist diverse Steinschläge und Kratzer auf. Es sind jedoch keine Rissbildungen feststellbar.

CARROSSERIE AUSSEN

Optische Prüfung



Reparaturkosten

N° Bezeichnung	Option	Betrag
03 Frontscheibe	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
21 Türe hinten links	akzeptierte Gebrauchsspur	keine Kosten
Total (exkl. Mwst.)		0.00
MwSt. 8.1%		0.00
Total (inkl. Mwst.)		0.00

Details

Stundenverrechnungssatz CHF 165.- exkl. MwSt.

«Die vorliegende Expertise prüft lediglich das Vorhandensein von offensichtlichen Mängeln (Mängel, die sofort sichtbar sind), nicht aber von versteckten Mängeln (bspw. technische Mängel wie Mängel an Partikelfiltern, Bremsen etc.).»



(1.) Beschreibung: a (Diagonal vorne rechts – ganzes Fahrzeug)



(2.) Beschreibung: aa (Front)



(3.) Beschreibung: b (Diagonal vorne links – ganzes Fahrzeug)



(4.) Beschreibung: c (Diagonal hinten links – ganzes Fahrzeug)



(5.) Beschreibung: cc (Heck)



(6.) Beschreibung: d (Diagonal hinten rechts – ganzes Fahrzeug)



(7.) Beschreibung: dd (Dach)




(8.) Beschreibung: e (Fahrgestellnummer/Typenschild am Fahrzeug)



(9.) Beschreibung: f (Armaturenbrett/Kilometerstand bei laufendem Motor)



(10.) Beschreibung: f (Armaturenbrett/Kilometerstand



(11.) Beschreibung: g (Armaturenbrett mit Serviceanzeige bei laufendem Motor)



(12.) Beschreibung: g1 (Fahrzeugausweis)(2)



(13.) Beschreibung: g2 (Bordpapiere/Schlüssel/Serviceheft/SD-Karte/Navi CD)(2)



(14.) Beschreibung: h (Zusätzliche Räder im Kofferraum (nicht immer vorhanden))



(15.) Beschreibung: i (Türöffnung vorne links)



(16.) Beschreibung: j (Armaturenbrett-Übersicht von Rückbank aus)



(17.) Beschreibung: k (Türöffnung hinten links)



(18.) Beschreibung: o (Kofferraum geöffnet/Ladefläche - Abdeckung geöffnet)



(19.) Beschreibung: p (Ladefläche angehoben für Sicht Radmulde)



(20.) Beschreibung: q (Ladekabel bei Elektrofahrzeugen)



(21.) Beschreibung: r (Türöffnung hinten rechts)



(22.) Beschreibung: s (Türöffnung vorne rechts)



(23.) Beschreibung: t (Frontklappe geöffnet)



(24.) Beschreibung: u (Unterboden vorne)



(25.) Beschreibung: v (Unterboden hinten)




(26.) Beschreibung: w (Reserveräder /Reservepneus (sind zusätzliche Räder oder Reifen))



(27.) Beschreibung: y (Reserve)



(28.) Beschreibung: 21



(29.) Beschreibung: 21



(30.) Beschreibung: 03



(31.) Beschreibung: 03