

Auftr.-Nr	Arbeitsbeschreibung	Anzahl	Preis (CHF)	Total (CHF)	Rabatt (CHF)	Mwst. (%)	Zwischensumme (CHF)
1	Arbeitsauftrag: Kundenangaben: Innenraum - re vorne im Bereich des Beifahrers Holz Imitat am unteren Rand wellig und abgelöst Decor Trim der rechten Türe wurde ersetzt Arbeitsbeschreibung: Decor - Trim - Front Door - RH (Remove & Replace) - Remove and Replace Teile ersetzt oder hinzugefügt DOOR TRIM - WOOD DECOR ASSEMBLY - FRONT - RIGHT HAND (1593824-02-D) Bezahlungsart: Customer Pay	0.06	210.00	12.60	0.00	8.10%	12.60
2	Arbeitsauftrag: Model 3/Y - HV Battery Replacement (Insufficient Anode to Cathode Overhang) HV - Batterie wurde ersetzt Funktionen überprüft Probefahrt durchgeführt Ladefunktion überprüft keine Mängel mehr vorhanden Arbeitsbeschreibung: HV Battery (AWD) - Remove and Replace Teile ersetzt oder hinzugefügt M3 MUD FLAP FASTENER KIT (1531766-00-C) HIGH VOLTAGE BATTERY - REMANUFACTURED - LONG RANGE - ALL WHEEL DRIVE - REAR WHEEL DRIVE - 3 PHASE (1137377-01-W) G48 COOLANT - 50/50 MIX - 1 LITER (1119779-00-A) Arbeitsbeschreibung: Perform Post-Repair Validation Test Drive Bezahlungsart: Goodwill-Service Campaign	5.40 1.00 1.00 11.00 0.30	210.00 4.67 12,543.94 12.53 210.00				115.63 12.60
3	Arbeitsauftrag: Fahrwerk prüfen Fahrwerk wurde einer Sichtkontrolle unterzogen.. Es konnten keine Mängel am Fahrwerk erkannt werden. Arbeitsbeschreibung: Diagnosis: Unable to Replicate Concern Bezahlungsart: Customer Pay	0.00	210.00	0.00	0.00	8.10%	0.00
4	Arbeitsauftrag: Fahrwerk prüfen Fahrwerk wurde einer Sichtkontrolle unterzogen.. Es konnten keine Mängel am Fahrwerk erkannt werden.						0.00 0.00