CASH MY CAR AG | DOSSIER VÉHICULE

IVECO DAILY 35S16

Première mise en circulation : 22.11.2019

Historique documenté chez G. Kolly SA, Le Mouret (Iveco)

Distribution complète : 27.10.2023 / 111’360 km

Kit distribution + pompe à eau + courroies et tendeurs accessoires

Historique des interventions

10 factures | CHF 17’137.40 TTC

Date / facture	Km	Travaux documentés	CHF TTC
29.12.2021 FV464943	57’380	Batterie remplacée.	416.05
05.08.2022 FV514015	72’998	Service M1, vidange et filtres, liquide de freins, plaquettes avant, ressort arrière droit, échangeur huile/eau, conduites d’huile du turbo et pneus hiver.	4’291.00
04.05.2023 FV562437	101’118	Quatre pneus été Michelin neufs, graissage des charnières et appoint d’huile.	1’138.20
24.08.2023 FV583129	109’364	Plaquettes arrière, contrôle du refroidissement (fuite constatée au radiateur).	680.85
27.10.2023 FV599429	111’360	Distribution complète, pompe à eau, courroies accessoires et tendeurs, liquide de refroidissement, grand service M2 et filtres.	3’793.75
21.02.2024 FV622055	120’519	Préparation à l’expertise, contrôle des freins et jeux, lavage du châssis, disques et plaquettes avant.	1’580.10
16.04.2024 FV634701	124’394	Montage et équilibrage des quatre pneus été fournis.	176.20
14.10.2024 FV671783	139’265	Remplacement de la valve TVA, régénération du filtre à particules, quatre pneus hiver neufs, contrôle des niveaux.	1’622.35
12.05.2025 FV721268	716’311*	Montage pneus été, remplacement d’ampoules et lavage partiel du châssis.	251.85
08.10.2025 FV749502	167’440	Grand service M3, vidange et filtres, liquide de freins, courroie de climatisation, disques et plaquettes avant et arrière.	3’187.05

À vérifier : la facture du 12.05.2025 indique 716’311 km, une valeur incohérente avec les relevés voisins (139’265 puis 167’440 km). Le kilométrage doit être confirmé auprès du garage. Le radiateur (08.2023) et le rétroviseur droit (05.2025) ont fait l’objet de recommandations de remplacement ; leur remplacement n’est pas attesté par les pièces fournies. Les montants incluent toutes les prestations facturées, y compris pneus et véhicules de prêt.

COPIE

www.kolly.com

[redacted]

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV464943	
Date du document	29.12.2021, Le Mouret
Référence	MJ / OV464888 / j277675
Responsable	[redacted]
TVA no	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	28.01.2022
Début des travaux	29.12.2021
Fin des travaux	29.12.2021

Batterie

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily		
Plaque	[redacted]	km (29.12.21)	: 57 380
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Batterie RE

Contrôle la batterie
- Remplacer la batterie

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Batterie 12V 110Ah 800A MY2014 +	1.00	P	325.10		325.10	7.7
762010100	D-R 1 accumulateur					61.20	7.7

TOTAL HT	386.30
+ TVA	29.74
TOTAL CHF	**416.05**

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

KOLLY

[redacted]

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV514015	
Date du document	28.09.2022, Le Mouret
Référence	MJ / OV500105 / j289417
Responsable	[redacted]
TVA no	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	28.10.2022
Début des travaux	19.07.2022
Fin des travaux	05.08.2022

Travaux atelier

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (05.08.22)	: 72 998
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

MA - Maintenance MA

Service interractif: EO / M1 / T1 / T2
- Contrôler la pression des pneus
- Contrôler la batterie

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
DIA-SER	Diagnostique de maintenance	1.00	f	35.00		35.00	7.7
	Huile Urania Daily TEK 0W-30	5.70	L	20.15		114.86	7.7
	Liquide de freins DOT4 / LA-5	1.00	L	26.60		26.60	7.7
	Antigel lave-glace LA-10	5.00	L	3.50		17.50	7.7
	Rondelle cuivre 22	1.00	P	0.80		0.80	7.7
	Filtre a huile	1.00	P	39.50		39.50	7.7
	Filtre antipollen	1.00	P	48.80		48.80	7.7
	Lavage agrégat					20.00	7.7
IV ANTICORROSION	Contrôle anticorrosion Iveco	1.00	forf.	60.35		60.35	7.7
MPEO00000	Service d'entretien huile moteur effectué à l'intervalle indiqué.					63.20	7.7
MPMM01000	Plan de maintenanace M1					94.80	7.7
MPTT01000	Service d'entretien programmé T1.					15.80	7.7
T2 D14	Entretien T2 selon prescriptions du constructeur					158.00	7.7
762010422	Contrôle batterie					15.80	7.7

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

502510401	Contrôler et régler la pression des pneus, contrôle serrage des roue				31.60	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		19.00	19.00	7.7
	Sous total :				761.61	

Eclairage — RE

Contrôle de l'éclairage:
- Remplacer les 2 ampoules des feux de plaque
- Remplacer les ampoules des feux de position arrière gauche et droit
- Poser un bouchon de phare
- Remplacer le clignoteur de rétroviseur gauche

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Ampoule 12V R5W	2.00	P	2.10		4.20	7.7
	Ampoule 12V 5W	2.00	P	1.55		3.10	7.7
	Clignoteur retro gch	1.00	P	78.80		78.80	7.7
	Ampoule 12V. 16W	1.00	P	2.97		2.97	7.7
	Bouchon de phare diam:105mm	1.00	P	11.20		11.20	7.7
763272104	Remplacer diverses ampoules sur 2 feux arrière.					31.60	7.7
763276102	Remplacer 2 ampoules feux de plaque					31.60	7.7
763265100	D-R 1 clignotant latéral rétroviseur					15.80	7.7
	Sous total :					179.27	

Freins avant — RE

Contrôle des freins:
- Remplacer les plaquettes des freins avant
- Détalonner les disques

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Kit de plaquettes frein av. + Témoins	1.00	P	315.50		315.50	7.7
3399Z2	Détalonner deux disques					63.20	7.7
527417106	Remplacement des plaquettes de freins sur 2 étriers essieu avant					126.40	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		10.00		10.00	7.7
	Sous total :					515.10	

Suspension arrière — RE

Contrôle de la suspension arrière:
- Constaté que la lame de ressort de la suspension arrièr droite est cassée
- Remplacer la lame de ressort de suspension

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Ressort a lame	1.00	P	405.20		405.20	7.7
	Etrier	2.00	P	21.40		42.80	7.7
	Ecrou stop M14X1.5 10K	4.00	P	3.30		13.20	7.7
500485104	D-R TRAVERSE SUSPENSION RESSORT À LAMES					158.00	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		8.00		8.00	7.7
	Sous total :					627.20	

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

Liquide de rrefroidissement — RE

Parfois témoin liquide refroidissement > recherche provenance de la fuite
- Vidanger le circuit de refroidissement
- Remplacer l'échangeur
- Contrôler l'étanchéité > en ordre

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Echangeur chaleur huile/eau	1.00	P	140.10		140.10	7.7
	Raccord échangeur	1.00	P	22.20		22.20	7.7
	Rondelle cuivre	2.00	P	0.50		1.00	7.7
506010412	Vidange et ravitaillement du liquide de refroidissement					31.60	7.7
543110100	D-R échangeur de chaleur pour le remplacement des joints d'étanchéité					94.80	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		6.00		6.00	7.7
	Sous total :					295.70	

Portes battantes — RE

Parfois témoin porte battante allumé:
- Dépose / pose des contacteurs pour nettoyer et remonter avec du spray contact.
- Graissage des charnières de portes

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
MOA	Main-d'œuvre atelier.					63.20	7.7

Fuite d'huile — RE

Constaté une fuite d'huile tuyaux turbocompresseur:
-Remplacer les conduites d'arrivée et de retour d'huile du turbocompresseur

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Conduite d'huile	1.00	P	126.80		126.80	7.7
	Conduite d'huile	1.00	P	91.40		91.40	7.7
	Frais de port fournisseur	1.00		37.00		37.00	7.7
	Lavage agrégat					20.00	7.7
542433100	D-R Tuyau refoulement huile turbo					79.00	7.7
542431100	D-R tuyau refoulement huile turbocompresseur					79.00	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		8.00		8.00	7.7
	Sous total :					441.20	

Pneus d'hiver — RE

Remplacer les 4 pneus
- Montage et équilibrage des pneus sur jantes

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Pneu d'hiver Bridgestone R W 810 C112	4.00	P	201.25		805.00	7.7
	Elimination de carcasse	4.00	P	6.50		26.00	7.7
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	7.7
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	7.7
	Sous total :					975.00	

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

Bavette arrière droite — RE

- Ajustage de la bavette arrière gauche
- Remplacer la bavettes arrière droite

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Bavette arrière droite	1.00	P	62.70		62.70	7.7
MOA	Main-d'œuvre atelier.					63.20	7.7
	Sous total :					125.90	

TOTAL HT	3 984.18
+ TVA	306.80
TOTAL CHF	**4 291.00**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER Entsorgungstechnik KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV562437	
Date du document	15.05.2023, Le Mouret
Référence	MJ / OV559609 / j306752
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	14.06.2023
Début des travaux	04.05.2023
Fin des travaux	04.05.2023

[redacted]

Travaux atelier

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (04.05.23)	: 101'118
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Pneus été — RE

- Poser 4 pneus d'été neuf 225/65 R 16
- Remettre pneus d'hiver dans vhc (reste profondeur 6mm)

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Pneu d'été Michelin Agilis 3	4.00	p	210.2125		840.85	7.7
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	7.7
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	7.7
	Sous total :					984.85	

Charnière de portes — RE

- Graisser charnières des portes

Niveau d'huile — MA

- Contrôler et compléter niveau d'huile moteur

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Huile Urania Daily TEK 0W-30	1.20	L	20.15		24.18	7.7
543070404	Ajustement huile moteur					15.80	7.7
	Sous total :					39.98	

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) — **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

Mise à disposition d'un véhicule LO

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Mise à disposition d'un véhicule	1.00	forf.	32.00		32.00	7.7

TOTAL HT	1'056.83
+ TVA	81.37
TOTAL CHF	**1'138.20**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)

Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV583129	
Date du document	26.08.2023, Le Mouret
Référence	MJ / OV582516 / j313440
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	25.09.2023
Début des travaux	24.08.2023
Fin des travaux	24.08.2023

[redacted]

Réparation

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (24.08.23)	: 109'364
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Frein — RE

Témoin des freins allumé:
- Contrôle des disque et plaquette avant et arrière
- Remplacer les plaquettes de freins arrière
- Détalonner les disques de freins arrière

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Plaquettes frein + témoin + ressort	1.00	P	294.90		294.90	7.7
527447106	Remplacement des plaquettes de freins sur 2 étriers de freins pont arrière.					126.40	7.7
527411010	Détalonnage des disques de freins.					63.20	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		10.00		10.00	7.7
	Sous total :					494.50	

Circuit de refroidissement — RE

Fuite d'eau:
- Recherche provenance de la fuite
- Constaté une légère fuite au radiateur > prévoir remplacement du radiateur
- Compléter liquide de refroidissement

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Antigel moteur rose LA-81	1.00	L	10.86		10.86	7.7

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) — **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

506010DIC	Contrôle de l'étanchéité du circuit de refroidissement.	94.80	7.7
	Sous total :	105.66	

Mise à disposition d'un véhicule LO

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Mise à disposition d'un véhicule	1.00	forf.	32.00		32.00	7.7

TOTAL HT	632.16
+ TVA	48.68
TOTAL CHF	**680.85**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER Entsorgungstechnik KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV599429	
Date du document	11.11.2023, Le Mouret
Référence	MJ / OV595637 / j317331
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	11.12.2023
Début des travaux	26.10.2023
Fin des travaux	27.10.2023

[redacted]

Service + Divers

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (27.10.23)	: 111'360
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

MA - Maintenance MA

Service interactif: EO /M2 / EP1 / EP3 / EP9 / T1
- Contrôler la pression des pneus
- Contrôler la batterie

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
DIA-SER	Diagnostique de maintenance	1.00	f	35.00		35.00	7.7
	Huile Urania Daily TEK 0W-30	5.30	L	20.15		106.80	7.7
	Antigel lave-glace LA-10	4.00	L	3.50		14.00	7.7
	Spirax S6 AXME 75W140 / LA23	1.60	L	19.95		31.92	7.7
	Rondelle cuivre 22	1.00	P	0.7867		0.79	7.7
	Filtre diesel	1.00	P	81.80		81.80	7.7
	Filtre à huile NP	1.00	P	28.20		28.20	7.7
	Filtre a air 2.3L 62mm	1.00	P	93.50		93.50	7.7
	Lavage agrégat					20.00	7.7
IV ANTICORROSION	Contrôle anticorrosion Iveco	1.00	forf.	60.35		60.35	7.7
MPEO00000	Service d'entretien huile moteur effectué à l'intervalle indiqué.					66.00	7.7
MPMM02000	Service d'entretien programmé M2					214.50	7.7
MPEP01000	Service d'entretien programmé EP1					33.00	7.7
MPEP03000	Service d'entretien programmé EP3					82.50	7.7
MPEP09000	Service d'entretien programmé EP9.					49.50	7.7

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER Entsorgungstechnik KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

MPTT01000	Service d'entretien programmé T1.			16.50	7.7
762010422	Contrôle batterie avec tester			16.50	7.7
502510401	Contrôler et régler la pression des pneus, contrôle serrage des roue			33.00	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00	20.00	20.00	7.7
	Sous total :			1'003.86	

Eclairage — RE

Contrôle de l'éclairage:
- Remplacer l'ampoule du feu de plaque côté gauche

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Ampoule 12V 5W	1.00	P	1.5306		1.53	7.7
763276100	Remplacer 1 ampoule feu de plaque					16.50	7.7
	Sous total :					18.03	

Distribution — MA

Remplacer le kit courroie de distribution/pompe à eau
- Vidanger et ravitaillement du liquide de refroidissement
- Remplacer la courroie de distribution et galet tendeur
- Remplacer la pompe à eau
- Remplacer les courroies accessoires
- Remplacer les tendeurs

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Antigel moteur rose LA-81	9.00	L	10.86		97.74	7.7
	Kit distribution + pompe à eau 2.3lts	1.00	P	884.90		884.90	7.7
	Courroie alternateur	1.00	P	57.00		57.00	7.7
	Tendeur courroie	1.00	P	81.50		81.50	7.7
	Tendeur courroie s-c 12	1.00	P	194.20		194.20	7.7
	Courroie clim. s-c 12	1.00	P	48.30		48.30	7.7
506010408	Liquide de refroidissement vidangé, ravitaillé					33.00	7.7
543210109	D-R pompe à eau à courroie dentée déposées					165.00	7.7
541261108	Remplacer roulement tendeur courroie fixe à courroie dentée déposé					16.50	7.7
541257100	Remplacement courroie dentée de distribution					577.50	7.7
544014106	D-R tendeur courroie mobile alternateur					66.00	7.7
544014108	D-R tendeur courroie fixe alternateur					66.00	7.7
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		37.00		37.00	7.7
	Sous total :					2'324.64	

Pneus — RE

Remplacement des pneus fournis par vos soins
- Montage et équilibrage pneus sur jantes
- Remis pneus d'été dans le véhicule > profil en ordre pour saison prochaine

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	7.7
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	7.7

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

Sous total :		144.00

Mise à disposition d'un véhicule LO

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Mise à disposition d'un véhicule	1.00	forf.	32.00		32.00	7.7

TOTAL HT	3'522.53
+ TVA	271.23
TOTAL CHF	**3'793.75**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)

Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT PROFESSIONAL IVECO KOLLYgram POTTINGER Entsorgungstechnik KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV622055	
Date du document	22.02.2024, Le Mouret
Référence	MJ / OV621563 / j324417
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	23.03.2024
Début des travaux	21.02.2024
Fin des travaux	21.02.2024

[redacted]

Expertise 2024

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (21.02.24)	: 120'519
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Check RE

Contrôle général du véhicule selon l'oetv pour présentation à l'expertise par vos soins le 26.02.2024
- Contrôle des freins
- Contrôle des jeux
- Lavage châssis

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Contribution d'emploi des plaques de jeu par véhicule	1.00	p	40.00		40.00	8.1
	Lavage châssis 3.5 t. par nos soins	1.00	forf.	275.00		275.00	8.1
MOA	Main-d'œuvre atelier.					165.00	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		7.00		7.00	8.1
	Sous total :					487.00	

Eclairage RE

Contrôle de l'éclairage:
- Réglage des phares
- Poser bouchon protection ampoule à l'arrière du phare

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Bouchon de phare diam:75mm	1.00	P	11.10		11.10	8.1
763010400	Régler direction des phares					33.00	8.1
	Sous total :					44.10	

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

Freins avant — RE

Contrôler les freins
- Constaté que les plaquettes et les disques sont à remplacer
- Remplacer les disques et plaquettes des freins avant

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	KIT av. disques, plaquettes et témoins	1.00	P	658.60		658.60	8.1
527410200	Remplacer disques + plaquettes de freins avant					231.00	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		9.00		9.00	8.1
	Sous total :					898.60	

Mise à disposition d'un véhicule — LO

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Mise à disposition d'un véhicule	1.00	forf.	32.00		32.00	8.1

TOTAL HT	1'461.70
+ TVA	118.40
TOTAL CHF	**1'580.10**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

[redacted]

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV634701	
Date du document	22.04.2024, Le Mouret
Référence	MJ / OV633454 / j327922
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	22.05.2024
Début des travaux	16.04.2024
Fin des travaux	16.04.2024

[redacted]

Pneus

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (16.04.24)	: 124'394
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Pneus été RE

- Poser 4 pneus été fournis par le client
- Elimination carcasse pneus hiver

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	8.1
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	8.1
	Elimination de carcasse	1.00	P	19.00		19.00	8.1

TOTAL HT	163.00
+ TVA	13.20
TOTAL CHF	**176.20**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

[redacted]

www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV671783	
Date du document	16.10.2024, Le Mouret
Référence	MJ / OV670131 / j338201
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	15.11.2024
Début des travaux	09.10.2024
Fin des travaux	14.10.2024

[redacted]

Travaux atelier

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily		
Plaque	[redacted]	km (09.10.24)	: 139'265
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Moteur RE

Témoin moteur s'allume sporadiquement: / Témoin EDC allumé, plus de puissance
- Effectuer un diagnostique avec le tester
- Valve TVA en défaut
- Remplacer la valve TVA
- Effectuer une régénération du filtre à particules
- Effacement des défauts

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
DIA-REP	Diagnostique avec tester					35.00	8.1
	Soupape TVA	1.00	P	295.70		295.70	8.1
	Joint coll.aspir.	1.00	P	3.00		3.00	8.1
	Collier	1.00	P	4.1333		4.13	8.1
295401102	Préparation station E.A.S.Y.					16.90	8.1
295467104	Diagnostique système EDC moteur, préparation station exclue.					67.60	8.1
506010412	Vidange et ravitaillement du liquide de refroidissement					33.80	8.1
505110100	D-R ensemble filtre à air					33.80	8.1
540760106	D-R boîtier papillon					67.60	8.1
295467115	Contrôle système EDC moteur après réparation					50.70	8.1

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

295458110	Régénération forcée filtre à particules, excepté préparation station			50.70	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00	13.00	13.00	8.1
	Sous total :			671.93	

Pneus d'hiver — RE

- Poser 4 pneus d'hiver neufs PN-225/65R16
- Montage et équilibrage pneus sur jantes

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Pneu d'hiver Uniroyal Snow Max 3 112/110R	4.00	P	155.95		623.80	8.1
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	8.1
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	8.1
	Sous total :					767.80	

Direction couine — RE

- Bruit lorsque qu'on tourne le volant
- Graisser au niveau de la colonne

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
MOA	Main-d'œuvre atelier.					16.90	8.1

Niveaux — MA

- Contrôler et compléter les niveaux

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Huile Urania Daily TEK 0W-30	0.40	L	20.15		8.06	8.1
	Antigel lave-glace LA-10	4.50	L	3.50		15.75	8.1
	Antigel moteur rose LA-81	0.30	L	11.40		3.42	8.1
MOA	Main-d'œuvre atelier.					16.90	8.1
	Sous total :					44.13	

TOTAL HT	1'500.76
+ TVA	121.59
TOTAL CHF	**1'622.35**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR) **Kolly Aigle SA**, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA FIAT IVECO KOLLYgram POTTINGER KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

[redacted]

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV721268	
Date du document	30.05.2025, Le Mouret
Référence	MJ / OV716311 / j351800
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	29.06.2025
Début des travaux	12.05.2025
Fin des travaux	12.05.2025

[redacted]

Réparation

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (12.05.25)	: 716'311
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

Pneus RE

- Montage et équilibrage de 4 pneus été fournis par vos soins

Pneus hiver (Ok pour la saison) :
AV: 6 mm
AR: 6.5 mm

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	8.1
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	8.1
	Sous total :					144.00	

Eclairage RE

Vérifier l'éclairage , feu de plaque et clignoteur droit sans fonction:
- Remplacer l'ampoule de feu de plaque
- Remplacer l'ampoule de feu de croisement
- Dépose et pose du cache de rétroviseur droit
- Constaté que le feu du clignoteur est plein d'eau et la prise est oxydée
- Constaté que le verre inférieur ne tient plus correctement
- Il faudra remplacer le rétroviseur complet

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Ampoule 12V 5W	1.00	P	2.10		2.10	8.1
	Ampoule H7 12V	1.00	P	33.10		33.10	8.1

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

763276100	Remplacer 1 ampoule feu de plaque	16.90	8.1
763015110	Remplacer ampoule 1 feu de croisement	16.90	8.1
	Sous total :	69.00	

Lavage châssis (sel) RE

- Lavage partiel sous le châssis pour enlever le sel

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Lavage agrégat					20.00	8.1

TOTAL HT	233.00
+ TVA	18.87
TOTAL CHF	**251.85**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

COPIE

[redacted]

KOLLY
www.kolly.com

G. Kolly SA, Le Mouret	
Facture FV749502	
Date du document	15.10.2025, Le Mouret
Référence	MJ / OV747660 / j360725
Responsable	[redacted]
Notre no TVA	CHE-107.917.383 TVA
Délai de paiement	14.11.2025
Début des travaux	07.10.2025
Fin des travaux	08.10.2025

[redacted]

Service + Divers

Objet concerné

Marque	: IVECO	1re mise en circulation	: 22.11.2019
Modèle	: MY2016 35S16 Daily	km (08.10.25)	: 167'440
Plaque	[redacted]		
Chassis no	[redacted]		
Matricule	[redacted]		

Photo masquée (confidentialité)

MA - Maintenance MA

Service interactif selon instructions du constructeur : EO / M3 / EP1 / EP9 / T1 / T2
- Remplacer le liquide de freins (tous les 2 ans)
- Contrôle de la batterie
- Contrôle de la pression des pneus
- Contrôle anti-corrosion

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
DIA-SER	Diagnostique de maintenance	1.00	f	35.00		35.00	8.1
	Huile Urania Daily TEK 0W-30	5.70	L	20.15		114.86	8.1
	Spirax S6 AXME 75W140 / LA23	1.60	L	19.45		31.12	8.1
	Liquide de freins DOT4 / LA-5	1.00	L	12.50		12.50	8.1
	Antigel moteur rose LA-81	1.00	L	11.80		11.80	8.1
	Antigel lave-glace LA-10	1.50	L	3.60		5.40	8.1
	Rondelle cuivre 22	1.00	P	0.80		0.80	8.1
	Filtre à huile NP	1.00	P	28.10		28.10	8.1
	Filtre a air 2.3L 62mm	1.00	P	103.90		103.90	8.1
	Filtre antipollen 2014 ->	1.00	P	49.70		49.70	8.1
	Courroie clim. s-c 12	1.00	P	53.70		53.70	8.1
MPEO00000	Service d'entretien huile moteur effectué à l'intervalle indiqué.					68.80	8.1
MPMM03000	Service d'entretien programmé M3					120.40	8.1

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA IVECO KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

MPEP01000	Service d'entretien programmé EP1				34.40	8.1
MPEP09000	Service d'entretien programmé EP9.				51.60	8.1
MPTT01000	Service d'entretien programmé T1.				17.20	8.1
MPTT02000	Service d'entretien programmé T2.				172.00	8.1
762010422	Contrôle batterie avec tester.				17.20	8.1
502510401	Contrôler et régler la pression des pneus, contrôle serrage des roues.				34.40	8.1
IV ANTICORROSION	Contrôle anticorrosion Iveco	1.00	forf.	60.35	60.35	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		21.00	21.00	8.1
	Sous total :				1'044.23	

Freins avant — RE

Témoin usure des freins allumé
- Dépose / pose des roues
- Remplacer disques et plaquettes de freins avant
- Remplacer les tôles de protection de freins

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	KIT av. 35S/C disques, plaquettes et témoins	1.00	P	515.00		515.00	8.1
	Protection de frein av.	2.00	P	37.80		75.60	8.1
527410200	Remplacer disques + plaquettes de freins avant					240.80	8.1
527418108	D-R 2 carters de frein essieu avant					34.40	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		11.00		11.00	8.1
	Sous total :					876.80	

Freins arrière — RE

- Dépose / pose des roues
- Remplacer disques et plaquettes de freins arrière

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	KIT arr. 35S disques, plaquettes et témoins	1.00	P	544.70		544.70	8.1
527440200	Remplacement des disques et plaquettes de freins arrière.					258.00	8.1
	Petit matériel et matériel de consommation	1.00		10.00		10.00	8.1
	Sous total :					812.70	

Pneus hiver — RE

- Montage et équilibrage de 4 pneus fournit

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
PN-CH<16"	Changer pneu sur jante	4.00	p	18.00		72.00	8.1
PN-EQ<16"	Equilibrage jusqu'à 16 pouces	4.00	p	18.00		72.00	8.1
	Sous total :					144.00	

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA IVECO KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien

www.kolly.com

Eclairage RE

- Remplacer une ampoule de croisement
- Remplacer une ampoule de position

Article N°	Description	Quantité	Unité	Prix		Montant	tva
	Ampoule H7 12V	1.00	P	33.10		33.10	8.1
	Ampoule 12V R5W	1.00	P	3.00		3.00	8.1
763272100	Remplacer ampoule 1 feu arrière					17.20	8.1
763015110	Remplacer ampoule 1 feu de croisement					17.20	8.1
	Sous total :					70.50	

TOTAL HT	2'948.23
+ TVA	238.80
TOTAL CHF	**3'187.05**

Merci beaucoup pour votre commande.

Réclamation dans les 8 jours. Les pièces électroniques et les pièces commandées spécialement ne peuvent pas être retournées. Toute prétention en garantie en raison des défauts de la chose est exclue dans la mesure autorisée par la loi. Seules les pièces remplacées sont couvertes, notamment lors de pannes sporadiques ou lorsqu'une autre cause a la même conséquence qu'une panne précédente. Sont notamment exclues la réduction du prix et l'action rédhibitoire.

[redacted]

G. Kolly SA, Rte de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret (FR)
Kolly Aigle SA, Chemin de la Biole 12, 1860 Aigle (VD)

SCANIA IVECO KOLLYrent

Copie anonymisée - justificatif de l'historique d'entretien