Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	GLC 250 4MATIC
Erstzulassung	16.10.2018
FIN	WDC2539461F526955

Nächster Service 11.2026 133410 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 7

Mercedes-Benz

Kestenholz Automobil AG, PW Center
Mühlemattstrasse 17
Oberwil BL

Datum	07.11.2025
Rep.-Auftr.-Nr.	20-52036
Laufleistung	108410 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	3W011
Restlaufzeit	-8 Tage
Restlaufstrecke	10100 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

- Service B mit Plus-Paket durchführen ☑
- Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern ☑
- Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern ☑
- Zusatz zum Service: Zündkerzen erneuern ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 6

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	30.10.2024 20-38598 93501 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	2 Tage
Restlaufstrecke	14300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchführen ☑

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	02.11.2023 20-26401 82796 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	W0W
Restlaufzeit	-5 Tage
Restlaufstrecke	13300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen ☑

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☑

Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	29.10.2022 13990 71134 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	3508
Restlaufzeit	-57 Tage
Restlaufstrecke	6388 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	5W-40

Zusatzarbeiten

- Bremsbeläge Vorderachse erneuert ☑
- Bremsbeläge Hinterachse erneuert ☑
- Staubfilter erneuert ☑
- Batterie für Schlüssel KEYLESS-GO erneuert ☑
- Bremsscheiben Vorderachse erneuert ☑
- Bremsscheiben Hinterachse erneuert ☑
- Luftfilter-Einsatz erneuert ☑
- Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	06.09.2021 54889 52522 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	W0W
Restlaufzeit	0 Tage
Restlaufstrecke	10095 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	☑
Motor: Öl- und Filterwechsel	☑
Bremsflüssigkeit erneuert	☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie gegen Durchrostung	☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☑

Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Etoile Automobile, succursale de
Groupe Leuba SA
Les Tilles 5
Cortaillod

Datum	08.09.2020
Rep.-Auftr.-Nr.	72570.00
Laufleistung	37617 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	49 Tage
Restlaufstrecke	8350 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.3
Viskosität	5w40

Zusatzarbeiten

- Bremsbeläge Hinterachse erneuert ☑
- Staubfilter erneuert ☑
- Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Etoile Automobile, succursale de Groupe Leuba SA Les Tilles 5 Cortaillod	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	28.10.2019 68684.00 20967 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	-12 Tage
Restlaufstrecke	4033 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.3
Viskosität	5w40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Laufleistung Service	07.11.2025 108410 km Service B
Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Laufleistung Service	30.10.2024 93501 km Service A
Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Laufleistung Service	02.11.2023 82796 km Service B
Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Laufleistung Service	29.10.2022 71134 km Service A
Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW Center Mühlemattstrasse 17 Oberwil BL	Datum Laufleistung Service	06.09.2021 52522 km Service B
Mercedes-Benz	Etoile Automobile, succursale de Groupe Leuba SA Les Tilles 5 Cortaillod	Datum Laufleistung Service	08.09.2020 37617 km Service A
Mercedes-Benz	Etoile Automobile, succursale de Groupe Leuba SA Les Tilles 5 Cortaillod	Datum Laufleistung Service	28.10.2019 20967 km Service A