Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	GLC 250 d 4MATIC
Erstzulassung	26.06.2019
FIN	WDC2539091F636848

Nächster Service 04.2027 113506 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Mercedes-Benz

Servicebericht 7

Mercedes-Benz

Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum	30.04.2026
Rep.-Auftr.-Nr.	176272
Laufleistung	88506 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	D50J
Restlaufzeit	22 Tage
Restlaufstrecke	13700 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

- [x] Service A mit Plus-Paket durchführen
- [x] Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern
- [x] Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern
- [x] Zusatz zum Service: Kraftstofffilter erneuern
- [x] Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern
- [x] Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffüllen

Bis zum nächsten fälligen Service

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- [x] Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- [x] Durchgeführt



Mercedes-Benz

Servicebericht 6

Mercedes-Benz

Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum	22.05.2025
Rep.-Auftr.-Nr.	163222
Laufleistung	77219 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	-6 Tage
Restlaufstrecke	11800 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen	☑
Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern	☑
Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern	☑
Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffüllen	☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie gegen Durchrostung	☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☑

Mercedes-Benz

Servicebericht 5

Mercedes-Benz

Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum	16.05.2024
Rep.-Auftr.-Nr.	151621.00
Laufleistung	63992 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	8 Tage
Restlaufstrecke	14600 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchführen ☑

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☑

Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz

Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum	25.05.2023
Rep.-Auftr.-Nr.	139845.00
Laufleistung	53569 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	28 Tage
Restlaufstrecke	10400 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

- [x] Service B mit Plus-Paket durchführen
- [x] Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern
- [x] Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern
- [x] Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern
- [x] Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffüllen
- [x] Bremsbeläge und Bremsscheiben der Vorderachse erneuern (Kompletträder abmontiert) bei Fzg. mit Festsattel
- [x] Bremsbeläge und Bremsscheiben der Hinterachse erneuern (Kompletträder abmontiert)

Bis zum nächsten fälligen Service

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [x] Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- [x] Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- [x] Durchgeführt



Mercedes-Benz

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG
	Industriestrasse 8
	Kloten

Datum	22.06.2022
Rep.-Auftr.-Nr.	28157.00
Laufleistung	38990 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	D50J
Restlaufzeit	4 Tage
Restlaufstrecke	12925 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	0W-30

Zusatzarbeiten

AdBlue® aufgefüllt	☑
Batterie für Schlüssel KEYLESS-GO erneuert	☑
Luftfilter-Einsatz erneuert	☑
Kraftstofffilter erneuert	☑
Motor: Öl- und Filterwechsel	☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garantie gegen Durchrostung	☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum	25.06.2021
Rep.-Auftr.-Nr.	117564
Laufleistung	26915 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	-1 Tage
Restlaufstrecke	9876 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	0W-30

Zusatzarbeiten

- Staubfilter erneuert ☑
- AdBlue® aufgefüllt ☑
- Batterie für Schlüssel KEYLESS-GO erneuert ☑
- Motor: Öl- und Filterwechsel ☑
- Bremsflüssigkeit erneuert ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

- Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Personenwagen-Zentrum Schlieren Zürcherstrasse 109 Schlieren	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	24.06.2020 2023027 11791 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	2 Tage
Restlaufstrecke	13209 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	5W-30

Zusatzarbeiten

AdBlue® aufgefüllt ☑

Batterie für Schlüssel KEYLESS-GO erneuert ☑

Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☑



Servicehistorie

Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	30.04.2026 88506 km Service A
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	22.05.2025 77219 km Service B
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	16.05.2024 63992 km Service A
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	25.05.2023 53569 km Service B
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	22.06.2022 38990 km Service A
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	25.06.2021 26915 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Personenwagen-Zentrum Schlieren Zürcherstrasse 109 Schlieren	Datum Laufleistung Service	24.06.2020 11791 km Service A