

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	E 350 BlueEFFICIE
Erstzulassung	02.03.2012
FIN	WDD2074591F139086

Nächster Service	09.2022	99148 km
-------------------------	---------	----------

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 9

Mercedes-Benz	Etoile Automobile, succursale de	Datum	27.09.2021
	Groupe Leuba SA	Rep.-Auftr.-Nr.	78508
	Les Tilles 5	Laufleistung	74148 km
	Cortailod		

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	-35 Tage
Restlaufstrecke	20800 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 8

Mercedes-Benz	Garage de l'Etoile, succursale de	Datum	24.08.2020
	Groupe Leuba SA	Rep.-Auftr.-Nr.	268695.00
	Route de Cossonay 101	Laufleistung	69948 km
	Renens VD		

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	3E0H
Restlaufzeit	2 Tage
Restlaufstrecke	15937 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert	☒
Zündkerzen erneuert	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
Bremsflüssigkeit erneuert	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 7

Mercedes-Benz	Garage de l'Etoile, succursale de	Datum	27.08.2019
	Groupe Leuba SA	Rep.-Auftr.-Nr.	256828
	Route de Cossonay 101	Laufleistung	60885 km
	Renens VD		

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	0 Tage
Restlaufstrecke	18900 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 6

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW	Datum	24.08.2018
	Center	Rep.-Auftr.-Nr.	42923
	St. Jakobs-Strasse 399	Laufleistung	56990 km
	Basel		

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	0 Tage
Restlaufstrecke	17900 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
Bremsflüssigkeit erneuert	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW	Datum	22.08.2017
	Center	Rep.-Auftr.-Nr.	22003
	Hohenrainstrasse 5	Laufleistung	49906 km
	Pratteln		

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	G50M
Restlaufzeit	15 Tage
Restlaufstrecke	19300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.50
Viskosität	0W40

Beschreibung	Automatisches Getriebe
Ölqualität	236.15
Viskosität	ATF134FE

Zusatzarbeiten

Bremsbeläge Vorderachse	☒
erneuert	

Automatikgetriebe: Öl- und	☒
Filterwechsel	

Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
------------------------------	-------------------------------------

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Garantie gegen Durchrostung	☒
-----------------------------	-------------------------------------

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Kestenholz Automobil AG, PW	Datum	05.09.2016
	Center	Rep.-Auftr.-Nr.	12286
	St. Jakobs-Strasse 399	Laufleistung	44203 km
	Basel		

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	3E0H
Restlaufzeit	20 Tage
Restlaufstrecke	16700 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert	☒
Zündkerzen erneuert	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
Bremsflüssigkeit erneuert	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Kestenholz Auto AG	Datum	31.08.2015
	St. Jakobs-Strasse 399	Rep.-Auftr.-Nr.	54217
	Basel	Laufleistung	35915 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	-10 Tage
Restlaufstrecke	5200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 2

Mercedes-Benz
Kestenholz Auto AG
St. Jakobs-Strasse 399
Basel

Datum 18.08.2014
Rep.-Auftr.-Nr. 50-40872
Laufleistung 26089 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode EOE
Restlaufzeit -45 Tage
Restlaufstrecke 14600 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität
Viskosität 0W-40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Kestenholz Auto AG
Mühlemattstrasse 17
Oberwil BL

Datum 27.06.2013
Rep.-Auftr.-Nr. 23874
Laufleistung 15703 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -95 Tage
Restlaufstrecke 9500 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität
Viskosität 0W-40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒