Batteriezustand (SOH): 93 % – offiziell nach Tesla Standard geprüft .



SwissAutomobil GmbH
Bernstrasse 4 | CH-8965 Berikon | T +41 79 215 22 53 | info@swissautomobil.ch | www.swissautomobil.ch