Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,
dass Ihr Toyota

VIN:

SB1MS3JE60E364616

den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Händlerstempel

Toyota Zollikon
Peter Iselin AG
8702 Zollikon
☎ 044 391 40 60

Datum

13.3.2025

BESTANDEN

Diese Bestätigung ist für 1 Jahr oder 15'000km gültig

Hybrid Service Check Prüfbericht

Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	13/03/2025	**Fahrzeugtyp**	Auris
Kilometerstand	83182 KM	**Händlercode**	8477
VIN	SB1MS3JE60E364616	**Testdatum und -zeit**	13/03/2025 16:55:08 CET

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung		**Gut**
Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.		
Hybrid-Batterie		**Gut**
Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.	Innerer Widerstand	**Gut**
	innere Spannung	**Gut**
	Unterschiedsprüfung	**Gut**
	Batterietemperatur	**Gut**
Batterie-Isolierung		**Gut**
Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.		
Bauteile der Hybrid-Kühlung		**Gut**
Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.	Pumpe	**Gut**
	Lüfter	**Gut**
	Kühlmittelstand	**Gut**

Gesamtstatus des Tests

Gut

Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen der erweiterten Toyota Hybrid-Batterie-Sicherheit empfangen, gelesen und akzeptiert zu haben. ☐

Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.