

Rechnung-Nr. 33144

Thun, 13.10.2025

Fahrzeug Ford Focus 1.5 TDCi Business
Kontrollschild BE 391415
Chass.Nr. WF06XXGCC6FP81133
Km-Stand 124'979

MWSt.-Nr. CHE-101.680.811 MWST
Annahme 10.10.2025
Lief.Dat. 13.10.2025
Auftrags-Nr. 34822

Bezeichnung	Anzahl	Preis	Gesamt	MO
Arbeitsaufwendungen:				
Zahnriemen komplett inklusive Spann-/Umlenkrollen, Keilrippenriemen und Kühlmittelpumpe ersetzen; Motorsteuerzeiten neu einstellen; Kühlsystem füllen und entlüften			576.30	01
Materialaufwendungen:				
Zahnriemenwechselsatz mit Kühlmittelpumpe (alternatives Qualitätsteil statt Original)	1	464.04 25%	348.03	01
Antriebsrad Dieselpumpe	1	38.31	38.31	01
Mutter Dieselpumpe	1	5.74	5.74	01
Keilrippenriemen	1	32.00	32.00	01
Kühlmittelkonzentrat	3.50	11.95	41.83	01
Klein-und Verbrauchsmaterial, Entsorgungskosten	1	4.95	4.95	01

01 8.10 % MWSt v. 1'047.16 = 84.82 +Rund.diff. 0.02 84.84

Total 1'132.00