Volkswagen
Service-Nachweis

Volkswagen Servicepartner
AMAG Buchrain
Elsihof 1
6035 Perlen
Telefon 041 444 44 44
223 / 380

Imhalz Ford Cham
Datum: 31.08.2024
Lauf Leistung: 36734
gemacht: 01, 0F, BF

Komplettnachweis

digitaler Service Nachweis
Livret d'entretien électronique
Digital Service Record

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAWZMY073660
Typbezeichnung	Polo 1.0 CL BT070 TSID7F
Datum der Auslieferung	2021-07-28

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-09-12
Laufleistung	24348 km
Auftragsnummer	401408452
Durchgeführt von	Perlen, AMAG Buchrain Elsihof 1 6035 Perlen Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion	
Datum	2021-06-30
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	576301
Durchgeführt von	AMAG Auslieferungszentrum Lupfig Hubelacherstrasse, 2 5242 Lupfig Schweiz
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

IMHOLZ AUTOHAUS CHAM

PEUGEOT Ford VOLVO ISUZU IVECO

MWSt-Nr. CHE-106.912.696
Auftrags-Nr. 277134
Annahme 31.08.2026 Lieferung 01.09.2026
Unsere Ref. Ferreira Pereira Carlos Daniel

Frau
Rita Rosa Arzethauser-Schmid
Obermühleweid 12
6330 Cham

Fahrzeug **VW Polo 1.0 TSI Comfortline DSG**
Kontrollschild ZG 38999
Km-Stand 45'000
1.Inv.Setz. 14.07.2021
Chass.Nr. WVWZZZAWZMY073660

Rechnung-Nr. 363063

KOPIE Cham, 01.09.2026 Seite 1

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:					
Wartung nach Herstellervorschrift: - Motoröl und Ölfilter ersetzen - Motor, Auspuff und Getriebe auf Dichtheit prüfen - Dichtheit Ansaug und Aufladesystem prüfen - Brems-, Kühl- und Unterdrucksystem prüfen - Kupplungshydrauliksystem auf Dichtheit prüfen - Zustand Aufhängung, Lenkgestänge prüfen - Antriebs- und Gelenkwellen prüfen - Reifen und Bremsanlage auf Sicherheit prüfen - Kurbelgehäuseentlüftung prüfen - Keilriemen und Kupplung prüfen - Fehlerabfrage mit Diagnosesystem		1	183.00	183.00	01
Innenraumluftfilter austauschen		0.10	183.00	18.30	01
Bremsflüssigkeit ersetzen, System entlüften		0.50	183.00	91.50	01
Material / Gebühren:					
OELFILTER	OC977/1	1	18.98	18.98	01
POLLENFILTER	CUK26021	1	41.56	41.56	01
DICHTUNG	2 582 440	1	3.33	3.33	01
MOTORENÖL 5W/30	5W30	4	25.13	100.52	01
FROSTSCHUTZ	047	0.10	10.55	1.06	01
BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4LV	048F	1	30.08	30.08	01
		Übertrag		488.33	

Imholz Autohaus AG
Sinserstrasse 45/55 | 6330 Cham
Tel. +41 41 784 30 30
info@imholz-autohaus.ch
imholz-autohaus.ch

Rechnung-Nr. 363063

Auftrags-Nr. 277134
Fahrzeug **VW Polo 1.0 TSI Comfortline DSG**

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
		Übertrag			
1 LITER SCHEIBENREINIGER *KOSTENLOS*	049G	1	0.00	0.00	01
KLEIN- UND REINIGUNGSMATERIAL				15.00	01
FACHGERECHTE ENTSORGUNG				3.90	01

01	8.10 % MWSt v.	507.23 =	41.09	+Rund.diff. -0.02	41.07

Total **CHF** **548.30**

Zahlbar: 30 Tage netto

Freundliche Grüsse und besten Dank für Ihren Auftrag.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt.

Imholz Autohaus AG
Sinserstrasse 45/55 | 6330 Cham
Tel. +41 41 784 30 30
info@imholz-autohaus.ch
imholz-autohaus.ch

IMHOLZ
AUTOHAUS
CHAM

VOLVO ISUZU IVECO

MWSt-Nr. CHE-106.912.696
Auftrags-Nr. 256134
Annahme 04.09.2025 Lieferung 10.09.2025
Unsere Ref. Müller Beat
beat.mueller@imholz-autohaus.ch

Frau
Rita Rosa Arzethauser-Schmid
Obermühleweid 12
6330 Cham

Fahrzeug **VW Polo 1.0 TSI Comfortline DSG**
Kontrollschild ZG 38999
Km-Stand 41'491
1.Inv.Setz. 14.07.2021
Chass.Nr. WVWZZZAWZMY073660

Rechnung-Nr. 341522

Cham, 10.09.2025 Seite 1

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
Hinweis:					
Kein Serviceheft im Fahrzeug					
Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:					
Wartung nach Herstellervorschrift:		1	180.00	180.00	01
- Motoröl und Ölfilter ersetzen					
- Motor, Auspuff und Getriebe auf Dichtheit prüfen					
- Dichtheit Ansaug und Aufladesystem prüfen					
- Brems-, Kühl- und Unterdrucksystem prüfen					
- Kupplungshydrauliksystem auf Dichtheit prüfen					
- Zustand Aufhängung, Lenkgestänge prüfen					
- Antriebs- und Gelenkwellen prüfen					
- Reifen und Bremsanlage auf Sicherheit prüfen					
- Kurbelgehäuseentlüftung prüfen					
- Keilriemen und Kupplung prüfen					
- Fehlerabfrage mit Diagnosesystem					
Zündkerzen im Rahmen einer Wartung austauschen		0.30	180.00	54.00	01
Luftfiltereinsatz ersetzen		0.10	180.00	18.00	01
Reinigungen:					
Türe hinten rechts polieren, Ausbessurung macht Kunde		0.25	180.00	45.00	01
Aussenreinigung *kostenlos*		1	0.00	0.00	01
Material / Gebühren:					
OELFILTER	OC977/1	1	19.90	19.90	01
		Übertrag		316.90	

Imholz Autohaus AG
Sinserstrasse 45/55 | 6330 Cham
Tel. +41 41 784 30 30
info@imholz-autohaus.ch
imholz-autohaus.ch

Rechnung-Nr. 341522

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
		Übertrag			
DICHUNG ÖLABLASS	591.840	1	2.90	2.90	01
LUFTFILTER	E1535L	1	40.35	40.35	01
ZÜNDKERZE VW	YA5NII3320	3	33.15	99.45	01
MOTORENÖL 5W/30	5W30	4	25.13	100.52	01
1 LITER SCHEIBENREINIGER *KOSTENLOS*	049G	1	0.00	0.00	01
KLEIN- UND REINIGUNGSMATERIAL				15.00	01
FACHGERECHTE ENTSORGUNG				3.90	01

01	8.10 % MWSt v.	579.02 =	46.90	+Rund.diff. -0.02	46.88

Total **CHF** **625.90**

Zahlbar: 30 Tage netto

Freundliche Grüsse und besten Dank für Ihren Auftrag.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt.

Imholz Autohaus AG
Sinserstrasse 45/55 | 6330 Cham
Tel. +41 41 784 30 30
info@imholz-autohaus.ch
imholz-autohaus.ch