UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: E609FF70-8A08-453A-BE20-6B443769FE71

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: Q5 e-Hybrid Quattro - 25,9 kWh

KILOMETERSTAND: 19'600 km
FIN: WAUZZZGUXS2069471
DATUM UND UHRZEIT: 01.09.26, 11:59

DURCHGEFÜHRT VON: AOC Münchenbuchsee

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

99.4 %

ENERGIE 22kWh | 22kWh

WLTP-REICHWEITE 99km | 100km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

CARA Approved Battery Health Check

DURCHGEFÜHRT VON:

amag

Fahrzeug noch nicht unterstützt, Ergebnisse nicht validiert

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	25.7kWh	21.9kWh	16.8kWh
Neu:	25.9kWh	22.0kWh	16.9kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	80-99km	100km
Neu:	81-100km	101km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 11:59:13

- FLASH Test gestartet. ✓
- Start der Datenerfassung. ✓
- Fahrzeug erkannt. ✓
- Datenerfassung beendet. ✓
- Analyse der Daten. ✓
- Analyse abgeschlossen. ✓

SENSOREN

- Spannungssensor ✓
- Stromsensor ✓
- Temperatursensoren ✓
- Zellspannungssensoren ✓

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	1%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	20.0°C	21.0°C	1.0°C	✓
Zellenspannung	3.520V	3.524V	4mV	✓
Batteriespannung	357.8V			
Durchschn. Stromstärke	-2.1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.523	3.523	3.522	3.521	3.522	3.521	3.522	3.524	3.523	3.522	3.524	3.523	3.521	3.523	3.521	3.522	3.521	3.523	3.522	3.521
21 - 40	3.523	3.522	3.522	3.522	3.523	3.521	3.522	3.521	3.522	3.521	3.522	3.521	3.522	3.522	3.523	3.522	3.523	3.523	3.522	3.522
41 - 60	3.522	3.522	3.521	3.522	3.522	3.522	3.521	3.522	3.521	3.523	3.522	3.524	3.523	3.522	3.521	3.523	3.522	3.522	3.522	3.523
61 - 80	3.523	3.523	3.521	3.521	3.521	3.521	3.520	3.521	3.522	3.520	3.521	3.520	3.522	3.522	3.520	3.522	3.520	3.522	3.522	3.522
81 - 100	3.521	3.521	3.521	3.520	3.520	3.523	3.522	3.522	3.522	3.522	3.523	3.524	3.520	3.522	3.523	3.522	3.523	3.521	3.522	3.522
101 - 102	3.523	3.521																		



Fahrzeug noch nicht unterstützt, Ergebnisse nicht validiert

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

E609FF70-8A08-453A-BE20-6B443769FE71