



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	E 200
Erstzulassung	15.03.2018
FIN	WDD2132421A434854

Nächster Service	06.2027	85023 km
-------------------------	----------------	-----------------

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)



Mercedes-Benz

Servicebericht 8

Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Muri	Datum	01.06.2026
	Pilatusstrasse 33	Rep.-Auftr.-Nr.	11-61730
	Muri AG	Laufleistung	60023 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	606
Restlaufzeit	61 Tage
Restlaufstrecke	20600 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen	☒
Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern	☒
Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern	☒
Bremsbeläge und Bremsscheiben der Vorderachse erneuern (Komplettträger abmontiert) bei Fzg. mit Faustsattel	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☒
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 7

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Automobil AG,
Zweigniederlassung Adliswil
Zürichstrasse 78
Adliswil

Datum 30.07.2025
Rep.-Auftr.-Nr. 9013901
Laufleistung 55625 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 3D0G
Restlaufzeit 24 Tage
Restlaufstrecke 19800 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket ☒
durchführen
Zusatz zum Service: ☒
Luftfiltereinsatz erneuern
Zusatz zum Service: ☒
Zündkerzen erneuern
Zusatz zum Service: Batterie ☒
für Senderschlüssel erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 6

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Adliswil Zürichstrasse 78 Adliswil	Datum	23.08.2024
		Rep.-Auftr.-Nr.	9005617
		Laufleistung	50445 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	606
Restlaufzeit	41 Tage
Restlaufstrecke	21200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen	☒
--------------------------------------	-------------------------------------

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern	☒
--	-------------------------------------

Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern	☒
---	-------------------------------------

Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern	☒
---	-------------------------------------

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Garantie gegen Durchrostung	☒
-----------------------------	-------------------------------------

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☒
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 5

Mercedes-Benz

Robert Huber AG Betrieb Muri
Pilatusstrasse 33
Muri AG

Datum 04.10.2023
Rep.-Auftr.-Nr. 11-44643
Laufleistung 46635 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 43 Tage
Restlaufstrecke 21100 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket ☒
durchführen
Zusatz zum Service: Batterie ☒
für Senderschlüssel erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz

Robert Huber AG Betrieb Muri
Pilatusstrasse 33
Muri AG

Datum 15.11.2022
Rep.-Auftr.-Nr. 39158
Laufleistung 42714 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode EOE
Restlaufzeit 38 Tage
Restlaufstrecke 17662 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität
Viskosität Eigenöl

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Kunde hat Eigenöl mitgebracht



Mercedes-Benz

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Inter-Auto, succursale de Groupe	Datum	23.12.2021
	Leuba SA	Rep.-Auftr.-Nr.	128394
	route d'Ollon 1	Laufleistung	35376 km
	Aigle		

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	3508
Restlaufzeit	-54 Tage
Restlaufstrecke	12278 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	☒
Luftfilter-Einsatz erneuert	☒
Zündkerzen erneuert	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Emil Frey AG, Zweigniederlassung	Datum	30.10.2020
	Volketswil	Rep.-Auftr.-Nr.	092988
	Industriestrasse 33	Laufleistung	22654 km
	Volketswil		

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	E0E
Restlaufzeit	-211 Tage
Restlaufstrecke	10704 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.5
Viskosität	0W-40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
Bremsflüssigkeit erneuert	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Hirsch Ruckstuhl AG
Industriestrasse 8
Kloten

Datum 03.04.2019
Rep.-Auftr.-Nr. 95718.00
Laufleistung 8358 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -9 Tage
Restlaufstrecke 16900 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität 0W-40

Zusatzarbeiten

Batterie für Schlüssel KEYLESS-☒
GO erneuert
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Muri Pilatusstrasse 33 Muri AG	Datum Laufleistung Service	01.06.2026 60023 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Adliswil Zürichstrasse 78 Adliswil	Datum Laufleistung Service	30.07.2025 55625 km Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Adliswil Zürichstrasse 78 Adliswil	Datum Laufleistung Service	23.08.2024 50445 km Service B
Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Muri Pilatusstrasse 33 Muri AG	Datum Laufleistung Service	04.10.2023 46635 km Service A
Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Muri Pilatusstrasse 33 Muri AG	Datum Laufleistung Service	15.11.2022 42714 km Service B
Mercedes-Benz	Inter-Auto, succursale de Groupe Leuba SA route d'Ollon 1 Aigle	Datum Laufleistung Service	23.12.2021 35376 km Service A
Mercedes-Benz	Emil Frey AG, Zweigniederlassung Volketswil Industriestrasse 33 Volketswil	Datum Laufleistung Service	30.10.2020 22654 km Service B
Mercedes-Benz	Hirsch Ruckstuhl AG Industriestrasse 8 Kloten	Datum Laufleistung Service	03.04.2019 8358 km Service A