

08.07.2026

Artikel	Anzahl (Stk/Std)	Preis pro Stück	Total CHF
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI 110 kW BVY			
Filter, Innenraumluft 1000408772	1	30.10	30.10
Keilrippenriemensatz 1001954526	1	200.31	200.31
Kraftstofffilter 1000533208	1	75.86	75.86
Luftfilter 1000334212	1	55.50	55.50
Motoröl 1011165275	1	161.00	161.00
Verschlussschraube, Ölwanne 1001203484	1	3.79	3.79
Wasserpumpe + Zahnriemensatz 1001665996	1	439.42	439.42
Zündkerze 1000405207	4	27.72	110.88
Ölfilter 1000404678	1	28.68	28.68
Sämtliche Zündkerzen erneuern	0.70	148.56	103.99
Batterie erneuern	0.40	148.56	59.42
Kraftstofffilter erneuern	0.30	148.56	44.57
Motoröl und Filter wechseln	0.50	148.56	74.28
Innenraumfilter erneuern	0.20	148.56	29.71
Luftfiltereinsatz erneuern	0.10	148.56	14.86
Batterie erneuern	0.40	148.56	59.42
Beide Stoßdämpfer erneuern (Vorderachse)	2.50	148.56	371.40
Beide Koppelstangen Stabilisator erneuern (Vorderachse)	0.40	148.56	59.42
Ergänzungsarbeit nach Instandsetzung und Lackierung	0.50	148.56	74.28
Außenschweller links Reparaturlack (Stufe 3)	1.00	250.00	250.00
Außenschweller rechts instandsetzen	1.00	148.56	148.56
Außenschweller rechts Reparaturlack (Stufe 3)	1.00	250.00	250.00
Beide vorderen Kotflügel Reparaturlack (Stufe 3)	2.00	400.00	800.00
Artikel ohne Fahrzeug			
Starterbatterie 1001306921	1	202.00	202.00
Stoßdämpfer 1001286691	2	119.00	238.00
Stange/Strebe, Stabilisator 1001768270	2	74.00	148.00
Eigene Arbeit			
Achsvermessung + Spur einstellen	1.00	159.00	159.00
Motor & Chassis Waschen für MFK	1.00	130.00	130.00

Artikel	Anzahl (Stk/Std)	Preis pro Stück	Total CHF
MFK Prüfgebühren	1.00	78.00	78.00
Licht einstellen	1.00	40.00	40.00
Total Teile			1'693.54
Total Arbeit			2'746.91
Total ohne MwSt.			4'440.45
MwSt.(8.10%)			359.68
Gesamttotal inkl. MwSt.			4'800.13