



Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check

Bestätigung,
dass Ihr Toyota

VIN:

5TDLB3CH00S097224

den jährlichen Hybrid Service Check
erfolgreich bestanden hat

Unterschrift

Werkstatt

Datum

BESTANDEN

Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	02/05/2025	Fahrzeugtyp	Highlander
Kilometerstand	56425 KM	Händlernummer	9900
VIN	5TDLB3CH00S097224	Testdatum und -zeit	02/05/2025 07:50:08 GMT

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung	Bestanden
-----------------------------------	-----------

Diagnosecodes werden durch das Steuergerät gespeichert, wenn dieses eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

Hybrid-Batterie	Bestanden
-----------------	-----------

Deine Hybridbatterie besteht aus einer Reihe von Komponenten. Große Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Innerer Widerstand	Bestanden
innere Spannung	Bestanden
Abweichungsprüfung	Bestanden
Batterietemperatur	Bestanden

Batterie-Isolierung	Bestanden
---------------------	-----------

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen überprüfen.

Bauteile der Kühlung des Hybrid-Systems	Bestanden
---	-----------

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Pumpe	Bestanden
Lüfter	Bestanden
Kühlmittelstand	Bestanden

Gesamtstatus des Tests	Bestanden
------------------------	-----------

Denken Sie daran: Ihr jährlicher Hybrid Service Check bei Toyota ist der beste Weg, eine optimale Nutzung Ihres [Hybrid Synergy Drive®](#) sicherzustellen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.