

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 6009CA6C-E81E-41C1-9F80-43AE76494FB7

FAHRZEUG

MARKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQE - 90,56 kWh

KILOMETERSTAND: 27.704 km
FIN: W1KEG2CB1PF019048
DATUM UND UHRZEIT:
15.09.26, 09:35

DURCHGEFÜHRT VON: AutoCenter
Spreitenbach AG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

99,8 %

ENERGIE 90kWh | 91kWh




WLTP-REICHWEITE 652km | 654km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	95,7kWh	90,4kWh	88,8kWh
Neu:	96,0kWh	90,6kWh	89,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	435-652km	417km
Neu:	436-654km	418km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 09:35:37

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Beendete Datenerfassung.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	85%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	104%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	17,0°C	19,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	4,045V	4,052V	7mV	✓
Batteriespannung	364,5V			
Durchschn. Stromstärke	-2,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.049	4.050	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049	4.050	4.048	4.049	4.049	4.050	4.050	4.049	4.050	4.050	4.049	4.051	4.049
21 - 40	4.051	4.051	4.050	4.050	4.050	4.051	4.050	4.049	4.050	4.051	4.050	4.050	4.051	4.051	4.050	4.051	4.049	4.050	4.050	4.051
41 - 60	4.050	4.049	4.045	4.049	4.050	4.049	4.051	4.051	4.051	4.051	4.050	4.050	4.050	4.050	4.051	4.051	4.050	4.049	4.049	4.052
61 - 80	4.051	4.050	4.051	4.049	4.051	4.052	4.052	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.049	4.050	4.050	4.049	4.049	4.049	4.051	4.050
81 - 100	4.050	4.051	4.051	4.049	4.050	4.050	4.049	4.050	4.049	4.050	4.051	4.050	4.051	4.050	4.050	4.050	4.049	4.050	4.052	4.051
101 - 120	4.050	4.050	4.050	4.052	4.050	4.051	4.051	4.051	4.050	4.049	4.052	4.050	4.049	4.048	4.051	4.048	4.049	4.049	4.049	4.049
121 - 140	4.050	4.048	4.050	4.049	4.048	4.050	4.051	4.049	4.051	4.051	4.050	4.050	4.050	4.049	4.050	4.050	4.049	4.051	4.049	4.051
141 - 160	4.051	4.050	4.049	4.051	4.048	4.050	4.050	4.051	4.051	4.051	4.049	4.049	4.050	4.051	4.050	4.051	4.050	4.052	4.050	4.050
161 - 180	4.049	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.051	4.050	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.049	4.050	4.050	4.050	4.051	4.051



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.