

Batteriestatusbericht

SOH Blitz Test

Fahrzeuginformationen

2023/BMW/i5 M60 xDrive(5'G60)/0030
Kilometerstand: 27105km
FIN: WBY41FK000CP34097
Nennspannung: 398.5 V
Nennkapazität: 210.6 Ah

Testzeit: 2026-07-09 17:24:48
Prüfstelle: Waldvogel Automobile GmbH
Kunde: CAMOYA AG
S/N: V6AGR5C01183
Version: V19.20



Scannen und PDF
herunterladen

Batteriestatus

Packinformationen

Batteriezustand

SOH*:	97 %
SOC:	90 %

Statische Temperaturkonsistenz

Batterietemperatur:	28.2 °C
Maximale Temperaturdifferenz:	0.6 °C

Statische Spannungskonsistenz

Batteriespannung:	441.76 V
Maximale Spannungsdifferenz:	3 mV

Energie

81.4 kWh | 83.9 kWh

Reichweite eines neuen Fahrzeugs bei voller Ladung (WLTP)

500.5 km | 516 km

*: Basierend auf den BMS-Daten oder den zugehörigen Daten des Fahrzeugherstellers. Autel übernimmt keine Garantie für den tatsächlichen SOH oder den physischen Zustand der Batterie.

Batterie-Fehlercodes (DTCs)

Keine Fehlercodes erkannt

Testparameter

Informationen zur Modulspannung									
Maximale Modulspannung:		48.99 V				Minimale Modulspannung:		16.33 V	
Durchschnittliche Modulspannung:		40.07 V				Modulspannungsdelta:		32.67 V	
Standardabweichung der Modulspannung:		14.54 V							
Maximale Zellspannung:		4.084 V				Minimale Zellspannung:		4.081 V	
Durchschnittliche Zellspannung:		4.082 V				Zellspannungsdelta:		3 mV	
Standardabweichung der Zellspannung:		1 mV							
Niedrig Hoch Warnung Nicht in Ordnung									
Modul		Zelle							
		1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (#1-#4)	16.33 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V				
M2 (#5-#8)	16.33 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.082 V				
M3 (#9-#12)	16.33 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.082 V				
M4 (#13-#24)	48.98 V	4.082 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.081 V
		4.082 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V				
M5 (#25-#36)	48.98 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.083 V	4.081 V	4.082 V	4.082 V
		4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.083 V				
M6 (#37-#48)	48.99 V	4.083 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.082 V
		4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.083 V				
M7 (#49-#60)	48.99 V	4.082 V	4.082 V	4.083 V	4.082 V	4.083 V	4.084 V	4.083 V	4.083 V
		4.083 V	4.082 V	4.083 V	4.082 V				
M8 (#61-#72)	48.98 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V
		4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V				
M9 (#73-#84)	48.98 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.082 V	4.081 V	4.082 V	4.082 V	4.081 V
		4.082 V	4.082 V	4.082 V	4.082 V				
M10 (#85-#96)	48.97 V	4.082 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V
		4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V				

M11 (#97- #108)	48.97 V	4.081 V	4.081 V	4.082 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V	4.081 V
		4.081 V	4.082 V	4.081 V	4.081 V				

Modultemperaturinformationen

Maximale Temperatur:28.2 °C

Minimale Temperatur:27.6 °C

Durchschnittliche Temperatur:27.9 °C

NiedrigHoch

!Warnung

+

Nicht in Ordnung

	1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (T1-T2)	27.8 °C	27.9 °C						
M2 (T3-T4)	27.8 °C	27.8 °C						
M3 (T5-T6)	27.8 °C	27.8 °C						
M4 (T7-T8)	27.7 °C	27.7 °C						
M5 (T9-T10)	27.8 °C	27.6 °C						
M6 (T11-T12)	27.8 °C	27.9 °C						
M7 (T13-T14)	27.9 °C	27.8 °C						
M8 (T15-T16)	27.9 °C	27.9 °C						
M9 (T17-T18)	28 °C	27.8 °C						
M10 (T19-T20)	28 °C	28.2 °C						
M11 (T21-T22)	28 °C	27.9 °C						

Prüfstelle: Waldvogel Automobile GmbH

Adresse: Bahnhofstrasse 2

Tel: _____

E-Mail: waldvogel@bluewin.ch

Techniker: _____

Datum: _____

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.

Haftungsausschluss:

1. Alle in diesem Bericht präsentierten Daten stammen aus den Original-BMS-Daten des Fahrzeugherstellers oder den zugehörigen abgeleiteten Daten. Aufgrund von Faktoren wie verzögerten Datenaktualisierungen oder Übertragungslatenzen können die Berichtsdaten von dem tatsächlichen Zustand der Batterie abweichen.
2. Die durch diese Funktion generierten Ergebnisse und die entsprechende Analysestrategie sind lediglich Referenzinformationen. Autel übernimmt keine Gewähr für die Authentizität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten und bietet keine ausdrückliche oder implizite Garantie für den tatsächlichen SOH oder den physischen Zustand der Batterie. Durch die Nutzung dieser Funktion stimmen Sie allen Bedingungen dieses Haftungsausschlusses zu und akzeptieren sie.
3. Dieser Bericht dient nur als Referenz für die Fahrzeuginspektion und -wartung. Autel haftet nicht für Unfälle, Sachschäden oder Personenschäden, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren.