



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug Mercedes-Benz V-Klasse V 250AVG/L 4X2 3

Erstzulassung 26.06.2019

FIN WDF44781313554616

Nächster Service 04.2028 156850 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Seon	Datum	17.04.2026
	Birren 2	Rep.-Auftr.-Nr.	12-57387
	Seon	Laufleistung	116850 km

Durchgeführter Service

Service	Großer Service
Restlaufzeit	192 Tage
Restlaufstrecke	12700 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B durchfuehren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern bei Fzg. mit Fondklimaanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: AdBlue(R) auffuellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Oelwechselim Automatikgetriebe durchfuehren bei Fzg. mit Getriebe 722.9	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefuehrt	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Servicebericht 3

Mercedes-Benz Auto-Schmid AG
Suhrenmatten
Unterentfelden

Datum 09.01.2025
Rep.-Auftr.-Nr. wa067098
Laufleistung 93878 km

Durchgeführter Service

Service Kleiner Service
Restlaufzeit 35 Tage
Restlaufstrecke -370 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren
Zusatz zum Service: Staubfilter
erneuern
Zusatz zum Service: Staubfilter
erneuern bei Fzg. mit
Fondklimaanlage
Zusatz zum Service: AdBlue(R)
auffuellen
Zusatz zum Service alle 2
Jahre: Bremsfluessigkeit
erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefuehrt



Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz
Auto-Schmid AG
Suhrenmatten
Unterentfelden

Datum 24.04.2023
Rep.-Auftr.-Nr. wa050456
Laufleistung 57537 km

Durchgeführter Service

Service Großer Service
Restlaufzeit -94 Tage
Restlaufstrecke 2676 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.52
Viskosität 5W-30

Beschreibung Automatisches Getriebe
Ölqualität 236.15
Viskosität

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel
Staubfilter für
Fondklimaanlage erneuert
Staubfilter für Heizung/Lüftung
oder Aktivkohle-Staubfilter für
Klimaanlage erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Automatikgetriebe: Öl- und
Filterwechsel
AdBlue Behälter:
Flüssigkeitsstand auffüllen
gegen gesonderten Auftrag
Bremsflüssigkeit erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz Auto-Schmid AG
Suhrenmatten
Unterentfelden

Datum 11.05.2021
Rep.-Auftr.-Nr. WA028508
Laufleistung 21670 km

Durchgeführter Service

Service Kleiner Service
Restlaufzeit -7 Tage
Restlaufstrecke 15200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.52
Viskosität 5W-30

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel
Staubfilter für
Fondklimaanlage erneuert
Staubfilter für Heizung/Lüftung
oder Aktivkohle-Staubfilter für
Klimaanlage erneuert
AdBlue Behälter:
Flüssigkeitsstand auffüllen
gegen gesonderten Auftrag
Bremsflüssigkeit erneuert

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Robert Huber AG Betrieb Seon Birren 2 Seon	Datum Laufleistung Service	17.04.2026 116850 km Großer Service
Mercedes-Benz	Auto-Schmid AG Suhrenmatten Unterentfelden	Datum Laufleistung Service	09.01.2025 93878 km Kleiner Service
Mercedes-Benz	Auto-Schmid AG Suhrenmatten Unterentfelden	Datum Laufleistung Service	24.04.2023 57537 km Großer Service
Mercedes-Benz	Auto-Schmid AG Suhrenmatten Unterentfelden	Datum Laufleistung Service	11.05.2021 21670 km Kleiner Service