



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	AMG E 43 4MATIC
Erstzulassung	27.02.2018
FIN	WDD2132641A415767

Nächster Service	12.2026	148524 km
-------------------------	----------------	------------------

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)



Mercedes-Benz

Servicebericht 8

Mercedes-Benz
Winteler SA
via Mondari 7
Giubiasco

Datum 19.12.2025
Rep.-Auftr.-Nr. 11-51081
Laufleistung 123524 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 606
Restlaufzeit -9 Tage
Restlaufstrecke 8900 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.6
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen ☒

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☒

Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern ☒

Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Eseguire



Mercedes-Benz

Servicebericht 7

Mercedes-Benz
Winteler SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 09.12.2024
Rep.-Auftr.-Nr. 15-60055
Laufleistung 107412 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 2507
Restlaufzeit 45 Tage
Restlaufstrecke 11300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchführen ☒

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☒

Zusatz zum Service: Zündkerzen erneuern ☒

Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern ☒

Bremsbeläge und Bremsscheiben der Vorderachse erneuern (Komplettträger abmontiert) bei Fzg. mit Festsattel ☒

4 Bremsbeläge der Hinterachse aus-, einbauen, n. B. erneuern (Komplettträger abmontiert) ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 6

Mercedes-Benz
Winteler SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 25.01.2024
Rep.-Auftr.-Nr. 15-52122
Laufleistung 93562 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode RE071
Restlaufzeit -10 Tage
Restlaufstrecke 8319 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchführen ☒

Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☒

Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern ☒

Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern ☒

Zusatz zum Service: Batterie für Senderschlüssel erneuern ☒

Zusatz zum Service B: Ölwechsel im Automatik- und Verteilergetriebe durchführen bei Fzg. mit Getriebe 725.0 ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 5

Mercedes-Benz
Winteler SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 17.01.2023
Rep.-Auftr.-Nr. 42534
Laufleistung 76835 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 16 Tage
Restlaufstrecke 7630 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Batterie für Schlüssel KEYLESS-☒
GO erneuert
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 4

Mercedes-Benz
Winteler SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 02.02.2022
Rep.-Auftr.-Nr. 15-33382
Laufleistung 59465 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode EOE
Restlaufzeit 25 Tage
Restlaufstrecke 8627 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert ☒
Batterie für Schlüssel KEYLESS-
GO erneuert ☒
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 3

Mercedes-Benz
Winteler & Co SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 26.02.2021
Rep.-Auftr.-Nr. 15-24745
Laufleistung 43092 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode T5001
Restlaufzeit 8 Tage
Restlaufstrecke 13982 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Batterie für Schlüssel KEYLESS-☒
GO erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert ☒
Zündkerzen erneuert ☒
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz
Winteler & Co SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 05.03.2020
Rep.-Auftr.-Nr. 15-16728
Laufleistung 32074 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode EOE
Restlaufzeit -14 Tage
Restlaufstrecke 5354 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert ☒
Batterie für Schlüssel KEYLESS-
GO erneuert ☒
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Winteler & Co SA
Via Cantonale 32
Riazzino

Datum 18.02.2019
Rep.-Auftr.-Nr. 15-61765
Laufleistung 12428 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 18 Tage
Restlaufstrecke 12600 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Winteler SA via Mondari 7 Giubiasco	Datum Laufleistung Service	19.12.2025 123524 km Service B
Mercedes-Benz	Winteler SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	09.12.2024 107412 km Service A
Mercedes-Benz	Winteler SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	25.01.2024 93562 km Service B
Mercedes-Benz	Winteler SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	17.01.2023 76835 km Service A
Mercedes-Benz	Winteler SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	02.02.2022 59465 km Service B
Mercedes-Benz	Winteler & Co SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	26.02.2021 43092 km Service A
Mercedes-Benz	Winteler & Co SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	05.03.2020 32074 km Service B
Mercedes-Benz	Winteler & Co SA Via Cantonale 32 Riazzino	Datum Laufleistung Service	18.02.2019 12428 km Service A