



Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,
dass Ihr Toyota

VIN:

SB1K93BE00E205477

den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Händlerstempel

Emil Frey AG
Garage Zürich Nord
Off. Toyota-Vertretung
Thurgauerstrasse 35
8050 Zürich

Datum 22.5.2026

BESTANDEN

Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	22/05/2026	Fahrzeugtyp	Corolla
Kilometerstand	49659 KM	Händlercode	9310
VIN	SB1K93BE00E205477	Testdatum und -zeit	22/05/2026 09:29:37 GMT

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung Gut

Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

Hybrid-Batterie Gut

Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Innerer Widerstand	Gut
innere Spannung	Gut
Unterschiedsprüfung	Gut
Batterietemperatur	Gut

Batterie-Isolierung Gut

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.

Bauteile der Hybrid-Kühlung Gut

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Pumpe	Gut
Lüfter	Gut
Kühlmittelstand	Gut

Gesamtstatus des Tests Gut

Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.