



Porsche Zentrum Basel - Florenz-Strasse 1B - 4142 Münchenstein - Schweiz

Porsche Zentrum Basel  
Nef Sportwagen AG  
Florenz-Strasse 1B  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
T +41 58 5 911 911  
F +41 58 5 911 912  
E info@porsche-basel.ch  
W www.porsche-basel.ch  
CHE-492.505.741 MWST

<b>Rechnung</b>	<b>Rechnungs-Nr.</b> 70063265	<b>vom</b> 25.10.2024	<b>Kunden-Nr.</b> 110175
	<b>Auftrags-Nr.</b> 70069938	<b>vom</b> 21.10.2024	<b>Lieferdatum</b> 25.10.2024

Seite 1 von 2

<b>Amtl. Kennz.</b>	AG558541	<b>Marke</b>	Porsche		
<b>Fahrgestell-Nr.</b>	WPOZZZ99Z6S736774	<b>Typ</b>	9974300608		
<b>Erstzulassung</b>	04.05.2006	<b>Modell</b>	911 CARR. 4S COUPE	<b>KM-Stand</b>	154518

RZ/T-Nr.	Arbeiten/Teile	Menge/Zeit	Preis	Betrag CHF
<b>00</b>	<b>WARTUNG</b>			
03260000	GROSSE WARTUNG	2.50		618.75 1
24421950	DÄMPFER DROSSELKLAPPENTEIL ERSETZEN	0.19		47.03 1
90012310630	DICHTRING A 18X24 D 760	1.00	2.22	2.22 1
99610722553	OELFILTERELEMENT	1.00	44.10	44.10 1
ZOEL 0W40.F	MOBIL 1 MOTORÖL 0W40	8.00	40.85	326.80 1
99757121902	STAUB- UND POLLENFILTER	1.00	105.94	105.94 1
90021900930	VSHL-SHR M18X1,5 DIN90	1.00	11.58	11.58 1
99711013201	LUFTFILTEREINSATZ	2.00	74.36	148.72 1
99970334900	DAEMPF-EL 15X10/M 6*	1.00	11.58	11.58 1
958012619	REIFENDICHTMITTEL	1.00	97.25	97.25 1
29300.F	SCHEIBENWASCHWASSER	0.20	5.21	1.04 1
A112	PORSCHE PT4G TESTER LIZENZ	1.00	37.45	37.45 1
<b>Summe 00 - WARTUNG:</b>				<b>1'452.46</b>
<b>001</b>	<b>ZUSATZARBEITEN ALLE 2 JAHRE</b>			
03510050	ZUSATZWARTUNG ALLE 2 JAHRE .	0.62		153.45 1
37041-3000	BREMSFLUESSIGKEIT	2.00	40.02	80.04 1
<b>Summe 001 - ZUSATZARBEITEN ALLE 2 JAHRE:</b>				<b>233.49</b>
<b>004</b>	<b>ZUSATZARBEITEN LAUFLEISTUNGS- UND ZEITABHÄNGIG</b>			
03540050	ZUSATZWARTUNG 4,8,10 DANACH AL .	0.28		69.30 1
03810050	ZUSATZWARTUNG ZÜNDKERZEN .	1.05		259.88 1
03830050	ZUSATZWARTUNG 90000 KM/60000 M .	0.13		32.18 1
99917022390	ZUENDKERZE FGR 5KQE0	6.00	35.72	214.32 1
<b>Übertrag:</b>				<b>2'261.63</b>






PORSCHE

# Wie zufrieden sind Sie mit unserer Arbeit? Umfrage zur Porsche Servicequalität.

Ihre Meinung zur Porsche Servicequalität ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund senden wir unseren Kunden per Mail stichprobearartig einen Fragebogen, mit dem Sie unseren Service bewerten können.

## Porsche bewertet Ihre mögliche Antworten folgendermassen:



Entsprach der Ablauf des Werkstattbesuchs in allen Bereichen Ihren Erwartungen (d.h. Terminvereinbarung, Serviceausführung, Fahrzeugabholung)?

- Ich war positiv überrascht
- Meine Erwartungen wurden erfüllt
- Einige Punkte haben meine Erwartungen nicht erfüllt

In der Hoffnung, Ihre Erwartung mit «überaus zufrieden» erfüllt zu haben, bitten wir Sie an einer allfälligen Umfrage teilzunehmen.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.

Ihr Porsche Team Basel

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH89 3077 0253 5040 8200 1  
Nef Sportwagen AG  
Florenz-Strasse 1B  
4142 Münchenstein

Referenz  
70 19670 00000 11017 57006 32659

Zahlbar durch  
Herr  
Jan Thomas Wuhrmann  
Quellenrain 2  
4310 Rheinfelden

Währung Betrag  
CHF 2 553.50

Annahmestelle

### Zahlteil



Währung Betrag  
CHF 2 553.50

Konto / Zahlbar an  
CH89 3077 0253 5040 8200 1  
Nef Sportwagen AG  
Florenz-Strasse 1B  
4142 Münchenstein

Referenz  
70 19670 00000 11017 57006 32659

Zahlbar durch  
Herr  
Jan Thomas Wuhrmann  
Quellenrain 2  
4310 Rheinfelden

# PORSCHE

## Große Wartung Cayman (987), Cayman S (987) Boxster (987), Boxster S (987) 911 Carrera (997), 911 Carrera S (997)

Fahrzeug-Ident-Nr. W1022289265736774

Arbeitsanweisung  
zum Auftrag Nr.

70069938

**Große Wartung**

bei 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 km usw. / 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 mls etc.

(Arbeitsposition 03 26 00 ..)

Beschreibungen zur Ausführungen siehe Handbuch Technik

**Hinweis:** Sollte die Kilometerleistung für eine Regelwartung nicht erreicht werden, muss spätestens nach 4, 8, 12.....Jahren eine große Wartung durchgeführt werden.

Der Begriff "Prüfen" umfaßt alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen	✓
Motoröl und Ölfilter ersetzen	✓
Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit (Öle und Flüssigkeiten) und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)	✓
Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung	✓
Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen	✓
Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung	✓
Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen	✓
Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen	✓
Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen	✓
Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Leitungsverbindungen	✓
Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen	✓
Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß	✓
Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion	✓
Kupplung: Pedalendstellung prüfen	✓
Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung	✓
Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	✓
Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	✓
Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen	✓
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	✓
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	✓
Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen	✓
Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen	✓
Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen	✓
Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen	✓
Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen	✓
Signalhorn: Funktion prüfen	✓
Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsenstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen	✓
Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen	✓
Zündkerzen ersetzen: Siehe Zusatzwartung	✓

Fortsetzung siehe Rückseite

# PORSCHE

## Große Wartung Cayman (987), Cayman S (987) Boxster (987), Boxster S (987) 911 Carrera (997), 911 Carrera S (997)

Fahrzeug-Ident-Nr. WPO2229976 9736774

Arbeitsanweisung  
zum Auftrag Nr.

700 679 38

**Zusatzwartung Zündkerzen**  
(Arbeitsposition 03 81 00 ..)

Zündkerzen ersetzen **alle 90.000 km / 60.000 mls oder 4 Jahre**

**Zusatzwartung Antriebsriemen**  
(Arbeitsposition 03 60 00 ..)

Antriebsriemen prüfen	bei 60.000 km / 40.000 mls oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>
Antriebsriemen prüfen	bei 150.000 km / 100.000 mls oder 10 Jahre	<input type="checkbox"/>
Antriebsriemen prüfen	bei 240.000 km / 160.000 mls oder 16 Jahre	<input type="checkbox"/>

**Zusatzwartung Cabriolet-Verdeck**  
(Arbeitsposition 03 70 00 ..)

Cabriolet-Verdeck warten und pflegen (nur 911Carrera) **alle 30.000 km / 20.000 mls oder 2 Jahre**

**Zusatzwartung alle 90.000 km / 60.000 mls oder 6 Jahre**  
(Arbeitsposition 03 83 00 ..)

Antriebsriemen ersetzen

**Zusatzwartung alle 180.000 km / 120.000 mls oder 12 Jahre**  
(Arbeitsposition 03 88 00 ..)

Schaltgetriebe: Öl ersetzen	<input type="checkbox"/>
Automatikgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen	<input type="checkbox"/>
Automatikgetriebe: Öl im Achsantrieb ersetzen	<input type="checkbox"/>
Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen	<input type="checkbox"/>

**Alle 2 Jahre**

Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Überrollschutzsystem prüfen (nur 911 Carrera Cabriolet)	<input type="checkbox"/>

**Alle 4 Jahre**


Reifendichtmittel ersetzen

**Nach 4 danach alle 2 Jahre**

Batterie des Reifendruckkontrollsystems prüfen

**Nach 4, 8, 10 danach alle 2 Jahre**

Airbagsystem überprüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregatelagerung und Fahrwerk: Sichtprüfung aller Gummilager auf Beschädigung	<input checked="" type="checkbox"/>

Unterschrift (Monteur): 

**Probefahrt:**

Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>

Unterschrift (Endkontrolle): 



# PORSCHE

Porsche Zentrum Basel · Florenz-Strasse 1B · CH-4142 Münchenstein

Porsche Zentrum  
Basel

Nef Sportwagen AG  
Florenz-Strasse 1B  
CH-4142 Münchenstein  
CHE-492.505.741 MWST  
Telefon: +41 (0) 58 5 911 911  
Telefax: +41 (0) 58 5 911 912  
info@porsche-basel.ch  
www.porsche-basel.ch

<b>Rechnung</b>	<b>Rechnungs-Nr.</b> 70056921	<b>vom</b> 16.08.2023	<b>Kunden-Nr.</b> 110175
	<b>Auftrags-Nr.</b> 70061865	<b>vom</b> 15.08.2023	<b>Lieferdatum</b> 16.08.2023

Seite 1 von 1

<b>Amtl. Kennz.</b> AG558541	<b>Marke</b> Porsche
<b>Fahrgestell-Nr.</b> WP0ZZZ99Z6S736774	<b>Typ</b> 9974300608
<b>Erstzulassung</b> 04.05.2006	<b>Modell</b> 911 CARR. 4S COUPE
	<b>KM-Stand</b> 151654

RZ/T-Nr.	Arbeiten/Teile	Menge/Zeit	Preis	Betrag CHF
<b>DIV</b>	<b>KENNZEICHENBLENDE</b>			
66831900	KENNZEICHENBLENDE VORNE + HINTEN ERSETZEN	0.46		110.40 1
			<b>Summe DIV - KENNZEICHENBLENDE:</b>	<b>110.40</b>
<b>091</b>	<b>KOMFORTELEKTRONIK</b>			
99999999	PCCM+ VERBAUEN, ALTES SYSTEM ZURÜCKSETZEN	3.00		720.00 1
99764259000	PORSCHE CLASSIC COMMUNICA	1.00	1'497.65	1'497.65 1
PCG64250100	SD-SPEICHERKARTE FÜR NAVI	1.00	84.20	84.20 1
			<b>Summe 091 - KOMFORTELEKTRONIK:</b>	<b>2'301.85</b>
<b>KLMAT</b>	<b>KLEIN- UND REINIGUNGSMATERIAL</b>			
		1.00	16.60	16.60 1
			<b>Summe Diverse:</b>	<b>16.60</b>

Es bediente Sie: Herr Thomas Schön / cy  
Wir verwenden ausschliesslich Original-Ersatzteile!

Nettobetrag	Mwst-Basis	St.-Code	Mwst-%	Mwst-Betrag	Endsumme CHF
2'428.85	2'428.85	1	7.70	187.00	<b>2'615.85</b>

Zahlbar bei Erhalt

Bankverbindung: Basler Kantonalbank, Postfach, 4002 Basel, IBAN: CH67 0077 0253 5040 8200 1

Das Team des Porsche Zentrum Basel bedankt sich herzlich für Ihren Auftrag!

Besuchen Sie unsere Homepage [www.porsche-basel.ch](http://www.porsche-basel.ch)



PORSCHE

Porsche Zentrum Winterthur - 8406 Winterthur

Porsche Zentrum Winterthur

AMAGFirst AG  
Steigstrasse 3  
8406 Winterthur

Telefon: +41 (0) 52 208 33 33  
Telefax: +41 (0) 52 208 33 99  
Internet: www.porsche-winterthur.ch  
E-mail: info@porsche-winterthur.ch  
MWST. Nr. CHE-426.385.494

**Rechnung 409016119**

Ihre Kunden-Nr.	Ihre MWST-Nr.	Lieferdatum	Datum	Seite
4667935	CHE-112.853.524 MWST	04. November 2020	12. November 2020	2 / 2
<b>DURCHFÜHRTE ARBEITEN</b>				
ZCHQPGPKMIT001	KABELMITTEL 134A	0.295 KG	65.08	19.20 14
<b>TOTAL KLIMALEITUNGUNDICHT</b>				<b>363.05 14</b>
<b>SUMME POSITIONEN</b>				<b>937.00</b>
MC 14 = AUSGANGSSTEUER 7.7 %		7.70 % MWST auf 937.00		72.15
<b>BETRAG INKL. MWST</b>				<b>1'009.15</b>

SOFORT ZAHLBAR

**Angaben für die ESR-Zahlung:**

Konto 01-90804-5 lautend auf AMAGFirst AG, 8952 Schlieren,  
Referenz 01 39930 00466 79350 40901 61196



PORSCHE

Porsche Zentrum Winterthur - 8406 Winterthur

Porsche Zentrum Winterthur

AMAG First AG  
Steigstrasse 3  
8406 Winterthur

Telefon: +41 (0) 52 208 33 33  
Telefax: +41 (0) 52 208 33 99  
Internet: www.porsche-winterthur.ch  
E-mail: info@porsche-winterthur.ch  
MWST. Nr. CHE-426.385.494

Rechnung 409016119

Ihre Kunden-Nr. 4667935 Ihre MWST-Nr. CHE-112.853.524 MWST Lieferdatum 04. November 2020 Datum 12. November 2020 Seite 1 / 2

Fahrzeug 997 Carrera 4S Coupé 3800ccm 355PS/ 261kW 6 Zylinder Benzin Tiptronic					
AMAG-Nr. 163894	Stamm-Nr. 138.154.555	Chassis-Nr. WP0ZZZ99Z6S736774	Kontrollschild TG911011	1. Inv.-Setzung 05.05.2006	Km-Stand 120219
U/ Ref René Chueabun		Fertigstellung	Auftragsnummer 211138217	Ihre Referenz	

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
DAS PORSCHE ZENTRUM WINTERTHUR ÜBERNIMMT 2 STUNDEN ALS ZEICHEN DER  
KUNDENTREUE  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Nummer	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	%	Betrag CHF	MC
<b>KB: ÖLVERLUST AM GETRIEBE PRÜFEN</b>							
AZ123456 / 01/2	ÖLVERLUST LOKALISIEREN INKL. 2 MAL UNTERBODENWÄSCHE					171.20	14
AZ123456 / 01/2	KABELFÜHRUNG AM AUTOMAT ERS. ÖLUNDICHTIGKEIT					321.00	14
00004320728	KABELFÜHRUNG	1	ST	23.45		23.45	14
<b>TOTAL</b>	<b>KB: ÖLVERLUST AM GETRIEBE PRÜFEN</b>					<b>515.65</b>	<b>14</b>
<b>2X KENNZEICHENBELEUCHTUNG ERSETZEN</b>							
94291900 / 99/2	KENNZEICHENLEUCHTE AUS- UND EINGEBAUT					für Sie kostenlos	14
99763162002	KENNZEICHENLEUCHTE	2	ST	29.15		58.30	14
<b>TOTAL</b>	<b>2X KENNZEICHENBELEUCHTUNG ERSETZEN</b>					<b>58.30</b>	<b>14</b>
<b>KLIMALEITUNG UNDICHT</b>							
87031700 / 01/3	KÄLTEMITTEL ABGELASSEN UND AUFGEFÜLLT					209.70	14
AZ123456 / 01/2	DICHTUNG KLIMALEITUNG AM UNTERBODEN ERS.					85.60	14
AZ123456 / 01/2	MEHRARBEIT SCHRAUBE ABGEBROCHEN					42.80	14
99970753441	O-RING	1	ST	5.75		5.75	14

Credit Suisse (Schweiz) AG 8070 Zürich BIC: CRESCH3330A IBAN: CH45 0483 5151 8021 7100 1

AMAG First AG, Finanzen, Bernstrasse 59, 8952 Schlieren