

Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	05/05/2026	Fahrzeugtyp	Varis
Kilometerstand	49782 KM	Händlercode	9310
VIN	VNKKD3D340A691103	Testdatum und -zeit	05/05/2026 12:02:27 GMT

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung

Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

Gut

Hybrid-Batterie

Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Gut

Innerer Widerstand

Gut

innere Spannung

Gut

Unterschiedsprüfung

Gut

Batterietemperatur

Gut

Batterie-Isolierung

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.

Gut

Bauteile der Hybrid-Kühlung

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Gut

Pumpe

Gut

Lüfter

Gut

Kühlmittelstand

Gut

Gesamtstatus des Tests

Gut

Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen der erweiterten Toyota Hybrid-Batterie-Sicherheit empfangen, gelesen und akzeptiert zu haben.



Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.



Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,
dass Ihr Toyota

VIN:

VNKKD3D340A691103

den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Händlerstempel

Emil Frey AG
Garage Zürich Nord
Off. Toyota-Vertretung
Thurgauerstrasse 35
8050 Zürich

Datum 5.5.2026

BESTANDEN

Diese Bestätigung ist für 1 Jahr oder 15'000km gültig