CARVERTICAL



Audi Q7

WAUZZZ4M1JD014611

2017 | Diesel | Automatik | SUV | Schwarz

Generiert am 11/28/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Zustandshistorie

Achtung

Wir haben für dieses Fahrzeug 1 Eintrag gefunden.

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 75'830 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

Datenquellen
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Fotos

Wir haben **26 Fotos** von diesem Fahrzeug gefunden. Scanne den QR-Code, um sie anzusehen.

08.2019















04.2024








Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545




Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?


Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **6 Ländern** abgeschlossen:

Ungarn · Slowenien · Slowakei · Rumänien · Kanada · Schweden

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.



Einträge zum Kilometerstand	
09.2017	**14 km**
11.2017	**15 km**
08.2019	**26’243 km**
02.2020	**29’345 km**
10.2020	**30’909 km**
11.2021	**46’183 km**
11.2022	**56’704 km**
04.2024	**69’391 km**
11.2024	**75’830 km**

Einblicke zum Kilometerstand


Voraussichtlicher aktueller Kilometerstand

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Basierend auf dem jüngsten Fahrverhalten dürfte der aktuelle Kilometerstand bei ungefähr **97’205 km** liegen. Der tatsächliche Kilometerstand kann abweichen – überprüfe den Kilometerzähler des Fahrzeugs, um dich zu vergewissern.

Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.



Geringe Nutzung **< 430 km/Monat** 9% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung **430 - 1’500 km/Monat** 91% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung **> 1’500 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Fahrgewohnheiten	
09.2017 - 02.2020	**Normale Nutzung** 1’004 km/Monat
02.2020 - 10.2020	**Geringe Nutzung** 193 km/Monat
10.2020 - 11.2024	**Normale Nutzung** 903 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Empfohlener Wartungsplan

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Alle Details zu vergangenen und kommenden Inspektionen findest du im digitalen Bericht.

Zusammenfassung

- Die letzte planmäßige Wartung ist 830 km her. Überprüfe, welche Wartungsarbeiten erforderlich gewesen sein könnten.
- Anhand der aufgezeichneten Laufleistung ist die nächste empfohlene Wartung in 14’170 km fällig

Nächste empfohlene Wartung **bei 90’000 km**

Was muss gewartet werden:

Serviceaufwand ca. 78 Min.

Sicherheitsgurte/Befestigung (Prüfen/hinweisen) | Instrumente/Warn- und Kontrollleuchten (Prüfen/hinweisen) | Horn (Prüfen/hinweisen) +49 Wartungspositionen

Serviceaufwand ca. 12 Min.

SCR-Additiv (AdBlue) (Prüfen/ergänzen)

Serviceaufwand ca. 12 Min.

Luftfiltergehäuse/-leitungen/-schläuche (Prüfen/reinigen) | Luftfilter (Erneuern)

Vorherige empfohlene Wartung **bei 75’000 km**

Was hätte gewartet werden müssen:

Serviceaufwand ca. 12 Min.

SCR-Additiv (AdBlue) (Prüfen/ergänzen)

Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

Achtung

Wir haben 1 Datensatz für dieses Fahrzeug gefunden

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545



Exterieur betroffen

Begutachtung

Ein Eintrag, aus dem hervorgeht, dass ein Anwender/Experte den Zustand des Fahrzeugs begutachtet hat. Anhand solcher Begutachtungen lässt sich zudem feststellen, ob ein Fahrzeug noch repariert werden kann oder als Totalschaden gilt.

Aufgeführte Teile

Hinten links / Stoßstange | Hinten / Stoßstange | Karosserieaußenteile

Kalkulierte Kosten

CHF 2’001 – CHF 2’500

Bewertung der kalkulierten Kosten

Sehr niedrig 4 % des damaligen Fahrzeugwerts

Hinweis: Ein gemeldetes Ereignis kann, muss jedoch nicht zwingend mit einem Verkehrsunfall in Zusammenhang stehen. Einträge beziehen sich auch auf Schadensbegutachtungen, Auktionen, Fahrzeuginspektionen, Reparaturen sowie ähnliche Ereignisse, Maßnahmen oder Umstände. So kann ein Eintrag beispielsweise festhalten, dass das Fahrzeug in einer autorisierten Werkstatt überprüft und begutachtet wurde oder dass Reparaturarbeiten, Garantieleistungen, Diagnosen oder eine technische Überprüfung durchgeführt wurden. Inspektionen und Begutachtungen werden manchmal aufgrund von Schäden durch einen Verkehrsunfall durchgeführt, aber auch aus anderen Gründen wie gesetzlichen Anforderungen oder Verfahren, veröffentlichten Herstellerangaben, Reparaturen innerhalb oder außerhalb der Gewährleistung, Nachbesserungen an unsachgemäß durchgeführten Reparaturen oder Schäden, die nicht im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen stehen, etwa Diebstahl oder mechanische Schäden. Ein Eintrag allein belegt nicht automatisch einen Verkehrsunfall. Er kann sich auch auf die Nutzung, Wartung oder den Betrieb des Fahrzeugs beziehen, entsprechend den Vorgaben des Herstellers oder eines Dritten.

Schadensbegriffe

Kalkulierte Kosten
Falls Schäden am Fahrzeug gemeldet wurden, basieren die geschätzten Reparaturkosten auf den im Land der Schadensfeststellung geltenden Preisen, umgerechnet in deine Landeswährung:
Aus diesen Gründen können die kalkulierten Kosten von denen in deinem Land abweichen:
Stundenlöhne und Ersatzteilpreise variieren von Land zu Land.
Bei der Schätzung werden die Preise offizieller Vertragswerkstätten zugrunde gelegt. Diese liegen meist über den Preisen unabhängiger Werkstätten.

Bewertung der kalkulierten Kosten
Der Vergleich der Reparaturkosten mit dem Fahrzeugwert gibt Aufschluss über das Ausmaß früherer Schäden. Betragen die Reparaturkosten fast den gesamten Fahrzeugwert oder übersteigen diesen sogar, deutet dies möglicherweise auf einen Totalschaden hin. Kostengünstige Schönheitsreparaturen und Bagatellschäden werden hingegen unabhängig vom Fahrzeugwert stets als Kleinreparaturen eingestuft.

Kleinreparaturen	Kostengünstige Reparaturen, die den Gesamtzustand eines Fahrzeugs kaum beeinträchtigen.
Sehr niedrig	weniger als 10 % des damaligen Fahrzeugwerts
Niedrig	10–24 % des damaligen Fahrzeugwerts

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Moderat	25–49 % des damaligen Fahrzeugwerts
Hoch	50–74 % des damaligen Fahrzeugwerts
Sehr hoch	>75 % des damaligen Fahrzeugwerts

Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.

Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.


Höchster Preis **CHF 38'811**

Durchschnittlicher Preis **CHF 27'476**

Niedrigster Preis **CHF 17'696**

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: **Audi** | Modell: **Q7** | Treibstoffart: **Diesel** | Getriebeart: **Automatik** | Jahr: **2017** | Markt: **Westeuropa**



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2019	**CHF 59’714**	CHF 48’344	CHF 72’403
08.2019 Verkaufspreis **CHF 65’598**			
2020	**CHF 53’185**	CHF 41’126	CHF 70’540
2021	**CHF 53’794**	CHF 40’248	CHF 72’319
2022	**CHF 49’269**	CHF 40’017	CHF 62’905
2023	**CHF 42’341**	CHF 31’897	CHF 54’651
2024	**CHF 36’237**	CHF 25’835	CHF 47’349
2025	**CHF 32’933**	CHF 22’109	CHF 43’766
2026	**CHF 27’476**	CHF 17’696	CHF 38’811
2027	**CHF 23’799**	CHF 15’327	CHF 33’617
2028	**CHF 21’885**	CHF 14’094	CHF 30’914
2029	**CHF 16’153**	CHF 10’403	CHF 22’817
2030	**CHF 14’651**	CHF 9’436	CHF 20’696
2031	**CHF 13’461**	CHF 8’669	CHF 19’014
2032	**CHF 11’904**	CHF 7’666	CHF 16’815
2033	**CHF 10’987**	CHF 7’077	CHF 15’520

Insights zum Marktpreis

Prognose der Preisentwicklung
Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -59 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

Preisrückgang & Kaufzeitfenster
Der größte Preisverfall wird um 2029 erwartet, wenn das Auto 12 Jahre alt ist. Ein Kauf zu diesem Zeitpunkt könnte sich lohnen.

Optimaler Verkaufszeitpunkt
Wenn du vor dem größten Preisverfall verkaufst – der so um 2028 oder bei einem Alter von 11 Jahren erwartet wird – kannst du mitunter mehr für dein Auto erzielen.

Verkaufszeitraum
Ähnliche Fahrzeuge werden laut aktuellen Marktdaten in der Regel innerhalb von 62 Tagen verkauft.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Hinweis: Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Übersicht

Marke
Audi

Modell
Q7

Treibstoffart
Diesel

Baureihe
4M

Jahr des Modells
2018

Herstellungsjahr
2017

Modellmarkt
Schweiz

Leistung & Effizienz

Getriebeart
Automatik

Antriebstyp
Allradantrieb

Hubraum
3 l

Leistung
200 kW (268 hp / 272 PS)

Anzahl Zylinder
6

Anzahl Getriebe
8

Abgasnorm
Euro 6

Motorcode
CRTC

Getriebename
Tiptronic

Antriebsart
Verbrennungsmotor

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp **SUV**	Lenkradplatzierung **LHD**	Farbe **Schwarz**
Anzahl Sitze **5**	Anzahl Türen **5**	Breite **1’968 mm**
Höhe **1’741 mm**	Raddurchmesser **19 in**	

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.

Sicherheit

- ISOFIX
- Reifendruckkontrollsystem
- Beifahrerairbag
- Zusätzliche Airbags
- Notrufsystem
- Fahrerairbag
- Seitenairbags

Fahrerassistenz

- Rückfahrkamera
- Parkassistent
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Abstandswarnung
- Verkehrszeichenerkennung
- 360°-Kamera
- Adaptiver Tempomat
- Kollisionsvermeidungssystem
- Spurhaltewarnung
- Fernlichtassistent

Beleuchtung

- LED-Scheinwerfer
- Lichtsensor
- Tagfahrlicht
- Scheinwerferreinigungsanlage

Klima und Komfort

- Klimaautomatik
- Standheizung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Sitze

- ✓ Sitzheizung vorne
- ✓ Memory-Sitze
- ✓ Lordosenstütze
- ✓ Elektrische Vordersitze
- ✓ Sportsitze
- ✓ Armlehne

Infotainment und Konnektivität

- ✓ Navigationssystem
- ✓ DAB-Radio
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Freisprecheinrichtung
- ✓ Radio
- ✓ Digitales Cockpit
- ✓ Bluetooth

Innenraum

- ✓ Ambientebeleuchtung

Außen

- ✓ Dachreling
- ✓ Schwenkbare Anhängerkupplung

Fenster, Dach und Spiegel

- ✓ Getönte Scheiben
- ✓ Anklappbare Außenspiegel
- ✓ Elektrische Außenspiegel
- ✓ Automatisch abblendender Innenspiegel

Lenkung und Fahrwerk

- ✓ Servolenkung
- ✓ Lederlenkrad
- ✓ Multifunktionslenkrad

Räder und Reifen

- ✓ Leichtmetallfelgen
- ✓ Reifenreparaturset

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

Pakete

✓ Raucherpaket

Sonstige

✓ Start-Stopp-System

↑ Schließen

Zeitraum

6 Einträge gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

01.2017 Herkunftsland unbekannt

Erstzulassung

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.

09.2017 Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

08.2019 Schweiz

Zum Verkauf angeboten

Ein Eintrag weist darauf hin, dass dieses Fahrzeug zum Verkauf angeboten wurde. Das Angebotsland kann manchmal vom tatsächlichen Standort des Fahrzeugs abweichen.

11.2021 Schweiz

Schadensbewertung erkannt

Wir haben einen Eintrag gefunden, der zeigt, dass dieses Fahrzeug im Land (oder Bundesland) einer Zustandsbewertung unterzogen wurde. Schau dir den Abschnitt „Schäden“ an, um mehr zu erfahren.

04.2024 Schweiz

Zum Verkauf angeboten

Ein Eintrag weist darauf hin, dass dieses Fahrzeug zum Verkauf angeboten wurde. Das Angebotsland kann manchmal vom tatsächlichen Standort des Fahrzeugs abweichen.

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545

09.2026 Schweiz

War in der Werkstatt

Das Fahrzeug war in der Werkstatt oder hat einen Wartungstermin, entweder wegen Reparaturen, Inspektionen oder zur allgemeinen Wartung.

+44 **Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: e9079d98-9476-45f1-9028-7ffa31d52545