2

3

	01–06	7949406			
Détenteur Possessur / Halter Detentore	Name, Vornamen Wohnort Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio Num, prenums Domicil	Leuters Carsten Helmut Primelweg 16 9010 St. Gallen			
	07 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da nasch.	13.02.1967	08 Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin	D	
	09 Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza	Allianz Suisse T3018783972505114104249 9			

13 Kantonale Vermerke / 14 Verfügungen der Behörde — Annotations cantonales / Décisions de l'autorité — Annotazioni cantonali / Decisioni dell'autorità — Annotaziuns chantunalas / Disposiziuns da l'autoritad

178 HALTERWECHSEL VERBOTEN / CHANGE OF VEHICLE HOLDER PROHIBITED

ANNULLIERT
durch Strassenverkehrsamt
UNGÜL
28. OKT. 2026
Dieser Fahrzeugausweis ist dem neuen Fahrzeugbesitzer zu übergeben

A	15 Schild Plaque Targa Numer	SG 282829 00101/7/26 weiss			
	17 Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Diever spezial				
	19 Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehichel	Personenwagen	Code 01		
D	21 Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip	SKODA Enyaq RS			
E	23 Fahrgestell-Nr. Châssis no Telaio n. Schassis nr.	TMB GF7 NY4 PF0 780 34			
	25 Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carossaria	Limousine	Code 163		
	26 Farbe Couleur Colore Colur	grau			
	27 Plätze: Total / Places: Total / Posti: Totale / Plazs: Total	5 (vorne) avant) anteriori) davant)	30 Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid kg	**2319	G
	18 Stammnummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricla	226.263.536	32 Nutz-/Sattellast Charge utile/sellette Carico utile/sella Chargia utila/sella kg	***431	
	24 Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvaziun dal tip	IVI	33 Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala kg	**2750	F
	37 Hubraum Cylindrée Cilindrata Cilindrada cm³	******	35 Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun kg	******	
	76 Leistung Puissance Potenza Prestaziun kW	*220.0	31 Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa kg	******	
	78 kW/kg Leergewicht poids à vide peso a vuoto paisa da vid	******	55 Dachlast Charge sur le toit Carico sul tetto Chargia sin il tetg kg		
B	36 1. Inverkehrsetzung 1re mise en circulation 1ª messa in circolazione 1. entrada en circulaziun	06.10.2023	72 Emissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissiuns	***A24	
	38	St. Gallen, den 12.03.2025			
	39 Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns	06.10.2023 SG			

AUFTRAG AUFBEREITUNG OCCASION

Bereitstellung für den Occasionsplatz (basierend auf Werkstatttest)

Intern-Nr.	0010117/26	**Marke / Modell**	Enyaq Coupé iV RS 4x4	**Fahrgestell-Nr.**	TMBGF7NY4PF078034

EXTERIEUR / RÄDER

- ☒ Fahrzeugreinigung aussen
- ☒ Lackschäden / Kratzer / Dellen ausbessern
- ☒ Fahrzeug polieren
- ☐ Steinschläge Windschutzscheibe reparieren
- ☐ Ladekantenschutzfolie montieren
- ☐ Räder montieren: ☐ SO ☐ WI
- ☒ Räder umlagern: ☐ SO ☒ WI

INTERIEUR / ADMINISTRATION

- ☒ Fahrzeugreinigung innen
- ☒ Sitze / Polster / Teppiche reinigen
- ☒ Lederausstattung reinigen und pflegen
- ☒ Geruchsneutralisation
- ☒ Infotainment zurücksetzen / BT löschen
- ☐ Schlüsselbatterie prüfen / ersetzen
- ☐ BEV / PHEV: Hochvoltbatterie-Zustandstest durchführen
- ☒ Niveaukontrolle

ZUSÄTZLICHE ARBEITEN / BEMERKUNGEN

Erteilt von:

Da Silva, Nélio 29.10.2026

Name / Datum

Werkstatttest

AUTOCENTER SÄNTIS

Fahrzeugkleber (wenn vorhanden)

KUNDENDATEN

Kunde	Strasse, Nr.	Ort, PLZ
Leuters Carsten Helmut	Primelweg 16	9010 St. Gallen

FAHRZEUGDATEN

Marke	Modell, Ausführung	Aussenfarbe	Interieurfarbe
Skoda	Enyaq RS	Graphitgrau	Schwarz

Chassis-Nr.	Typenschein	1. IV	PS/KW	Hubraum	Letzte MFK
TMBF7NY4PF078034	IVI	06.10.2023	299 PS		06.10.2023

Getriebeart	Kilometerstand	Unfallfahrzeug
Automat		☐ Ja

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR & BEREIFUNG

Bereifung Marke / Grösse: Pirelli V: 235/45R21 H: 255/40R21 Min. 4mm Stamm

☒ SO vorne 6mm	☒ SO hinten 6mm			CHF
☐ WI vorne	☐ WI hinten			CHF
Felgen ☐ SO Stahl	☒ SO Alu	☐ WI Stahl	☐ WI Alu	CHF
Bescheinigung ☐ Ja	☒ Nein			
Reifendichtmittel abgelaufen? ☐ Ja	☐ Nein	Ablauf:		CHF

REINIGUNG / WARTUNG / KONTROLLEN

Reinigung ☐ Motor	☐ Unterboden	☐ Make-up		CHF
Notw. Wartungsdienst	Service (Km): 407 T			CHF
Notw. Abgaskontrolle	Ablauf-Datum: 07/27			
Fehlerspeicher ausgelesen	☐ Ja	☒ Nein		
Zahnriemen ersetzen	☐ Ja	☒ Nein		CHF
Sonstiges:				
Kühlsystem Kontrolle	☐ Ja	☐ Nein		CHF

ANTRIEBSKONTROLLE

☐ Kupplung	☐ Getriebe		CHF
☐ Automat	☐ Hinterachse	☐ Achswellen	CHF
☐ Kardanwelle	☐ Manschetten	☐ Sonstiges	CHF

BREMSEN

☐ Fussbremse	☐ Handbremse		CHF
Bremsprüfstand	☐ Ja ☐ Nein		CHF
☐ Belagskontrolle	☐ Sensoren	☐ Sonstiges	CHF

LENKUNG / FAHRWERK


☐ Lenkung	☐ Lenkgeometrie		CHF
☐ Radaufhängung	☐ Stossdämpfer	☐ Radlager	CHF
☐ Federbeine	☒ Felgen	☐ Sonstiges	CHF 800.–

Bemerkungen Mechaniker: felgen H. Kratzer

Werkstatttest

AUTOCENTER SÄNTIS

Fahrzeugkleber (wenn vorhanden)



B: Beule K: Kratzer R: Rost

WERKSTATT · Seite 1 + 2

ELEKTRISCHE ANLAGEN / ZUSTAND

Funktionskontrolle aller Aggregate

☐ Ja ☐ Nein CHF

Interieur CHF

Frontscheibe CHF

Spengler / Maler CHF

☐ Beilage: Audatex CHF

Sonstiges:

Total CHF 800.–

Probefahrt durchgeführt ☐ Ja ☐ Nein

Visum Tester

Datum: 27.08.26

Unterschrift:

VERKAUF

Intern-Nr.: 0010117 | 26

ÜBERNAHMEPROTOKOLL / EINGANGSKONTROLLE

Effektiver km-Stand: 47756 Allg. Zustand (BU, Karosserie, Innenraum):

☐ OK ☐ Mangelhaft

Nachträgliche Mängel:

Dokumentenmappe komplett: (Serviceheft, Abgasdok., Betriebsanl., Total mobil Pass, Felgenzusatzblatt)

☐ Ja ☐ Nein

Alle notwendigen Ersatzschlüssel	☑ Ja	Anz: 2x	☐ Nein
Schlüsselcode	☐ Ja	☑ Nein	
Navigationscode	☐ Ja	☑ Nein	
Radiocode	☐ Ja	☑ Nein	
Atteste / Betriebserlaubnis f. nachtr. Zubehör	☐ Ja	☑ Nein	
Felgensicherung (Nuss) für Alufelgen	☐ Ja	☑ Nein	
Werkzeugsatz	☐ Ja	☑ Nein	

Eintauschzubehör

☒ Winterräder ☐ Sommerräder ☐ Pneus ☐ Felgen ☐ Radio / CD ☐ Navigation

Sonstiges:

Versicherungsschäden: Zession ☐ Ja ☐ Nein

Bemerkungen:

↳ Bei uns eingelagert

Kontrolle durchgeführt von: Ort: Datum:

Unterschrift Verkäufer

X

Unterschrift Kunde

X

Ermittlung Restenergiegehalt der Hochvoltbatterie

Fgst.Nr.	TMBGF7NY4PF078034	Modelljahr	2023 (P)
Hersteller	Skoda	Variante	SUV
Modell	Enyaq 2021 >, Elroq 2025 >	Motor	Motor

(Confidentiality level: confidential)

Batterie Health Quicktest

Datum:	27.08.2026
Uhrzeit:	13:52:45
Erstzulassung:	06.10.2023
Laufleistung:	45868
Amtliches Kennzeichen :	km
Batterie Seriennummer:	SG 282829
Batterieenergieinhalt im Neuzustand in kWh:	288 XX1138B05U9 77

Restenergieinhalt in % * **87**
Qualifizierter Messwert vorhanden: **Nein**

Geladene Energie**

Gesamt geladene Energie:	11463.54	kWh
DC geladene Energie:	1378.71	kWh
Anteil DC - geladene Energie:	12.03	%

*** Informationen zur Messung**
Der ermittelte Restenergieinhalt wird während des Fahrzeugbetriebs bestimmt und unterliegt Einflüssen durch die Betriebsbedingungen. Das Ergebnis der Messung kann bis zu +/- 10 Prozentpunkte von dem tatsächlichen Energieinhalt abweichen.
Der Restenergieinhalt wird im Fahrzeug als Ladungsmenge in Amperestunden (Ah) gemessen.
Der nutzbare Energieinhalt der Batterie in Kilowattstunden (kWh) wird maßgeblich von diesem Restenergieinhalt bestimmt, und in geringerem Maße auch nach Fahrstil, Umgebungs- oder Batterietemperatur und dem genauen Ladezustand der vollen Batterie.

**** Informationen zur geladenen Energie**
Die insgesamt geladene Energie bezeichnet die akkumulierte elektrische Energie, die während der Lebensdauer geladen wurde.
Ein geringer Anteil des Gleichstromladens ist für eine lange Akkulaufzeit von Vorteil.

Hinweis zur Neuwagengarantie der ŠKODA AUTO a.s
Dieser Batteriegesundheitsstatus begründet, beschränkt oder erweitert in keiner Weise eventuell bestehende Garantieansprüche gegenüber der ŠKODA AUTO a.s .

St. Gallen 27.08.26 _____

Ort, Datum Händler Unterschrift