



# Toyota Hybrid Service

## Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,  
dass Ihr Toyota

VIN:

VNKKD3D390A667105

den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Händlerstempel

TOYOTA  
JENSEN.CH  
8153 Rümlang  
044 817 88 88

Datum

17.03.2025

**BESTANDEN**

Diese Bestätigung ist für 1 Jahr oder 15'000km gültig

# Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	12/03/2025	Fahrzeugtyp	Varis
Kilometerstand	104663 KM	Händlercode	7484
VIN	VNKKD3D390A667105	Testdatum und -zeit	12/03/2025 08:28:01 CET

## Gegenstand der Funktionsprüfung

### Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung

Gut

Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

### Hybrid-Batterie

Gut

Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Innerer Widerstand

Gut

innere Spannung

Gut

Unterschiedsprüfung

Gut

Batterietemperatur

Gut

### Batterie-Isolierung

Gut

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.

### Bauteile der Hybrid-Kühlung

Gut

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Pumpe

Gut

Lüfter

Gut

Kühlmittelstand

Gut

## Gesamtstatus des Tests

Gut

Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen der erweiterten Toyota Hybrid-Batterie-Sicherheit empfangen, gelesen und akzeptiert zu haben.

Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.