

Annexion du bilan de santé hybride



Pour profiter de votre véhicule hybride Lexus en toute sérénité, nous sommes ravis de vous présenter ce rapport sur la santé des composants hybrides de votre véhicule

Date du rapport	20/07/2026	Type de véhicule	CT200h
Kilométrage	76208 KM	Code du concessionnaire	47469
VIN	[REDACTED]	Date et heure du test	20/07/2026 11:12:38 CEST

Éléments de contrôle d'entretien

Vérification des codes défauts (DTC)

OK

Les codes défauts (DTC) sont stockés par l'ordinateur de bord du véhicule s'il détecte un défaut du système hybride.

Batterie hybride

OK

Votre batterie hybride est composée d'un nombre de modules. D'importantes variations de la tension et de la résistance internes de ces modules indiquent une détérioration de la batterie

Résistance interne
tension interne
vérification de variation
température de la batterie

OK
OK
OK
OK

Isolement de la batterie

OK

Vérifier de l'isolement entre les différents modules de la batterie

Composants de liquide de refroidissement hybride

OK

Les fonctions de ventilateur et de pompe, ainsi que les niveaux de liquide de refroidissement sont tous importants vis-à-vis des performances.

Pompe
Ventilateur
Niveau de liquide de refroidissement

OK
OK
OK

Statut de test général

OK

☐ Le client reconnaît avoir reçu, lu et accepté les termes et conditions de la prise en charge étendue de batterie hybride Lexus