

Kraftwerk-Garage AG
Sternenfeldstrasse 15
4127 Birsfelden
061 313 22 66



Referenz MFK
02.06.2026

Marke/Typ VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI 92 kW CZCA
KM-Stand 142'791 km
Kennzeichen BL 9247 U
Fahrgestell-Nr WVVZZZAUZH525339

Kraftwerk-Garage AG, Zweigniederlassung Birsfelden
Sternenfeldstrasse 15
4127 Birsfelden

Zahnriemen+Wasserpumpe, Bremsservice HA, Querlenker hinten, MFK

BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	BETRAG
Artikel Nr.: KP15680XS-2 GATES Wasserpumpe + Zahnriemensatz PowerGrip™	1 Stk.	464.11	464.11 CHF
Artikel Nr.: 6PK1005K1 CONTINENTAL CTAM Keilrippenriemensatz	1 Stk.	92.29	92.29 CHF
Frostschutz Kühlerschutz ANTIFREEZE SAG	8 l	8.95	71.60 CHF
Artikel Nr.: 116 050 0236/HD MEYLE Lenker, Radaufhängung	2 Stk.	224.00	448.00 CHF
Artikel Nr.: 24.0110-0356.1 ATE Bremsscheibe	2 Stk.	97.00	194.00 CHF
Artikel Nr.: 13.0460-7293.2 ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	1 Stk.	101.00	101.00 CHF
Artikel Nr.: 4295125 LESJÖFORS Fahrwerksfeder	1 Stk.	109.00	109.00 CHF
Artikel Nr.: 1029198 HANKOOK 225/45R17 91Y Ventus Prime4 K135 Sommerreifen (PKW)	4 Stk.	100.75	403.00 CHF
Zwischensumme Material			1'883.00 CHF
MFK Vorcheck	0.4 Std.	148.56	59.42 CHF
Zahnriemensatz Motorsteuerung erneuern	4.6 Std.	148.56	683.38 CHF

Reparaturarbeiten werden nur gegen Barzahlungen durchgeführt

Kraftwerk-Garage AG
Sternenfeldstrasse 15
CH-4127 Birsfelden
061 313 22 66

info@kraftwerk-garage.ch
CHE-228.704.296
CHE-101.575.048 MWST



BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	BETRAG
Wasserpumpe erneuern	2.3 Std.	148.56	341.69 CHF
Antriebsriemen erneuern	0 Std.	148.56	0.00 CHF
Spannrolle Antriebsriemen aus-/einbauen	0 Std.	148.56	0.00 CHF
Schraubenfeder links erneuern (Hinterachse)	0 Std.	148.56	0.00 CHF
Beide Querlenker unten erneuern (Hinterachse)	2.7 Std.	148.56	401.11 CHF
Beide Bremsscheiben erneuern (Hinterachse)	1.1 Std.	148.56	163.42 CHF
Licht einstellen	1 Stk.	40.00	40.00 CHF
Reinigung Motor und Chassis waschen für MFK	1 Stk.	130.00	130.00 CHF
MFK Kontrollfahrt Münchenstein	1 Stk.	130.00	130.00 CHF
MFK Prüfgebühren	1 Stk.	78.00	78.00 CHF
Altreifen Entsorgung pro Reifen	4 Stk.	6.00	24.00 CHF
REIFEN-MONTAGE MIT AUSWUCHTEN	4 Stk.	25.00	100.00 CHF
Diagnose/Fehler Elektronische Fahrzeugdiagnose inkl. Auslesen und Prüfen des Fehlerspeichers sowie Zurücksetzen der Serviceanzeige	1 Stk.	65.00	65.00 CHF
Zwischensumme Arbeitsaufwand			2'216.02 CHF
Kleinmaterial + Reinigung Pauschale für Kleinmaterial sowie Reinigungsaufwand in Höhe von 5 %	1 Stk.	30.00	30.00 CHF
Zwischensumme Diverses			30.00 CHF
	Zwischensumme		4'129.02 CHF
	4'129.02 CHF 8.10% MWST		334.45 CHF
	Rundungsdifferenz		-0.02 CHF
	Total		4'463.45 CHF

Reparaturarbeiten werden nur gegen Barzahlungen durchgeführt