



Monsieur
Jean Ribordy
Boulevard Georges-Favon 39
1204 Genève

Votre réf.
Notre réf. David Marques
N° dossier 188314
Page 1

N° facture 754499

Genève, 15.08.2023

Véhicule Land Rover Disco. Sport 2.0TD4 HSE

N° plaque GE 871887

Couleur Gris Métalisé

Km 80'205

1ère immat. 07.04.2017

Date récep. 27.07.2023

Date livr. 10.08.2023

N° châssis SALCA2BN1HH659175

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
Bruit dans le moteur. Remplacé turbo bruyant.					
Main d'oeuvre	9.1	4.70	227.95 20%	857.09	01
Turbocompresseur	10	1	1'687.50	1'687.50	01
Kit montage	10	1	108.00	108.00	01
Filtre à air	61 LR071942	1	61.75	61.75	01
Filtre à huile	61 LR073669	1	25.91	25.91	01
Bouchon de vidange	61 LR154091	1	27.02	27.02	01
Joint refroidisseur EGR	61 LR073734	1	13.37	13.37	01
O-Ring	61 LR083962	1	7.71	7.71	01
O-Ring	61 LR104957	1	7.15	7.15	01
Castrol EDGE C2 Professional E 0W-30	10.14	7	36.63	256.41	01
Aspirateur, nettoyage des vitres et lavage extérieur (offert)	1000	2.10	0.00	0.00	01

Report 3'051.91

P. 17.08