

FACTURE

Ordre d'atelier 7777

Numéro client: 17390
Numéro de facture: 12528
Date de facturation: 25.09.2025
Personne de contact: Roberto Savoldelli

Autobritt SA - rue Boissonnas 15 - CH-1227 Les Acacias

Monsieur
Jean Ribordy
Boulevard Georges-Favon 39
1204 Genève

DONNÉES VÉHICULE

Marque/Modèle: Land Rover Disco. Sport 2.0TD4 HSE
Numéro de châssis: SALCA2BN1HH659175
Numéro véhicule: 9482
Numéro de plaques: GE 871887
1ère mise en circ.: 07.04.2017
Kilométrage: 107 339 km
Date de réparation: 25.09.2025

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX	PART	TOTAL
distribution				
Remplacé chaînes distribution. Service annuel.				
PRE	Prestation de service	0,3 h	249,77	74,93 3
	Rabais	20 %	74,93	-14,99 3
	Remplacer chaîne de distribution supérieure et inférieure	11,8 h	249,77	2 947,29 3
	Service annuel			
	Rabais	20 %	2 947,29	-589,46 3
61LR073747	Boulon système distribution variable	1 St	57,08	57,08 3
61LR183648	Bouchon	1 St	18,78	18,78 3
61LR139320	Chaîne distri-secondaire	1 St	192,23	192,23 3
61LR132676	Chaîne distribution primaire	1 St	165,03	165,03 3
61LR124262	Guide primaire arr.	1 St	72,90	72,90 3
61LR073761	Guide arr. secondaire	1 St	65,77	65,77 3
61LR120540	Guide av. inf. primaire	1 St	85,94	85,94 3
61LR073755	Guide av. secondaire	1 St	71,42	71,42 3
61LR073756	Guide av. sup. primaire	1 St	69,20	69,20 3
61LR124261	Pignon intermédiaire	1 St	107,77	107,77 3
61LR084294	Tendeur de chaîne primaire	1 St	240,61	240,61 3
61LR138833	Tendeur de chaîne	1 St	209,99	209,99 3
61LR073669	Filtre à huile	1 St	28,77	28,77 3
61202123503	Filtre à carburant	1 St	122,11	122,11 3
61LR071942	Filtre à air	1 St	70,58	70,58 3
61LR056138	Filtre à pollen	1 St	47,36	47,36 3
LF	Liquide de freins	1 l	19,01	19,01 3
	Petites fournitures	1	72,83	72,83 3

SERVICE

61LR084639	Bague de garniture	1 St	64,48	64,48	3
61LR073816	Joint métal couvercle arr. arbre à cammes	1 St	60,41	60,41	3
61LR083963	O-Ring	1 St	9,71	9,71	3
61LR082314	Joint	1 St	17,58	17,58	3
61LR181439	Antigel 5L	1 St	163,46	163,46	3
	<i>Rabais</i>	100 %	163,46	-163,46	3
61LR000466	Vis berceau-moteur	4 St	15,26	61,04	3
61LR058339	Vis d'étrier de freins av.	2 St	7,40	14,80	3
61LR026275	Ecrou rotule-direction	2 St	5,00	10,00	3
61LR024151	Ecrou	2 St	15,91	31,82	3
61QYG500090	Vis	1 St	1,85	1,85	3
61LR024747	Vis	2 St	5,18	10,36	3
61FY112056	Ecrou	2 St	3,24	6,48	3
61FX110056	Ecrou	2 St	2,50	5,00	3
61LR154091	Bouchon de vidange	1 St	27,10	27,10	3
61LR074135	Boulon	8 St	2,96	23,68	3
0W30JLR	Castrol EDGE C2 Professional E 0W-30	6,5 l	36,63	238,10	3
61LR073764	Pignon d'arbre à came	1 St	507,49	507,49	3
NET	Nettoyage intérieur/extérieur offert	1	0,00	0,00	3

5 225,05

Prix TVA excl.

5 225,05

3) Taux normal

5 225,05 8,1 %

423,23

Prix TVA incl.

5 648,28

Arrondi

0,02

Montant à payer

5 648,30

Montants en CHF

Numéro TVA: CHE-130.066.872 TVA

Conditions paiement: Comptant

PAYÉ LE 25 SEP. 2025