

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN ZFAEFAR4XXM028330,  
 erstellt am 11.6.2026, 12:09, angefordert durch: **KOOP Carindex CH**  
**AutoVision Schweiz AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:  
**Carindex**

FIN:	ZFAEFAR4XXM028330
Kilometerstand:	30'384 km
Datum:	11.6.2026, 12:09
Hersteller:	Fiat
Fahrzeugserie:	500
Fahrzeugmodell:	500 (FF)
Baujahr:	2021
Kraftstoffart:	Electric
Report ID:	6a2a897750401b3a41e15870
Adapter ID:	RED--86BF5D

Batteriekapazität (SoH)  
**92.15 %**

#### Digital



Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co KG und TÜV NORD Mobilität GmbH übernehmen keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.



#### Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI-Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren



**92.15 %**

Zustand der Gesundheit

**83.13 %**

Zustand der Ladung

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN ZFAEFAR4XM028330,  
 erstellt am 11.6.2026, 12:09, angefordert durch: **KOOP Carindex CH**  
**AutoVision Schweiz AG**


Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:  
**Carindex**

## Messungen Hochspannungssystem

Zustand der Gesundheit	92.15 %
Zustand der Ladung	83.13 %
Batteriemodule Temperatur	18 °C
Maximale Abweichung der Modultemperatur	0 °C
Maximale Modultemperatur	18 °C
Batterie-Spannung	385.80 V
Maximale Abweichung der Zellspannung	12 mV

## Fahrzeugfotos

Total: 1



Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN ZFAEFAR4XXM028330,  
erstellt am 11.6.2026, 12:09, angefordert durch: **KOOP Carindex CH**  
**AutoVision Schweiz AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:  
**Carindex**

## Diagnose des Hochvoltsystems

### **Akku-Pack-Steuermodul**

Keine Fehler

### **Kombiinstrument für die Instrumententafel**

Interner generischer Fehlercode.

U1735-87 TBM (Telematic Box Module) – Fehlende Meldung