



Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,
dass Ihr Toyota

VIN:



den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Tresch Automobile AG
Händlerstempel **Toyota / Peugeot**
Überlandstrasse 189 8600 Dübendorf
044/821 63 63 www.tresch-automobile.ch

Datum

12.5.26

BESTANDEN

Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	12/05/2026	Fahrzeugtyp	Varis
Kilometerstand	55507 KM	Händlercode	
VIN		Testdatum und -zeit	12/05/2026 07:33:23 GMT

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung

Gut

Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

Hybrid-Batterie

Gut

Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Innerer Widerstand

Gut

innere Spannung

Gut

Unterschiedsprüfung

Gut

Batterietemperatur

Gut

Batterie-Isolierung

Gut

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.

Bauteile der Hybrid-Kühlung

Gut

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Pumpe

Gut

Lüfter

Gut

Kühlmittelstand

Gut

Gesamtstatus des Tests

Gut

Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen der erweiterten Toyota Hybrid-Batterie-Sicherheit empfangen, gelesen und akzeptiert zu haben.



Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.