

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: AD5DF97F-D13E-4A4A-A3AD-FB69A65BB8FB

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: A6 e-tron - 100 kWh

KILOMETERSTAND: 36.145 km
FIN: WAUZZZGH3SA009024

DURCHGEFÜHRT VON: Auto Bissegg GmbH

DATUM UND UHRZEIT:
08.07.26, 19:50

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

97,0 %

ENERGIE 92kWh | 95kWh




WLTP-REICHWEITE 753km | 776km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	97,0kWh	92,0kWh	89,0kWh
Neu:	100,0kWh	94,9kWh	91,8kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	585-753km	520km	422km
Neu:	603-776km	537km	435km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 19:50:00

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	89%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	96%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	26,0°C	27,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	4,070V	4,076V	6mV	✓
Batteriespannung	732,0V			
Durchschn. Stromstärke	-1,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.073	4.074	4.073	4.072	4.073	4.073	4.072	4.073	4.075	4.073	4.073	4.073	4.075	4.073	4.073	4.073	4.070	4.073	4.076	4.074
21 - 40	4.075	4.075	4.073	4.075	4.075	4.073	4.073	4.075	4.075	4.072	4.074	4.073	4.074	4.074	4.075	4.075	4.074	4.073	4.073	4.074
41 - 60	4.074	4.076	4.076	4.076	4.074	4.075	4.075	4.072	4.073	4.075	4.071	4.075	4.073	4.073	4.073	4.073	4.075	4.073	4.074	4.074
61 - 80	4.073	4.073	4.071	4.073	4.074	4.073	4.075	4.073	4.073	4.073	4.074	4.073	4.074	4.073	4.072	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
81 - 100	4.073	4.074	4.075	4.075	4.073	4.075	4.074	4.076	4.074	4.074	4.073	4.074	4.075	4.073	4.075	4.076	4.075	4.075	4.074	4.076
101 - 120	4.075	4.075	4.074	4.075	4.074	4.075	4.074	4.075	4.074	4.074	4.075	4.074	4.075	4.075	4.075	4.073	4.073	4.075	4.073	4.073
121 - 140	4.073	4.072	4.073	4.075	4.075	4.075	4.072	4.074	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072	4.075	4.075	4.074	4.073	4.075
141 - 160	4.076	4.073	4.075	4.076	4.074	4.074	4.076	4.075	4.076	4.075	4.073	4.075	4.075	4.076	4.074	4.074	4.076	4.075	4.075	4.076
161 - 180	4.075	4.074	4.076	4.074	4.074	4.074	4.076	4.075	4.076	4.073	4.075	4.075	4.074	4.075	4.073	4.073	4.075	4.075	4.074	4.073



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.