



Toyota Hybrid Service

Toyota Hybrid Service Check Bestätigung

wir bestätigen,
dass Ihr Toyota

VIN:

SB1ZS3JE80E360122

den Hybrid Service Check bestanden hat

Unterschrift

Händlerstempel

Weinberg-Garage
Fiederle AG
8525 Nd.-Neunforn
☎ 052 745 15 28

Datum 9.06.2026

BESTANDEN

Hybrid Service Check Prüfbericht



Damit Sie Ihren Toyota Hybrid sorgenfrei fahren können, freuen wir uns, Ihnen diesen Bericht über den Zustand der Hybrid-Komponenten Ihres Fahrzeuges präsentieren zu können.

Datum des Berichts	09/06/2026	Fahrzeugtyp	Auris
Kilometerstand	89584 KM	Händlercode	3484
VIN	SB1ZS3JE80E360122	Testdatum und -zeit	09/06/2026 07:30:47 CEST

Gegenstand der Funktionsprüfung

Diagnose-Fehlercode (DTC)-Prüfung	Gut
-----------------------------------	-----

Diagnosecodes werden durch den Bordcomputer gespeichert, wenn dieser eine Fehlfunktion des Hybrid-Systems erkennt.

Hybrid-Batterie	Gut
-----------------	-----

Ihre Hybridbatterie besteht aus mehreren Modulen. Unterschiede bei innerer Spannung und Widerstand in diesen Modulen sind ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Batterie.

Innerer Widerstand	Gut
innere Spannung	Gut
Unterschiedsprüfung	Gut
Batterietemperatur	Gut

Batterie-Isolierung	Gut
---------------------	-----

Die Isolierung zwischen den einzelnen Modulen prüfen.

Bauteile der Hybrid-Kühlung	Gut
-----------------------------	-----

Die Funktionen des Lüfters und der Pumpe sowie der Kühlmittelstand sind wichtig für die Leistung.

Pumpe	Gut
Lüfter	Gut
Kühlmittelstand	Gut

Gesamtstatus des Tests	Gut
------------------------	-----

Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen der erweiterten Toyota Hybrid-Batterie-Sicherheit empfangen, gelesen und akzeptiert zu haben.

☐

Denken Sie daran, Ihre jährliche Hybrid-Batterie Zustandsprüfung bei Toyota ist der beste Weg um sicherzustellen, Ihren Hybrid Synergy Drive® optimal zu nutzen. Genießen Sie also die Reisen, die vor Ihnen liegen und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer nächsten Wartung wiederzusehen.