

Aktualisierte Ausgabe verfügbar
unter
[https://certificate.get-moba.com/
certificate/s/c14d51ac26c.pdf](https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c14d51ac26c.pdf)




BMW iX1 eDrive20 ⁽¹⁾

VIN: WBY71EG0905Z71725

Kilometerstand: 46.402 km

⁽¹⁾ Gemäß der Aussage der Person, die die Diagnose durchgeführt hat.

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽²⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽³⁾

64,8 kWh / 64,8 kWh

⁽²⁾ Der SOH wird aus den eigenen Fahrzeugdaten ermittelt, wie er für die Herstellergarantie betrachtet wird.

⁽³⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen. Davon: Kilometerstand, Anzahl der