

BEDIFERENT

MAKE IT UNIQUE

Données véhicules

Marque : MERCEDES-BENZ
Type : CLA 180
VIN : WDD 117 342 1N2 522 24
Réception par type : 1MG2 98
Boîte de vitesses : Automatique
1° immatriculation : 16.07.15
Kilométrage : 112'612 KM
Der. Expertise : 29.06.21
Pneu : ☒ OK ☐ NON OK

Justificatif d'entretien

	Oui	Non
Service longue durée	☒	☐
Service classique asservi à la durée et au kilométrage	☒	☐
Inspection	☒	☐
Sans vidange moteur	☐	☒
Avec vidange moteur	☒	☐
Opérations supplémentaires :		
Filtre à poussières et pollen	☒	☐
Filtre à air	☒	☐
Filtre à carburant	☐	☒
Bougies d'allumage	☒	☐
Liquide de frein	☒	☐
Boîte à vitesses, Huile et filtre	☐	☒
Coupleur 4 roues motrices	/	/
Courroie crantée	☐	☒
Pile télécommande	☒	☐
Travaux supplémentaires :		
- Remplacement bobine d'allumage cylindre N°3.		
- Lecture de la mémoire des défauts.		

Service - Entretien effectué par :
(Date, Timbre et signature)

BEDIFERENT

Maikel Oliveira Bernardo
Avenue de l'Europe 25A - 1870 Monthey
info@bediferent.ch - +41 79 294 78 07

Bex, le 30.08.2023

Prochain service à effectué :
(le premier cas échéant)

Date : 30.08.2025

Kilomètres : 142'000 km

BEDIFERENT

MAKE IT UNIQUE

Données véhicules

Marque : MERCEDE-BENZ
Type : CLA 180
VIN : WDD 117 342 1N2 522 24
Réception par type : 1MG2 98
Boîte de vitesses : Automatique
1° immatriculation : 16.07.15
Kilométrage : 117'351 km
Der. Expertise : 31.03.21
Pneu : ☒ OK ☐ NON OK

Justificatif d'entretien

	Oui	Non
Service longue durée	☒	☐
Service classique asservi à la durée et au kilométrage	☐	☒
Inspection	☒	☐
Sans vidange moteur	☐	☒
Avec vidange moteur	☒	☐
Opérations supplémentaires :		
Filtre à poussières et pollen	☐	☒
Filtre à air	☐	☒
Filtre à carburant	☐	☒
Bougies d'allumage	☐	☒
Liquide de frein	☐	☒
Boîte à vitesses, Huile et filtre	☐	☒
Coupleur 4 roues motrices	/	/
Courroie crantée	☐	☒
Pile télécommande	☐	☒

Travaux supplémentaires :

- Remplacement des disques, plaquettes, et témoin de freins avant.
- Remplacement 4x pneus

Service - Entretien effectué par :

(Date, Timbre et signature)

BEDIFERENT

Maikel Oliveira Bernardo
Avenue de l'Europe 25A - 1870 Monthey
info@bediferent.ch +41 79 294 78 07

Bex, le [REDACTED] 07.06.2024

Prochain service à effectué :

(le premier cas échéant)

Selon indicateur de maintenance
tableau de bord, au plus tard :

Date : 06.2026
Kilomètres : 147'000km



FICHE DE PREUVE D'ENTRETIEN

Informations véhicule

- Marque / Modèle : Mercedes-Benz CLA 180
- Immatriculation : 16.07.2015
- Numéro de châssis (VIN) : WDD 117 342 1N2 522 24
- Kilométrage : 129'987 km
- Date de l'entretien : 30 mai 2026

Type d'entretien effectué

- | | |
|---|--|
| ☒ Vidange moteur | ☒ Purge liquide de frein |
| ☒ Filtres huile | ☐ Distribution |
| ☐ Filtres air | ☐ Batterie |
| ☒ Filtres habitacle | ☐ Contrôle général |
| ☐ Filtres carburant | ☐ Diagnostic électronique |
| ☐ Bougies d'allumage | ☐ Autre : |

Détails techniques

- Huile moteur utilisée : Mobil 1 - 5W30
- Observations : Remplacement freins avant complet
Remplacement bobine d'allumage cylindre 2

Prochain entretien recommandé

- Date / kilométrage prévu : Selon indicateur de maintenance
- Travaux conseillés : Au plus tard, à 150'000 km et mai 2028

Lieux et date

Bex, le 30 mai 2026

Timbre et signature

BEDIFERENT

MAIKEL OLIVEIRA BERNARDO
CH D'ARCHE 61A - 1870 MONTHEY
INFO@BEDIFERENT.CH - 079 294 7807



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance numérique

Enregistrez-vous sur Mercedes me (www.mercedes.me) et découvrez un jour après votre visite de service ce rapport de service ainsi que l'historique de service de votre véhicule on-line! Utilisez pour cela le code de sécurité (SecCode) en bas à droite.

Données du véhicule

Véhicule CLA 180
Première mise en circulation 16.07.2015
FIN WDD 117342 1N 252224

Prochain(e) 02.2022
Maintenance 114839 km

(Veuillez tenir compte des informations supplémentaires dans votre véhicule (notice d'utilisation, carnet de service et l'annonce d'intervalle de service) pour l'exécution du prochain service.)

Bulletin de maintenance actuel

Mercedes-Benz Garage de Nyon - A. et S. Chevalley SA
Route de Saint-Cergue 295 Nyon
Date 15.02.2021
N° d'ordre de réparation 42881
Kilométrage 89839 km

Maintenance effectuée

Maintenance Service B
Code atelier Q60W
Temps restant 16 Jours
Distance restante 15402 km

Qualité d'huile / viscosité

description Moteur
Viscosité
Qualité d'huile 229/5
description Boîte à vitesses mécanique
Viscosité
Qualité d'huile ATF DCT

Travaux supplémentaires

Plaquettes de frein essieu AR remplacées ☒
Filtre à poussière remplacé ☒
Batterie pour clé KEYLESS-GO remplacée ☒
Disques de frein essieu AR remplacés ☒
BVA: remplacement d'huile et du filtre à huile ☒
Moteur: remplacement d'huile et du filtre à huile ☒

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie contre la corrosion / perforation ☒

Intervalle de service selon prescriptions

Mercedes-Benz AG
Observé ☒

Travaux supplémentaires selon prescriptions

Mercedes-Benz AG
Effectué ☒


Chevalley SA
GARAGE DE NYON
Rte de St-Cergue 295 - Tél. 022 365 5000
1260 NYON - Fax 022 365 5001
www.andre-chevalley.com

Signature/tampon de l'atelier

le. 25.03.2022 Scara A à 101067km. pt. service

GARAGE J. DRESSY SA
21, Epine
1063 Collombey



Mercedes-Benz

**Historique de
maintenance**

Mercedes-Benz	Garage de Nyon - A. et S. Chevalley SA Route de Saint-Cergue 295 Nyon	Date	02.03.2020
		Kilométrage	80241 km
		Maintenance	Service A
Mercedes-Benz	Garage de Nyon - A. et S. Chevalley SA Route de Saint-Cergue 295 Nyon	Date	06.03.2019
		Kilométrage	68021 km
		Maintenance	Service B
Mercedes-Benz	Garage de Nyon - A. et S. Chevalley SA Route de Saint-Cergue 295 Nyon	Date	14.03.2018
		Kilométrage	54022 km
		Maintenance	Service A
Mercedes-Benz	Etoile Automobile SA Les Tilles 5 Cortailod	Date	15.03.2017
		Kilométrage	37351 km
		Maintenance	Service B
Mercedes-Benz	Garage de l'Athénée, André Chevalley SA Route de Meyrin 122 Cointrin	Date	22.06.2016
		Kilométrage	14088 km
		Maintenance	Service A