HYUNDAI

Service

Hyundai KONA und KONA electric

Garantie-Urkunde/ Certificat de garantie/ Certificato di garanzia

Fahrzeugdaten/ Données du véhicule/ Dati del veicolo

HYUNDAI

KMHK5815HKU203222

Chassis-Nr./ N° de châssis/ No. del telaio

Kona 1.6 T-GDi Vertex

Fahrzeug-Modell/ Modèle/ Modello

ZH 188833

Amtl. Kennzeichen/ N° plaque/ No. di targa

07.11.2018

Auslieferungsdatum/ Date de livraison/ Data di consegna

G4FJJU516701

Motor-Nr./ N° du moteur/ No. del motore

07.11.2018

Inverkehrsetzungsdatum/ Date d'immatriculation/ Data entrata in circolazione

H 0925

Schlüssel-Nr./ N° de clés/ No. delle chiavi

Hiermit bestätige ich, dass ich vom Inhalt dieses Original-Service-Heftes zu diesem Fahrzeug Kenntnis genommen habe. Folgende Punkte hat mir mein autorisierter HYUNDAI-Partner ordnungsgemäss erklärt:

1. Die Garantie-Bestimmungen, einschliesslich der Garantie-Urkunde,
2. Bedeutung der Wartungsdienste und Inspektionen, beginnend mit der Auslieferungs-Inspektion, einschliesslich der Karosserie- und Unterboden-Prüfung,
3. Verpflichtungen des Fahrzeughalters bzw. -benutzers hinsichtlich Einsatz, Service und Garantie,
4. Rechtsverbindliche Anerkennung der Verpflichtungserklärung zum HYUNDAI- Airbagsystem SRS und Gurtstraffersystem (falls vorhanden, siehe Rückseite der Garantie-Urkunde),
5. Leistungen des HYUNDAI ASSISTANCE. Das Fahrzeug wurde mir vom HYUNDAI-Partner in einwandfreiem, vollständigem Zustand übergeben.

Je confirme par la présente que j'ai pris connaissance du contenu du livret d'entretien de ce véhicule.

Le concessionnaire HYUNDAI autorisé m'a dûment expliqué les points suivants:

1. Dispositions de la garantie, y compris le certificat de garantie,
2. Importance des services d'entretien et des inspections, à commencer par le contrôle de livraison, y compris la vérification de la carrosserie et du dessous de caisse,
3. Obligations du propriétaire et/ ou de l'utilisateur du véhicule concernant l'utilisation, l'entretien et la garantie,
4. Reconnaissance juridique de la déclaration obligatoire pour le système airbag HYUNDAI et le système ceintures de sécurité avec prétensionneur (s'il y a lieu voir au dos du document de la garantie),
5. Prestations de l'ASSISTANCE HYUNDAI.

Le représentant HYUNDAI m'a remis le véhicule dans un état impeccable et complet.

Con la presente confermo di aver preso visione del contenuto del presente libretto originale relativo a questo veicolo. Il mio concessionario HYUNDAI autorizzato mi ha illustrato esaustivamente i seguenti punti:

1. Condizioni di garanzia, compreso il certificato di garanzia,
2. Importanza dei servizi di manutenzione e dei controlli, a partire dal controllo alla consegna, incluso il controllo della carrozzeria e del sottoscocca,
3. Obblighi del proprietario del veicolo o del suo utilizzatore in materia di impiego, servizio e garanzia,
4. Riconoscimento obbligatorio della dichiarazione di garanzia del sistema Airbag SRS di HYUNDAI e dei pretensionatori (se disponibili, cfr. retro e certificato di garanzia),
5. Prestazioni ASSISTANCE HYUNDAI . Il veicolo mi è stato consegnato dal mio rappresentante HYUNDAI in completo e perfetto stato.

Ede Deubert

Name des Kunden - Firma/ Nom du client - Entreprise/ Nome del cliente - Ditta

Tobelwiesstr. 27

Strasse/ Rue/ Via

8308 Illnau

PLZ/ CP/ NPA Ortschaft/ Lieu/ Località

07.11.18

Datum, Unterschrift/ Date, signature/ Data, firma

Winterthur 07. NOV. 2018

Datum, HYUNDAI-Partner/ Date, Concessionnaire HYUNDAI/ Data, Concessionario HYUNDAI

Stempel/ Verkaufender, auslieferender HYUNDAI-Partner:
Timbre/ Représentant vendeur et fournisseur HYUNDAI:
Timbro/ Rappresentante HYUNDAI per vendita o consegna:

Auto Häfti AG
Wassenwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
052 224 09 90
www.autohaefti.ch

1 Besitzer/ 1er propriétaire/ 1° proprietario

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

1. Wartung
1er Service
1. Manutenzione *

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☐ A oder/ ou/ o ☒ B

Kona electric ☐ 1. Jahr/ 1er anne/ 1. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/ Lavori supplementari

- PFÖFsyst
- Wäsch voll

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 17.10.19

Km 13'475

Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 10.2020

Km 30'000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Zarti AG
off. Hyundai Vertretung
Wässerwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
Tel. 052 224 09 90

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ voir le chapitre HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ vedi capitolo HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

2. Wartung
2e Service
2. Manutenzione

5 YEAR TRIPLE CARE SWISS *

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☐ A oder/ ou/ o ☒ B

Kona electric ☐ 2. Jahr/ 2e anne/ 2. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

- PF/OF/STA
- WRBKLT VOTW
- .....
- .....

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 30.10.2020

Km 26'912

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 10.2021

Km 41'000

Stempel/ Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Härti AG
off. Hyundai Vertretung
Wässerwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
Tel. 052 224 09 90

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ voir le chapitre HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ vedi capitolo HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

3. Wartung
3e Service
3. Manutenzione

5 YEAR TRIPLE CARE SWISS *

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☐ A oder/ ou/ o ☒ B

Kona electric ☐ 3. Jahr/ 3e anne/ 3. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

Öl, Syst. Pf., WB vertikal
Lenkgetriebe

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:


☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no



Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 25.10.2021

Km 38264

Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 10.2022

Km 53000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Härti AG
off. Hyundai Vertretung
Wässerwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
Tel. 052 224 09 90

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ voir le chapitre HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ vedi capitolo HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

4. Wartung
4e Service
4. Manutenzione *

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Kona electric ☐ 4. Jahr/ 4e anne/ 4. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liquido freni ☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

ÖL, PF, Syst. Dichtring, LF, WB vo Hr.
Bremsen vo Klötzli+Scheibe ers.
Kühlmittel gewechselt.

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 1.9.22

Km 45'459

Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 9.23

Km 60'000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

Auto Härti AG
Off. Hyundai Vertretung
Wasserwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
Tel. 052 224 09 90

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ voir le chapitre HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ vedi capitolo HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

5. Wartung
5e Service
5. Manutenzione

5 YEAR TRIPLE CARE SWISS *

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☑ A oder/ ou/ o ☐ B

Kona electric ☐ 5. Jahr/ 5e anne/ 5. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☐ ja, oui, si ☑ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

Öl, Pf., ZK, Syst. Dichtring
WB Vothe
Navi akt.
Batterie ers.

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☑ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☑ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 26.10.23

Km 59'850

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 10.24

Km 74'000

Auto Hardt AG
off. Hyundai Vertretung
Wässerwiesenstrasse 95
8408 Winterthur
Tel. 052 234 09 90

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

* Siehe Kapitel HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ voir le chapitre HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss/ vedi capitolo HYUNDAI 5 Year Triple Care Swiss

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

6. Wartung
6e Service
6. Manutenzione

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Kona electric ☐ 6. Jahr/ 6e anne/ 6. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☒ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

Pollenfilter, Kerzen ersetzt.

Karosseriekontrolle/ Contròle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 20.11.24

Km 73060

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 11.2025

Km 88000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

FIRSTSTOP
REIFEN & AUTO SERVICE AG
Steinackerstrasse 57
8302 Kloten
Tel 044 814 26 66

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.

Nachweis: Wartung und Karosseriekontrolle/ Confirmation: Service et contrôle carrosserie/ Attestazione: Servizi di manutenzione e controllo carrozzeria

Kona electric & 1.0l T-GDi & 1.6l T-GDi & 1.6l T-CRDi

7. Wartung
7e Service
7. Manutenzione

Ausgeführte Wartung/
Service effectué/
Manuntenzione effettuata

Öl + Filter ers
ECT C2 C3 0W30 Öl

Benzin/ Essence/ benzina/ Diesel ☒ A oder/ ou/ o ☐ B

Kona electric ☐ 7. Jahr/ 7e anne/ 7. anno

Bremsflüssigkeitswechsel
Changement liquide de frein
Sostituzione liguido freni ☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no

Zusätzliche Arbeiten/ Travaux supplémentaires/
Lavori supplementari

.....

.....

.....

.....

Karosseriekontrolle/ Contrôle carrosserie/ Controllo carrozzeria

Schaden wurde festgestellt/ Dommage constaté/ Accertamento del danno:

☐ ja, oui, si ☒ nein, non, no


Garantieschaden festgestellt/ Dommage constaté sous garantie /
Danno riscontrato in garanzia:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden behoben/ Dommage constaté éliminé /
Eliminazione del danno riscontrato:

☐ ja, oui, si ☐ nein, non, no

Festgestellter Schaden:
Dommage constaté:
Danno riscontrato:



Nächste Wartung und Karroseriekontrolle; Prochain service et contrôle carrosserie; Prossima Manutenzione e controllo carrozzeria:

Ausgeführt am
Effectué au
Effettuata al 15.10.25

Km ~~78~~ 83273

Datum[1]/ Date[1]/ Data[1] 15.10.26

Km 98000

Stempel, Unterschrift/
Timbre, signature/ Timbro, firma

FIRSTSTOP
REIFEN & AUTO SERVICE AG
Steinackerstrasse 57
8302 Kloten
Tel 044 814 26 66

[1] Nach 12 Monaten, gerechnet ab Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges, je nachdem was zuerst eintritt.

[1] Après 12 mois, calculé à partir de la première immatriculation du véhicule, première limite atteinte.

[1] Dopo 12 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo, vale il primo valore raggiunto.