

Audi RS 3

WUAZZZ8V1JA905850

 Benzin  Automatik  Schrägheck

Generiert am 09/29/2026

Für vollständigen Bericht
scannen



Zustandshistorie

 Achtung

Wir haben für dieses Fahrzeug 1 Eintrag gefunden.

Kilometerstand

 Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 76'164 km.

Prüfung des rechtlichen Status

 Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken
gefunden.

Diebstahl

 Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.



Keine Mängel gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.



War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

 Slowakei  Ungarn  Slowenien  Italien  Rumänien  Tschechien  Kanada


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.



Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 76'164 km
- 7 Kilometerstände gefunden



Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

Geringe Nutzung < 480 km/Monat 13% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung 480 - 1'500 km/Monat 87% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung > 1'500 km/Monat 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Einträge zum Kilometerstand

02.2018	54 km
03.2019	2'459 km
05.2021	16'300 km
04.2022	28'700 km
05.2023	41'800 km

Einträge zum Kilometerstand

04.2024	53'113 km
05.2026	76'164 km

Fahrgewohnheiten

02.2018 - 03.2019	 Geringe Nutzung	184 km/Monat
03.2019 - 05.2026	 Normale Nutzung	845 km/Monat

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.



Keine Mängel gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches



Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.



Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

Zustandshistorie


Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Schäden, Reparaturen und Gutachten überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.



Achtung

Wir haben 1 Datensatz für dieses Fahrzeug gefunden

Schadenaufzeichnungen



Exterieur betroffen

Begutachtung

Ein Eintrag, aus dem hervorgeht, dass ein Sachverständiger den Zustand des Fahrzeugs begutachtet und die voraussichtlichen Reparaturkosten geschätzt hat. Anhand solcher Begutachtungen lässt sich zudem feststellen, ob ein Fahrzeug noch repariert werden kann oder als Totalschaden gilt.

Aufgeführte Teile

Links / Vordertüren

Hinten / Stoßstange

Dach / Struktur

Karosserieaußenteile

Tragende Karosserieteile

Kalkulierte Kosten

EUR 2'501 – EUR 3'000

Hinweis: Ein gemeldetes Ereignis kann, muss jedoch nicht zwingend mit einem Verkehrsunfall in Zusammenhang stehen. Einträge beziehen sich auch auf Schadensbegutachtungen, Auktionen, Fahrzeuginspektionen, Reparaturen sowie ähnliche Ereignisse, Maßnahmen oder Umstände. So kann ein Eintrag beispielsweise festhalten, dass das Fahrzeug in einer autorisierten Werkstatt überprüft und begutachtet wurde oder dass Reparaturarbeiten, Garantieleistungen, Diagnosen oder eine technische Überprüfung durchgeführt wurden. Inspektionen und Begutachtungen werden manchmal aufgrund von Schäden durch einen Verkehrsunfall durchgeführt, aber auch aus anderen Gründen wie gesetzlichen Anforderungen oder Verfahren, veröffentlichten Herstellerangaben, Reparaturen innerhalb oder außerhalb der Gewährleistung, Nachbesserungen an unsachgemäß durchgeführten Reparaturen oder Schäden, die nicht im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen stehen, etwa Diebstahl oder mechanische Schäden. Ein Eintrag allein belegt nicht automatisch einen Verkehrsunfall. Er kann sich auch auf die Nutzung, Wartung oder den Betrieb des Fahrzeugs beziehen, entsprechend den Vorgaben des Herstellers oder eines Dritten.

Schadensbegriffe

Kalkulierte Kosten

Die zum Zeitpunkt dieses Eintrags berechneten Kosten sind in der Währung des Landes angegeben, in dem der Eintrag erstellt wurde. Hierbei handelt es sich nicht um eine Schätzung der heutigen Kosten. Zudem können diese aus folgenden Gründen von den örtlichen Marktpreisen abweichen:

Die Reparaturpreise variieren von Land zu Land aufgrund unterschiedlicher Arbeitskosten und Ersatzteilpreise.

Die Schätzung basiert auf Arbeiten, die in offiziellen Vertragswerkstätten durchgeführt werden. Diese sind in der Regel teurer als freie Werkstätten.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs



Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten



Übersicht

Marke	Modell	Treibstoffart
Audi	RS 3	Benzin
Baureihe	Jahr des Modells	Variante
8V	2018	Sportback
Modellmarkt	Herstellerbezeichnung	Typenzulassung
Dänemark	RS 3	e1*2007/46*0608*04



Leistung & Effizienz

Getriebeart	Antriebstyp	Hubraum
Automatik	Allradantrieb	2.5 l
Leistung	Anzahl Zylinder	Anzahl Getriebe
294 kW (394 hp / 400 PS)	5	7
Abgasnorm	Motorcode	Motorbeschreibung
Euro 6	DAZA	2.5 TFSI
Getriebe-Name	Antriebsart	
S tronic	Verbrennungsmotor	



Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp	Lenkradplatzierung	Anzahl Sitze
Schrägheck	LHD	5
Anzahl Türen	Radstand	Raddurchmesser
4	2'631 mm	19 in
Leergewicht	Gesamtgewicht	
1'666 kg	2'010 kg	

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

0A24 doors 4 Türen Ausgestattet	0AEFront stabilizer Inklusive Frontstabilisator
0B1Wheelbase Radstand	0BG Rear stabilizer Stabilisator hinten
0C0Standard Standard	0EXInstallation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components -- Einbaudifferenzierung für das Getriebe DQ500
0FAStandard manufacturing sequence Standardmäßig befolgte Herstellungsreihenfolge	0K0Without alternative drive system Kein alternatives Antriebssystem installiert
0LQWith special plates/labels/ safety certificates for Denmark Spezielle Schilder, Etiketten, Sicherheitsbescheinigungen für Dänemark	0N44-link rear suspension 4-Lenker-Hinterachse
0NAWithout nameplate set (without model designation) Ohne Typenschildsatz	0P6Rear exhaust tailpipe Hinteres Auspuffendrohr
0TDFloor mats in front and rear Fußmatten vorne und hinten	0UAWithout special color trim Keine besondere Farbgestaltung
0VLInformation kit in Danish Informationspaket in dänischer Sprache	0Y1Standard climatic zones Standard-Klimazonen konfiguriert
0YGWeight range 7 installation control only, no requirement forecast Einbaukontrolle für einen Gewichtsbereich von 7	1A7Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) Kraftstoffsystem für Motor mit Kraftstoffeinspritzung (tropentauglich)
1ASElectronic stability control (ESC) Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	1D0Without trailer hitch Ohne Anhängerkupplung

1E1 Activated carbon canister

✦ Aktivkohlebehälter

1G8 Breakdown kit

✦ Inklusive Pannenset

1N7 Dynamic steering

✦ Inklusive dynamischem Lenksystem

1S3 Tool kit

✦ Mitgelieferter Werkzeugsatz

1T3 First aid kit with warning triangle

✦ Erste-Hilfe-Kasten mit Warndreieck

1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system

✦ Verfügt nicht über ein Kühlsystem für Kühlschrank/Handschuhfach.

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Erhöhung der anfänglichen Standard-Kraftstoffbefüllung

2EE Disk brakes in rear

✦ Die hinteren Bremsen sind Scheibenbremsen für eine effektive und zuverlässige Bremsleistung

2JP Bumpers

✦ Stoßstangen als Aufprallschutz

2PK Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic

✦ Lederummanteltes Multifunktions-Sportlenkrad mit Tiptronic

2WA Without additional tires

✦ Keine zusätzliche Bereifung mitgeliefert

3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX

✦ Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISOFIX

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Sonderkennzeichen für EC M1 Personenwagen

1LU Disk brakes in front

✦ Die vorderen Bremsen sind Scheibenbremsen.

1PA Standard wheel bolts

✦ Standard-Radbolzen

1SA Without additional front underbody guard

✦ Zusätzlicher vorderer Unterbodenschutz nicht im Lieferumfang enthalten

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦ Kein klappbarer Tisch an der Rückenlehne des Vordersitzes

1X1 Four wheel drive

✦ Allradantrieb

20A Without electric motor (hybrid)

✦ Kein Elektromotor (Hybrid) installiert

2H6 Drive select

✦ Das Fahrzeug ist mit einem Drive-Select-System ausgestattet.

2KB Labels/plates in Danish and English

✦ Etiketten und Schilder in Dänisch und Englisch erhältlich

2UC Sports version

✦ Dies ist die Sportversion des Modells.

2Z0 Elimination of model designation

✦ Abschaffung der Modellbezeichnung

3CA Without partition

✦ Ohne Trennwand

3FB Spoiler roof

❖ Dachspoiler

3H0 Without backrest release for front seats

❖ Keine Entriegelung der Rückenlehne für Vordersitze

3PQ Manual height adjustment for front seats and seat cushion tilt and depth adjustment for both front seats

❖ Manuelle Höhenverstellung für die Vordersitze sowie Neigungs- und Tiefenverstellung der Sitzkissen für beide Vordersitze.

3T2 Three rear head restraints

❖ Hintere Kopfstützen - drei inbegriffen

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

❖ Separat gesteuerte Sitzheizungen für die Vordersitze

4H3 Manual child safety lock

❖ Manuelle Kindersicherung

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

❖ Abklappbarer Innenrückspiegel, automatisch abblendend

4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker

❖ Elektrische Fensterheber mit Komfortbedienung und Unterbrecher

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

❖ Seitenairbag vorne mit Vorhang-Airbag

5A8 Luggage compartment lining (design 2)

❖ Gepäckraumauskleidung mit Design 2 für Organisation und Schutz

5J3 Roof spoiler

❖ Dachspoiler

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

❖ Ohne Kindersitzverankerung vorne (ISOFIX)

3NZ Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest

❖ Ungeteilte Rücksitzbank Ungeteilte, geteilt umklappbare Rückenlehne

3S0 Without roof rails/roof load rack

❖ Keine Dachreling/Dachgepäckträger

3X0 Without load-through hatch

❖ Keine Durchladeklappe inbegriffen

4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield

❖ Windschutzscheibe aus wärmeisolierendem Glas mit Sonnenschutzdach

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

❖ Seiten- und Heckscheiben aus wärmeisolierendem Glas

4P4 Rear floor panel module, type 5

❖ Rückwärtiges Bodenplattenmodul Typ 5 ist enthalten

4UH Airbag for driver and front passenger with knee airbag

❖ Zur Sicherheitsausstattung gehören Airbags für den Fahrer und den Beifahrer sowie ein Knieairbag.

4ZL Dulled aluminum moldings

❖ Stumpfe Aluminiumleisten, die dem Äußeren eine raffinierte Note verleihen

5C0 Without special body measures

❖ Keine besonderen Karosseriemaßnahmen angewandt

5K5 Transit coating film with additional transport protection measures

❖ Transitbeschichtungsfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen.

5L2 Front spoiler

✦ Frontspoiler

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Linker Außenspiegel: Asphärisch

6A0 Without fire extinguisher

✦ Ohne Feuerlöscher

6F6 Emblems

✦ Embleme zur Identifizierung der Marke

6K4 Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "high"

✦ Vorausschauende Kollisionswarnung inkl. Autonomer Notbremsung, für Adaptive Cruise Control High

6SS Luggage compartment floor covering

✦ Bodenbelag im Gepäckraum

6W6 Front license plate carrier

✦ Front license plate carrier

6Y8 Speed limiter

✦ Inklusive Geschwindigkeitsbegrenzerfunktion

79C Lane keeping system, traffic jam assist, and emergency assist

✦ Spurhaltesystem, Stauassistent und Notfall-Assistent

7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle

✦ Schalthebelknauf/-griff aus Kunststoff/Leder

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦ Direktes Reifendruckkontrollsystem

7LJ Vehicle class differentiation -8V0/8VC-

✦ Die Fahrzeugklasse wird als "8V0/8VC" unterschieden.

5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field)

✦ Rechter Außenspiegel: Konvex (großes Sichtfeld)

5ZF Front head restraints

✦ Inklusive Kopfstützen vorne

6E3 Center armrest in front

✦ Vordere Mittelarmlehne installiert

6FT Exterior mirror housings in dulled aluminum

✦ Gehäuse der Außenspiegel in mattem Aluminium ausgeführt

6NJ Standard molded headliner

✦ Serienmäßig geformter Dachhimmel

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦ Rückwandverkleidung (ECE)

6XE Exterior mirrors, power-folding and power-adjustable/heated

✦ Elektrisch anklappbare und elektrisch einstellbare/beheizte Außenspiegel

73A Without charging cable (industrial connector)

✦ Ohne Ladekabel (Industriestecker)

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦ Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

7HA Without leather

✦ Keine Lederpolsterung angegeben

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦ Start/Stop-System mit regenerativem Bremsen

7MM Emission standard EU6 plus

✦ Abgasnorm EU6 plus

7P1 Power-adjustable lumbar support in frontseats

✦ Elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze in den Vordersitzen

7TN Decorative inserts

✦ Dekorative Einsätze

7W0 Without extended safety system

✦ Kein erweitertes Sicherheitssystem installiert

8G1 High-beam control

✦ Inklusive Fernlicht-Kontrollsystem

8IT LED headlamps

✦ LED-Scheinwerfer Ausgestattet

8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

✦ Heckscheibenwischer und -waschanlage mit Intervallschaltung

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

✦ Automatische Leuchtweitenregulierung Dynamisch (Selbstregulierung während der Fahrt)

8T3 Adaptive cruise control

✦ Der adaptive Tempomat sorgt für mehr Fahrkomfort.

8W1 Washer fluid level indicator

✦ Füllstandsanzeige der Scheibenwaschflüssigkeit

8X1 Headlamp washer system

✦ Scheinwerferwaschanlage

8Z5 Not hot country

✦ Nicht für heiße Klimabedingungen konfiguriert

9JE Without smoker package

✦ Kein Raucherpaket enthalten

7S0 Without wind deflector

✦ Das Fahrzeug hat keinen Windabweiser

7UG Navigation system - High

✦ Hochwertiges Navigationssystem installiert

7X2 Park distance control in front and rear

✦ Park Distance Control vorne und hinten

8GV Alternator 180 A

✦ Leistungsstarke Lichtmaschine mit 180 A Kapazität

8K1 Separate daytime running lights

✦ Separates Tagfahrlicht installiert

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦ Scheibenwischersteuerung mit Licht-/Regensensor

8SP LED tail lamp assembly

✦ LED-Rücklicht-Baugruppe

8TB Rear fog lamp

✦ Nebelschlussleuchte

8WM Cornering and all-weather light

✦ Abbiege- und Allwetterlicht für bessere Sicht.

8Y1 Two-tone horn

✦ Inklusive zweifarbigem Horn

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦ Climatronic mit Aufschlagdruckregelung und FCKW-frei

9K0 Without airscarf

✦ Verfügt nicht über eine AIRSCARF-Funktion

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

- ❖ Keine Zusatzheizung/brennstoffbefeuerte Standheizung installiert

9S8 Multi-function display/on-board computer"FPK"

(active info display)

- ❖ Multifunktionsdisplay mit aktiver Infoanzeige

9TB Additional warning lights (door area)

- ❖ Zusätzliche Warnleuchten im Türbereich sorgen für Sicherheit.

9VS Sound package "branded"

- ❖ Hochwertiges Marken-Soundpaket für ein erstklassiges Klangerlebnis.

A00 No self-collection

- ❖ Keine Selbstabholung

A8F Sports equipment

- ❖ Sportgeräte

AV1 Driving on the right

- ❖ Entwickelt für das Fahren auf der rechten Seite der Straße

B0A Component parts set without country-specific building regulation

- ❖ Bauteilsatz ohne länderspezifische Bauvorschriften

C8H Alloy wheels 8J x 19

- ❖ 19-Zoll-Leichtmetallräder

E0A No special edition

- ❖ Standardausgabe, keine Sonderausgabe

EF0 Without ECO function

- ❖ Ohne ECO-Funktion

EL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

- ❖ Online-Service mit Codierung im Hauptgerät möglich, keine Verbindung mit der Wegfahrsperre

9P8 Seat belt reminder

- ❖ Sicherheitsgurt-Erinnerung

9T1 Heated washer nozzles in front

- ❖ Beheizte Waschdüsen vorne

9U1 Brake pad wear indicator

- ❖ Bremsbelagverschleißanzeige

9ZX Mobile phone interface

- ❖ Inklusive Schnittstelle für Mobiltelefone.

A52 Quattro GmbH

- ❖ Exklusive Anpassungen durch die Quattro GmbH

AQ0 Standard-production quality

- ❖ Standard-Produktionsqualität

B04 Type approval country Denmark

- ❖ Land der Typgenehmigung: Dänemark

C04 Operating permit, alteration

- ❖ Betriebsgenehmigung für Änderungen

D4I 5-cylinder SI engine 2.5 l/294 kW (20V) (R-5) TFSI, homogeneous base engine is TM1

- ❖ Leistungsstarker 2.5L 5-Zylinder TFSI Motor

EA0 Without follow-on warranty

- ❖ Keine Anschlussgarantie inbegriffen

EH0 Without charging cable

- ❖ Kein Ladekabel enthalten

ER1 Regional code " ECE " for radio

- ❖ Regionaler Funkcode 'ECE' Aktiviert

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Kein Fahrzeugeinlass inbegriffen

EW0 Without maintenance contract

✦✦ Kein Wartungsvertrag enthalten.

FA0 Control of series production

✦✦ Kontrolle der Serienproduktion

FN1 "RS" version

✦✦ Leistungsorientiertes 'RS'-Modell

FZ1 N.N.N. Type 1

✦✦ Spezifisches Merkmal des Typs 1

G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦✦ 7-Gang-Automatikgetriebe, ausgelegt für Allradantrieb

GM1 Standard electronic engine sound

✦✦ Standardmäßiges elektronisches Motorsoundsystem

HI7 Tires 235/35 R19 91Y xl

✦✦ 19-Zoll-Reifen für leistungsstarkes Fahren mit zusätzlicher Ladekapazität

IT3 With Connect package 3

✦✦ Enthält die Funktionalität des Connect Package 3

J1N Battery 420 A (75 Ah)

✦✦ Batterie mit 420 A (75 AH) Kapazität

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Ohne Kamerasysteme/Unfallsensoren

L0L Left-hand drive

✦✦ Konfiguration des Linkslaufwerks

N1H Seat trim covers in leather

✦✦ Luxuriöse Sitzbezüge aus Leder

EVO Without charging cable

✦✦ Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Serienausstattung, kein Sonderfahrzeug

FC1 Customized installation

✦✦ Für dieses Fahrzeug sind anpassbare Einbauoptionen verfügbar.

FQ1 Wheels of Quattro GmbH

✦✦ Mit Rädern der Quattro GmbH.

G09 Shock absorption in front

✦✦ Stoßdämpfung an der Vorderseite

GB0 Without booster

✦✦ Das Fahrzeug verfügt nicht über eine Sitzerrhöhung

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦✦ Fahrzeuge mit speziellen Nachrüstungsmaßnahmen

I8L Premium radio (Gen2)

✦✦ Ausgestattet mit einem Premium-Radio der zweiten Generation

IX1 SI engine

✦✦ Angetrieben von einem Ottomotor (Ottomotor).

K8R Sportsback

✦✦ Sportsback

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Verwendet das Kältemittel R1234YF zur Kühlung

L14 Suspension range 14 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Kontrollsystem für die Einstellung der Federung, keine spezifische Prognose erforderlich

NJ0 Without charging dock

✦✦ Keine Ladestation enthalten

NM1 Engine cover

Motorabdeckung

NY0 Standard battery/alternator capacity

Standard-Batterie/Alternator-Kapazität

Q4P Sports seats in front

Vorne sind Sportsitze eingebaut.

QG1 Service interval prolongation

Service-Intervall-Verlängerung Aktiviert

QJ1 Chrome package

Chrom-Paket

QQ4 With additional lights (interior lighting)

Zusätzliche Innenbeleuchtung in diesem Fahrzeug.

TM1 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.4

Fortschrittlicher 2,5-Liter-5-Zylinder-Motor

UB9 Rear shock absorption for sports version

Hinteres Stoßdämpfungssystem für die Sportversion

UH1 Parking brake

Ausgestattet mit einem Feststellbremssystem

V0A Tires without specification of tire brand

Reifen ohne Angabe der Reifenmarke

VL3 Extended and proactive pedestrian protection

Erweiterter und proaktiver Fußgängerschutz

X1A Equipment options subset for Denmark

Teilweise auf Dänemark zugeschnittene Ausrüstungsoptionen

NT0 Transit coating (type 1)

Transitbeschichtung

NZ0 Without call feature

Keine Anruffunktion

QE1 Storage compartment package 1

Staufachpaket 1

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

Service-Anzeige für 30.000 KM oder 2 Jahre eingestellt

QK1 With multifunction camera

Installierte Multifunktionskamera

QV0 Without TV reception/digital radio reception

Kein TV-Empfang/Digitaler Radioempfang

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

Kombiinstrument mit Km/h-Tachometer

UE4 Electric interface for external use, AUX-IN and USB jack

Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, einschließlich AUX-Eingang und USB-Buchse

UK1 Standard rear seat release

Serienmäßige Entriegelung des Rücksitzes

VF1 Pedal cluster

Für das Fahrzeug konzipierte Pedaleinheit

VT2 Scuff plates in door apertures (illuminated)

Beleuchtete Schwellerleisten in den Türöffnungen

Zeitraum

3 Einträge gefunden

- 04.2018  Herkunftsland unbekannt

Erstzulassung

Zu diesem Fahrzeug wurde ein Registrierungseintrag hinzugefügt, was eine Erstzulassung, einen Besitzerwechsel oder andere offizielle Änderungen bedeuten kann.

- 08.2018  Dänemark

Abgemeldet

Für dieses Fahrzeug wurde eine Abmeldung erfasst, etwa wegen eines Besitzerwechsels, einer Änderung der Unterlagen oder ähnlichen Verwaltungsgründen.



carVertical-Anmerkung: Abmeldung

Dieses Fahrzeug wurde mal abgemeldet. Grund dafür könnte ein Schaden, eine längere Standzeit oder etwas anderes sein. Schau dir die Fahrzeughistorie genauer an.

- 05.2025  Schweiz

Schadensbewertung erkannt

Wir haben einen Eintrag gefunden, der zeigt, dass dieses Fahrzeug im Land (oder Bundesland) einer Zustandsbewertung unterzogen wurde. Schau dir den Abschnitt „Schäden“ an, um mehr zu erfahren.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

☐

Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

☐

Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.

☐

Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.

☐

Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

☐

Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

☐

Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.

☐

Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel

☐

Vermerke fehlende oder überfällige Services.

☐

Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Dein letzter bekannter Kilometerstand ist **76'164 km**. Das solltest du tun:

☐

Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.

☐

Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).

☐

Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

☐

Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

☐

Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken

☐

Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen

☐

Achte auf Handhabung, Komfort

☐

Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

☐

Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).

☐

Angebote vergleichen

☐

Zustand und Ausstattung vergleichen

☐

Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung