

## Renault Koleos

Generiert am 04/28/2026

Für vollständigen Bericht scannen



FIN: VF1VY7WG\*\*\*\*\*

Kraftstoff: Diesel

Jahr: 2014

### Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 41'336 km.

### Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

### Schäden

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

### Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



### +44 Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in 48 Ländern überprüft

## Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

### Zusammenfassung

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in 7 Ländern abgeschlossen: +1

### Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?  Kein Eintrag gefunden



War es mal als gestohlen gemeldet?  Kein Eintrag gefunden Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

### Polizeidatenbank gestohlener Fahrzeuge Überprüfung abgeschlossen in:


Slowenien Tschechien Ungarn Rumänien Italien Slowakei Kanada

## Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

### Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 41'336 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 156'247 km
- 6 Kilometerstände gefunden



Einträge zum Kilometerstand	
05.2014	11 km
05.2016	12'365 km
10.2016	14'951 km
04.2017	21'109 km
11.2017	25'998 km

Einträge zum Kilometerstand	
03.2022	41'336 km

Fahrgewohnheiten		
05.2014 - 03.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Normale Nutzung	436 km/Monat

## Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

**Keine Probleme gefunden**  
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

### Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?  Kein Eintrag gefunden

Wurde es verschrottet?  Kein Eintrag gefunden

## Schäden

Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit beschädigt? Wie hoch war der Schaden?

**Keine Probleme gefunden**  
Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden



Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

## Risiko durch Naturkatastrophen

Wir haben geprüft, ob sich das Auto zum Schadenszeitpunkt in einem Gebiet befand, das von einer Naturkatastrophe betroffen war.



### Keine Probleme gefunden

Das Fahrzeug war nicht in einem Katastrophengebiet unterwegs.

## Marktpreis

Wir haben geprüft, wie sich der Marktpreis dieses Fahrzeugs im Laufe der Zeit basierend auf den verfügbaren historischen Daten und Preisschätzungen entwickelt hat.

Die Zeitachse zeigt einen begrenzten Zeitabschnitt und spiegelt nicht die Preisentwicklung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs wider.




### Zusammenfassung

- Durchschnittlicher Marktpreis für ein solches Fahrzeug: EUR 8'380
- Achte auf versteckte Mängel, wenn das Fahrzeug deutlich unter dem aktuellen Preis angeboten wurde!

Kriterien für die Marktpreisbewertung:

Marke: **Renault** Modell: **Koleos** Treibstoffart: **Diesel** Jahr: **2014** Markt: **Westeuropa**



Jahr	Marktpreis	↘ Niedrigster Marktwert	↗ Höchster Marktwert
2023	EUR 10'050	EUR 7'450	EUR 13'500
2024	EUR 9'800	EUR 6'200	EUR 12'999
2025	EUR 8'200	EUR 4'950	EUR 11'900
2026	EUR 8'380	EUR 4'950	EUR 11'990
2027	EUR 6'900	EUR 4'076	EUR 9'872
2028	EUR 6'000	EUR 3'544	EUR 8'585
2029	EUR 5'000	EUR 2'953	EUR 7'154
2030	EUR 4'499	EUR 2'658	EUR 6'437
2031	EUR 3'700	EUR 2'186	EUR 5'294
2032	EUR 3'500	EUR 2'067	EUR 5'008
2033	EUR 3'095	EUR 1'828	EUR 4'428

### Insights zum Marktpreis



### Prognose der Preisentwicklung

Dieses Fahrzeug wird voraussichtlich -63 % seines Marktpreises in den nächsten 7 Jahren verlieren.

**Hinweis:** Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

## Spezifikationen und Ausstattung

Technische Daten und Originalausstattung des Fahrzeugs, wie sie in den Unterlagen vermerkt sind.

Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.



### Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

## Identifizierung und technische Angaben



Marke

**Renault**



Karosserietyp

**SUV**



Treibstoffart

**Diesel**



Anzahl Zylinder

**4**



Baureihe

**I**



Modell

**Koleos**



Herstellungsjahr

**2014**



Antriebstyp

**Allradantrieb**



Anzahl Getriebe

**6**



Beschreibung

**Koleos**



Hubraum

**2 l**



Anzahl Türen

**5**



Anzahl Sitze

**5**

## Ausstattung (in Eng.)

Wie vom Hersteller geliefert

**ACCESSORY SOCKET** STORAGE WITH ACCESSORY SO (PRIACC)

✦ Ablage mit Zubehörsteckdose

**AIRBAG CANCEL** DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)

✦ Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

**ANTICORROSION SERVICES** ANTICORROSION SERVICES 1G (COR1G)

✦ Korrosionsschutz Service Level 1G

**AUDIO-VISUAL** NO VIDEO (SVIDEO)

✦ Kein Videoplayer im Audiosystem enthalten

**BLIND SPOT DETECTION** WITHOUT DECTECTOR BLIND S (SDANGM)

✦ Verfügt nicht über eine Funktion zur Erkennung des toten Winkels

**BUMPER PROTECTION** BUMPER PROTEC FRONT REAR (PROCBO)

✦ Das Fahrzeug ist mit einem Front- und Heckstoßfängerschutz (PROCBO) ausgestattet.

**CHILD SEAT PRE-EQUIPMENT** ISOFIX SEAT (ISOFIX)

✦ Das Fahrzeug ist mit ISOFIX-Befestigungspunkten zur Sicherung eines Kindersitzes ausgestattet.

**COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT** BASIC COMMERCIAL VERSION (VNROR)

✦ Kommerzielle Basisversion

**CUSTOMIZED VERSION** VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

✦ Fahrzeugversion ohne spezifische Anpassungen

**ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT** DIESEL SEPARATOR FILTER (WATER SEPARATOR) (FLT DIE)

✦ Ausgestattet mit einem Dieselseparatorfilter zum Abscheiden von Wasser aus dem Kraftstoff (FLT DIE).

**ANTI-THEFT DEVICES** EQUIPMENT LEVEL OF ALARM (PREALA)

✦ Standard-Alarmanlage

**APPROVAL TYPE** NORMAL APPROVAL (HRGNM)

✦ Standardgenehmigungsverfahren angewendet

**BATTERY LEVEL TRACTION** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN972)

✦ Als ergänzendes Objekt klassifiziert (SAN972)

**BODY PROTECTION ACCESSORIES** ACCESSORY BODY COLOR 3 (ACCTC3)

✦ Option für Zubehör in Wagenfarbe

**CENTER CONSOLE** CONSOLE W STORAGE & ARMRE (CSRAC1)

✦ Konsole mit Ablage und Armlehne

**COMMERCIAL EVENT 1** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN778)

✦ Zusätzliche Informationen zu den Objekten

**COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION** TECHNICAL REG: FRANCE (TLFRAN)

✦ Technische Vorschriften in Frankreich

**DAYTIME RUNNING LIGHTS** WO DAYTIME RUNNING LIGHTS (SSFDIU)

✦ Tagfahrlicht nicht enthalten

**DOCUMENTATION PERIOD** DOCUMENTARY PERIOD 2013 (PE2013)

Der Dokumentationszeitraum für dieses Fahrzeug ist mit 2013 (PE2013) angegeben.

**DOOR SILL TRIM TYPE** ALUMINIUM DOOR SILL (BDMALU)

Aluminium-Türschwellerverkleidung

**EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN** WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)

Keine Notruf funktion

**EMISSION REDUCTION SERVICE** WOEMISSION REDUCTION SERV (SSPREM)

Kein Emissionsminderungsdienst enthalten

**ENGINE PRODUCTION DATE** 2014-03-26 (2014-03-26)

Der Motor wurde am 26. März 2014 hergestellt.

**ENGINE PRODUCTION PLANT** (C) CLEON (FRANCE) (APV002\_C)

Motor im Werk Cleon in Frankreich hergestellt

**ENGINE TYPE** 2.0 DCI DIESEL ENGINE (M9R)

Angetrieben von einem 2.0 DCI-Dieselmotor

**GEAR SHIFT INDICATOR** COMPLEMENTARY OBJECT (SANE84)

Komplementäre Schaltanzeige

**GEARBOX PRODUCTION PLANT** (E) YAGI (JAPAN) (APV003\_E)

Produziert im YAGI-Werk in Japan (APV003\_E)

**GEARBOX TYPE** 6-SPEED 4-WHEEL DRIVE AUTOMATIC GEARBOX (AJ8)

6-Gang-Automatikgetriebe mit Allradantrieb

**GLOVE BOX** WITHOUT GLOVE BOX (SBTAGA)

Das Fahrzeug verfügt nicht über ein Handschuhfach

**LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN** BOSE LIMITED SERIES (SLBOSE)

Bose Limited Series Lautsprechersystem

**MODEL YEAR** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN528)

Das Fahrzeugmodelljahr ergänzt das Objekt SAN528.

**ON-BOARD WARRANTY/SERVICES** WO ON BOARD DOCUMENTATION (SSCEDC)

Ohne fahrzeugseitige Dokumentation

**PLANT MARKING FOR COMPLEX START** COMPLEMENTARY OBJECT (SAN577)

Ergänzendes Objekt mit dem Identifikationscode SAN577

**SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT** EUROPE EQUIPMENT LEVEL AD (EQPEUR)

Dieses Fahrzeug ist mit der europäischen Ausstattungsvariante AD ausgestattet.

**TECHNICAL EVOLUTION** COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

Komplementäres Objekt

**TOPPED BY TIRES** DIFFERENT TYRE FITTING 1 (PNDF1)

Verschiedene Reifenoptionen

**TYPE OF SUN VISOR** WITHOUT LIT MIRROR (PSMRSE)

Sonnenblende ohne Spiegel

**UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION** TCU VER 0 GEN 1 (TCU0G1)

Konnektivitätsmerkmal - TCU Version 0 Generation 1

**VEHICLE MANUFACTURE DATE** 2014-05-20 (2014-05-20)

Hergestellt am 20. Mai 2014

**DOCUMENTATION PHASE** DOCUMENTARY PHASE 3 (PHAS3)

Dokumentarfilm Phase 3

**ECONOMIC DRIVING** COMPLEMENTARY OBJECT (SECODR)

Komplementäres Objekt

**EMISSION CONTROL STANDARD** EMIS CONT EURO5 OBD IUPR (E05R)

Euro 5-Abgasreinigung mit OBD IUPR

**ENERGY SMART MANAGEMENT** WITH ENERGY SMART MANAGEM (AVESM)

Beinhaltet ein intelligentes Energiemanagementsystem

**ENGINE PRODUCTION NUMBER** C024922 (C024922)

**ENGINE SUFFIX** 865 INDEX (865)

Index 865 Motor

**EXTERIOR DESIGNATION** WITHOUT EXTERIOR DESIGNAT (SSAPEX)

Dieses Fahrzeug hat keine spezifische Außenbezeichnung.

**GEARBOX PRODUCTION NUMBER** E401216 (E401216)

**GEARBOX SUFFIX** 100 INDEX (100)

100 Index

**GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS** 6-GEAR AUTOMATIC GEARBOX (BVA6)

6-Gang-Automatikgetriebe mit insgesamt 6 Gängen

**INVARIANT PROCESS SHEET MODEL** MODEL ROUTING SHEET (X453SU)

Dieses Modell verwendet ein Fräsblatt mit dem Code X453SU für konsistente Prozesse.

**MARKETING VERSION** COMMERCIAL VERSION (VEC149)

Die kommerzielle Version des Fahrzeugs mit dem Code VEC149.

**NAVIGATION MAP** MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

Überlegenes Kartierungssystem

**PARTICLE FILTER** WITH PARTICLE FILTER (AVFAP)

Ausgestattet mit einem Partikelfilter für sauberere Emissionen

**REAR SEATS VIEW** CHILDREN'S REARVIAW MIRRO (RETENF)

Rückspiegel für Kinder

**STORAGE FOR ACCESSORIES** WITHOUT STORAGE FOR ACCES (SRAGAC)

Kein spezieller Stauraum für Zubehör

**TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI** WITH TELEMATIC SYSTEM INC (SYTINC)

Umfasst ein Telematiksystem für den Kundenkomfort

**TYPE OF INTERIOR DESIGN** INTERIOR DECOR 05 (LIGHT MARQUETRY) (DCOR05)

Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit hellen Intarsien versehen, die der Kabine einen Hauch von Eleganz verleihen

**TYPES OF RADIOS** RADIO 38A (RAD38A)

Funkgeräte Typ 38A

**VEHICLE LIGHT CONVERSION** WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCLM)

Keine speziellen Lichtenpassungen für dieses Fahrzeug

**VEHICLE PRODUCTION NUMBER** C761460 (C761460)

## Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

- 05.2014  Herkunftsland unbekannt

### Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



### +44 Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

## Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

### Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

#### Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

- Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
- Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
- Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

#### Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

- Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
- Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
- Vermerke fehlende oder überfällige Services.

#### Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

- Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
- Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
- Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

#### Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

- Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
- Achte auf Handhabung, Komfort

#### Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

- Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
- Angebote vergleichen
- Zustand und Ausstattung vergleichen
- Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung