

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH) Testprotokoll

Modell	EV6(CV)
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)	KNAC481CPR5164308
Kilometerstand	21797 KM
Datum der Prüfung	08.09.2026
Datum der Ausstellung	08.09.2026

Gesundheitszustand Hochvoltbatterie (SOH)

100.0%

Ladestrecke

NG

Batteriepack-Verbindung

OK

Kia Partner

Emil Frey AG Ebikon

Adresse

Luzernerstrasse 33, 6030 Ebikon

(Unterschrift / Stempel)

Der Gesundheitszustand (SoH)

Der Gesundheitszustand (SOH) ist eine Kenngröße für Batterien. Er gibt Auskunft über die aktuelle Verfassung einer Batterie und charakterisiert die Leistungsfähigkeit und Spezifikationen, im Vergleich zu einer neuen Batterie.

Messmethode

Messmethode: Der Gesundheitszustand wurde durch den Anschluss eines vom Hersteller freigegebenen Diagnosegerätes direkt an der Hochvoltbatterie (Batteriemanagementsystem) Ihres Fahrzeugs ermittelt. Die Messung bezieht sich ausschließlich auf Ihre Hochvoltbatterie.

Batteriepack-Steckverbinderprüfung

Optionaler Test der internen Hochvoltbatterie-Verbindungen

Prüfung der EV-Ladestrecke

Optionaler Test der EV-Ladestrecke zwischen EV-Ladeanschluss und Hochvolt-Batterie