

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 9F345019-3E56-4970-B1DA-6B3C3B698FB8

FAHRZEUG

MARKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQB - 66,5kWh

KILOMETERSTAND: 41.295 km

DURCHGEFÜHRT VON: Auto-Schmid AG

FIN:
DATUM:

GESEHEN

06.05.26, 15:41

ERGEBNISSE

Unabhängig

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

97,1 %

ENERGIE

65kWh | 67kWh


WLTP-REICHWEITE

463km | 477km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemessungen ✓

Batterie-Zellspannung ✓

Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	66,8kWh	64,6kWh	63,1kWh
Neu:	68,8kWh	66,5kWh	65,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	383-463km	311km
Neu:	395-477km	320km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 15:41:34

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	44%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	96%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	12,0°C	12,0°C	0,0°C	✓
Zellenspannung	3,666V	3,672V	6mV	✓
Batteriespannung	366,9V			
Durchschn. Stromstärke	-1,2A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.671	3.670	3.671	3.670	3.670	3.671	3.670	3.670	3.670	3.671	3.670	3.671	3.671	3.671	3.670	3.671	3.667	3.666	3.667	3.666
21 - 40	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.666	3.666	3.666	3.667	3.667	3.667	3.672	3.671	3.671	3.671	3.672	3.672	3.671	3.671
41 - 60	3.671	3.672	3.671	3.672	3.668	3.668	3.668	3.668	3.667	3.668	3.667	3.668	3.666	3.668	3.666	3.667	3.668	3.667	3.666	3.667
61 - 80	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.670	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671	3.671	3.667	3.668	3.667	3.667	3.667	3.667
81 - 100	3.668	3.670	3.667	3.668	3.667	3.668	3.667	3.667	3.668	3.668	3.668	3.667	3.668	3.667	3.668	3.668	3.668	3.666	3.668	3.667



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.