



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule GLE 400 d 4MATIC
Première mise en circulation 28.11.2019
FIN WDC1671231A091797

Prochain(e) 11.2026 122226 km

Maintenance

(Veuillez tenir compte des informations supplémentaires dans votre véhicule (notice d'utilisation, carnet de service et l'annonce d'intervalle de service) pour l'exécution du prochain service.)

Bulletin de maintenance 5

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date 24.11.2025 N° d'ordre de réparation 10-38881 Kilométrage 97226 km
---------------	---	--

Maintenance effectuée

Maintenance Service A
Code atelier 5050
Temps restant -23 Jours
Distance restante 13578 km

Qualité d'huile / viscosité

description Moteur
Qualité d'huile 229.61
Viscosité

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance A avec pack plus

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion / perforation

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 4

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	29.10.2024
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	10-11940
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	85844 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	0W0W0
Temps restant	-133 Jours
Distance restante	9842 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.61
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B avec pack plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Supplement a la maintenance : remplacer le liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>
Supplement a la maintenance : Remplacer la pile de la cle-emetteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Supplement a la maintenance : faire l'appoint d'AdBlue (R)	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion / perforation	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 3

Mercedes-Benz	GRECO STAR SERVICE S.r.l.	Date	07.06.2023
	Via IV Novembre 154/B	N° d'ordre de réparation	40822
	Uboldo (VA)	Kilométrage	70686 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	D50J0
Temps restant	-169 Jours
Distance restante	-7639 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	9
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Filtre à poussière remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Appoint d'AdBlue® effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à air remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur: remplacement d'huile et du filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion / perforation	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Bulletin de maintenance 2

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André	Date	20.12.2021
	Chevalley SA	N° d'ordre de réparation	56384
	Chemin de la Marbrerie 1	Kilométrage	38047 km
	Carouge GE		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	WOWO
Temps restant	-16 Jours
Distance restante	3001 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.52
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Filtre à poussière remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Appoint d'AdBlue® effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur: remplacement d'huile et du filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu' à la prochaine maintenance nécessaire

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion / perforation	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historique de maintenance

Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	24.11.2025 97226 km Service A
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	29.10.2024 85844 km Service B
Mercedes-Benz	GRECO STAR SERVICE S.r.l. Via IV Novembre 154/B Uboldo (VA)	Date Kilométrage Maintenance	07.06.2023 70686 km Service A
Mercedes-Benz	Garage de la Marbrerie, André Chevalley SA Chemin de la Marbrerie 1 Carouge GE	Date Kilométrage Maintenance	20.12.2021 38047 km Service B
Mercedes-Benz	Winteler & Co SA via Mondari 7 Giubiasco	Date Kilométrage Maintenance	16.11.2020 16048 km Service A