

Car check



Mercedes-benz EQB 350 4M

Vendeur	3
Détails du véhicule	3
Permis de circulation	3
Entretien	4
Documents	4
Caractéristiques	4
Commentaires à propos du véhicules	4
Extérieur	5
Face avant	5
Latéral droit	5
Face arrière	5
Latéral gauche	5
État général de la carrosserie	6
État du trains roulants	6
Roues avant	6
Roues arrière	7
Dessous du véhicule	7
Commentaires	7
Contrôle et équipements	8
Moteur	8
Phares avant	8
Phares arrière	8
Équipement intérieur	9
Autres équipements	9
Intérieur	10
État de l'avant	10
État de l'arrière	10
État du coffre	10
Commentaires	10
Test du véhicule	11
Test en stationnement	11
Test de conduite	11
Commentaire sur le test du véhicule	12
Photos	12
Photos Extérieur	12
Photos de l'intérieur	12
Conclusion	13

Vendeur

Type de vendeur	Particulier
Nom du vendeur	Privé
Ville du vendeur	Genève
Pays du vendeur	Suisse
Raison de la vente	Changement de véhicule
Disponibilité du véhicule	

[Retour à l'index](#)

Détails du véhicule

Permis de circulation

[Photo](#)

Permis de circulation	Présenté
Pays d'immatriculation	Suisse
Date de la première immatriculation	27.09.2022
Date de la dernière expertise	24.05.2024
Le propriétaire est le vendeur	Oui
Marque et type	Mercedes EQA 350
N° de chassis	W1N 9M1 CB0 PN0 173 22
Carrosserie	SUV
Couleur	Noir
N° matricule	314.461.241
Réception par type	X
Cylindre	0
Puissance	292 ch

[Retour à l'index](#)

Entretien

[Photo](#)

Présentation du carnet d'entretien	Oui
Factures d'entretien présenté	Oui
Date du dernier entretien	10.04.2026
Kilométrage du dernier entretien	28'377
Contrôl FAP (véhicule diesel)	Non

[Retour à l'index](#)

Documents

Manuel de l'utilisateur présenté	Oui
Langue du manuel utilisateur	Allemand
Certificat de conformité(Si importé)	Oui
Véhicule importé	Oui
Véhicule en leasing	Non

[Retour à l'index](#)

Caractéristiques

Type de boîte à vitesses	Automatique
Nombre de jeux de clefs	2
Roues motrices	4x4
Kilométrage	31'704
Garantie constructeur	Non

[Retour à l'index](#)

Commentaires à propos du véhicules

Véhicule très propre et bien entretenu
--

[Retour à l'index](#)

Extérieur

État du pare-chocs avant	Sans défauts
État du capot	Sans défauts
État du pare-brise	Sans défauts
État des essuie-glaces avant	Sans défauts

[Retour à l'index](#)

Latéral droit

[Photos](#)

État des optiques avant droite	Sans défauts
État de l'aile avant droite	Sans défauts
État du rétroviseur côté droit	Touchette
État du clignotant coté droit	Sans défauts
Vitres côté droit	Sans défauts
Portière côté droit	Sans défauts
Bas de caisse côté droit	Sans défauts

[Retour à l'index](#)

Face arrière

[Photos](#)

État du pare-choc arrière	Sans défauts
État du hayon / porte du coffre	Sans défauts
État de la lunette arrière	Sans défauts

[Retour à l'index](#)

Latéral gauche

État des optiques avant gauche	Sans défauts
État de l'aile avant gauche	Sans défauts
État du rétroviseur côté gauche	Sans défauts
État du clignotant coté gauche	Sans défauts
Vitres côté gauche	Sans défauts
Portière côté gauche	Sans défauts
Bas de caisse côté gauche	Sans défauts

[Retour à l'index](#)

État général de la carrosserie

État du toit	Sans défauts
État des joints	Sans défauts
Espacement régulier des panneaux de carrosserie	Sans défauts
Peinture uniforme (Tester sur toute les parties via le contrôleur d'épaisseur)	Oui
Trace de réparations	Non
Véhicule accidenté	Non

[Retour à l'index](#)

État du trains roulants

Type de jante	Alu
Vis antivol	Oui

[Retour à l'index](#)

Roues avant

Largeur de pneu avant	235/55
Taille des jantes avant	18
Usure des pneus avant	Neuf
État des jantes avant	Bon état
Usure des disques de frein avant	Bon
Usure des plaquettes de frein avant	Bon

[Retour à l'index](#)

Roues arrière

Largeur de pneu arrière	235/55
Taille des jantes arrière	18
Usure des pneus arrière	Neuf
État des jantes arrière	Bon état
Usure des disques de frein arrière	Bon
Usure des plaquettes de frein arrière	Bon

[Retour à l'index](#)

Roues hiver en plus

Dessous du véhicule

[Photo](#)

Rouille (visuel)	Non
Trace de fuites aux soubassements (visuel)	Non

[Retour à l'index](#)

Commentaires

Cohérence du km vis-à-vis de l'état extérieur	Excellent
Commentaire sur l'extérieur	Très bon état

[Retour à l'index](#)

Contrôle et équipements

Phares avant

Feux de position avant	Présent(e) et fonctionnel(le)
Feux de croisement	Présent(e) et fonctionnel(le)
Phares avant	Présent(e) et fonctionnel(le)
Clignotants	Présent(e) et fonctionnel(le)
Antibrouillards avant	Présent(e) et fonctionnel(le)

[Retour à l'index](#)

Phares arrière

Feux de position arrière	Présent(e) et fonctionnel(le)
Feux de stop	Présent(e) et fonctionnel(le)
Feux de recul	Présent(e) et fonctionnel(le)
Clignotants arrière	Présent(e) et fonctionnel(le)
Antibrouillards arrière	Présent(e) et fonctionnel(le)
Éclairage de plaque d'immatriculation	Présent(e) et fonctionnel(le)

[Retour à l'index](#)

Équipement intérieur

Sellerie	Bon état
Écran multimédia	Présent(e) et fonctionnel(le)
Vitres électriques équipées	Présent(e) et fonctionnel(le)
Vitres électriques fonctionnelles	Présent(e) et fonctionnel(le)
Rétroviseurs rabattables électrique	Présent(e) et fonctionnel(le)
Autoradio	Présent(e) et fonctionnel(le)
Connexion Bluetooth	Présent(e) et fonctionnel(le)
GPS	Présent(e) et fonctionnel(le)
Fermeture centralisée	Présent(e) et fonctionnel(le)

Toit vitré	Présent(e) et fonctionnel(le)
Toit ouvrant	Présent(e) et fonctionnel(le)

[Retour à l'index](#)

Autres équipements

Ouverture sans clef	Présent(e) et fonctionnel(le)
Roue de secours	Non
Type de roue de secours	Non
Kit anti-crevaison	Oui
Cric	Inexistant
Crochet d'attelage	Inexistant

[Retour à l'index](#)

Intérieur

État de l'avant

État du volant	Usure normale
État du tableau de bord	Usure normale
État du rétroviseur central	Usure normale
État des sièges avant	Usure normale
Ceintures avant fonctionnelles	Usure normale
État des tapis avant	Usure normale
État des panneaux de porte avant	Usure normale

[Retour à l'index](#)

État de l'arrière

État des sièges arrière	Usure normale
Ceintures arrière fonctionnelles	Usure normale
État des tapis arrière	Usure normale

État des panneaux de porte arrière	Usure normale
État du ciel de toit	Usure normale

[Retour à l'index](#)

État du coffre

État de la plage arrière	Usure normale
État du coffre	Usure normale
Trace de réparations sous le tapis de coffre	Usure normale

[Retour à l'index](#)

Commentaires

Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule	Ok
Commentaires	Véhicule en bon état intérieur

Test du véhicule

Test en stationnement

Compteur	Ok
Démarrage	Ok
Test sonore en stationnement	Ok
Climatisation	Ok
Test de fumée d'échappement en stationnement	Inexistant

[Retour à l'index](#)

Test de conduite

Essai routier possible ?	Oui
Régulateur/limiteur de vitesse	Oui
Radar de recul	Oui
Usure de l'embrayage	Ok
Passage de vitesses	Ok

Accélération	Ok
Fumée échappement sur route	Inexistant
Freinage	Ok
Comportement routier	Ok
Tenue de cap	Ok
Amortissement du véhicule	Ok
Vibrations anormales sur route	Ok
Bruits sur route	Ok
Vitesse maximales atteintes lors de l'essai	60km/h

[Retour à l'index](#)

Commentaire sur le test du véhicule

véhicule en très bon état

[Retour à l'index](#)

Photos

Extérieur

Vue avant



[Retour](#)

Vue ¾ avant droite



[Retour](#)

Vue côté droit



[Retour](#)

Vue ¾ arrière droit



[Retour](#)

Vue arrière



[Retour](#)

Vue ¾ arrière gauche



[Retour](#)

Vue côté gauche



[Retour](#)

Vue ¾ avant gauche



[Retour](#)

Roue avant droite



[Retour](#)

Roue avant gauche



[Retour](#)

Roue arrière droite



[Retour](#)

Roue arrière gauche



[Retour](#)

Compartiment moteur



[Retour](#)

Intérieur

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo de la planche de bord



Photo du toit panoramique



Photo du siège avant gauche




Photo du panneau de porte intérieur avant gauche



Photo du siège arrière gauche




Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche



Photo du coffre



7 places



Photo du siège arrière droit



Photo du panneau intérieur de porte arrière droite



Photo du siège avant droit



Photo du panneau de porte intérieur avant droit



Papiers

Permis de circulation

3			
A 15	Schild Plaque Targa Numer	GE 403341	blanc
17	Bes. Verwendung Usage spécial Usò speciale Diever spezial		
19	Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehichel	Voiture de tourisme	Code 01
D 21	Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip	MERCEDES-BENZ EQB 350 4M	
E 23	Fahrgestell-Nr. Châssis no Telaio n. Schassis nr.	W1N 9M1 CB0 PN0 173 22	
25	Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carrossaria	Break	Code 161
26	Farbe Couleur Colore Color	noir	
27	Plätze: Places: Posti: Plazs:	Total: Total: Totale Total	7 { 2 vorne) avant) anteriori) davant)
30	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Païsa da vid	kg	**2258
32	Nutz-/Sattellast Charge utile/selleto Carico utile/sella Chargia utila/sella	kg	***512
33	Gesamtgewicht Poids total Peso totale Païsa totale	kg	**2770
35	Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Païsa cumposiziun	kg	*****
31	Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa	kg	*****
55	Dachlast Charge sur le toit Carico sul tetto Chargia sin il tetg	kg	****75
B 36	1. Inverkehrsetzung 1 ^{re} mise en circulation 1 ^a messa in circolazione 1 ^a entrada en circulaziun	27.09.2022 D	72 Emissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissions ***A24
38	Genève, le 24.05.2024		
39	Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns	24.05.2024 GE	

[Retour](#)

Carnet d'entretien



Monsieur
Smail Khris
Carrefour du Bouchet
1219 châtellaine

Garage de l'Athénée
André Chevalley SA
Vente agréée véhicules
particuliers Mercedes-Benz
Service après-vente agréé véhicules
particuliers Mercedes-Benz

N° Document		N° châssis		N° moteur		N° Tva client	
11665		W1N 9M1C80 PN 017322		780200 21 359581			
Date de commande 30.08.2024		Date de livraison 30.08.2024		N° série 10852		N° référence commande 27.09.2022	

FACTURE		20558209	
N° client	Date	Page	
21519702	30.08.2024	1	
Type véhicule		EQU 350 4MATIC	
N° matricule		10852	
Vendu avec été série par		Corentin Desnos	

Description	N° de travail/pièce	Temps/Quant.	Prix	Rabais	CHF T
Requête client: SUPPLÉMENT A LA MAINTENANCE B					
SUPPLÉMENT A LA MAINTENANCE B : REPLACER LE LIQUIDE DE FREIN	00119600	0.50			109.00 S
Prix du paquet				net	109.00
Somme demande client:				net	109.00
SUPPLÉMENT A LA MAINTENANCE : REPLACER LA PILE DE LA CLÉ-ÉMETTEUR	00123300	0.10			21.80 S
SUPPLÉMENT A LA MAINTENANCE : NETTOYER, GRAISSER LE MECANISME DE TOIT OUVRIANT PANORAMIQUE	00120700	0.10			21.80 S
EFFECTUER LA MAINTENANCE B AVEC PACK PLUS	00113801	0.80			174.40 S
RECYCLAGE & ENVIRONNEMENT	ZPETIMAT	1.00	13.08		13.08 S
LAVE-GLACE HIVER	MA000 986 24 71/01	2.00	5.00		10.00 S
LIQUIDE DE FREIN 0.75LT	MA000 989 08 07/17	1.40	17.80		24.92 S
FILTRE POUSSIERE FINE	MA247 830 72 03	1.00	91.50		91.50 S
BOUCHON DE RADIATEUR	MA297 500 51 00	1.00	38.40		38.40 S
PILE CR2032 TELECOMMANDE	HN000000 00200864	1.00	9.00		9.00 S
Prix du paquet				net	404.90

Route de Meyrin 122, 1219 Genève-Cointrin, Bureau: téléphone 022 795 22 21,
téléfax 022 795 22 99, www.andre-chevalley.com, Magasin: téléphone 022 795 22 40,
Banque: UBS SA 297.536.00 2 - IBAN CH44 0024 0240 2975 3610 2-CCP 12-3032-4 - CHE-101.897.532 TVA

 et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG



Monsieur
Smail Khria
Carrefour du Bouchet, 5
1219 Châtelaine

Garage de l'Athénée
André Chevalley SA
Vente après-vente
particuliers Mercedes-Benz
Service après-vente après-vente
particuliers Mercedes-Benz

Référence à apposer à l'op. sur toute correspondance

DEVIS ESTIMATIF		
N° client	Date	Page
21519702	03.09.2025	1

N° Document	Immatri-culation	N° châssis	Type véhicule	Kilométrage
28242	GE403341	W1N 9M1CB0 PN 017322	EQB 350 4MATIC	22181
Date de commande	Date de livraison	N° moteur	N° matricule	1 ^{re} mise en circulation
03.09.2025	03.09.2025	780200 21 359581		27.09.2022
Contrat de service N°	N° Note	N° TVA client	Valeur ajoutée déduite par	N° référence / commande
vh allemand			Corentin Desnos	

Description	N° de travail/pièce	Temps/Quant.	Prix	Rabais	CHF	T
DEPOSER, POSER 2 JAMBES DE SUSPENSION DE L'ESSIEU AVANT	32196502				632.20	%
DÉMONTÉ, MONTER 2 ROUES COMPLETES	40159002				65.40	%
SUPPLÉMENT A : DEPOSER, POSER LA JAMBÉ DE SUSPENSION AVANT SUR VEH. AVEC SYSTEME D'AMORTISSEMENT ADAPTATIF BUTÉE ELASTIQUE AMORTISS.	32195602				21.80	%
		2.00	48.70		97.40	%
Prix du paquet					net	816.80

Récapitulation

Somme(s) Main d'œuvre	719.40
Somme(s) Pièce(s)	97.40
Total brut	816.80
Total net	816.80

Somme valeur marchandise 816.80

Valeur marchandise	TVA Code	TVA %	TVA
816.80	S	8.10	66.18

Arrondi -0.01

Total TVA incl. à payer **CHF 882.95**

Ce devis approximatif a une validité de 2 mois. Il est effectué avant démontage, sous réserve de travaux supplémentaires. Nous attendons vôtres votre confirmation

RÉSERVATION EN LIGNE DES RENDEZ-VOUS A L'ATELIER, inscription sur le site : www.mercedes.me

Route de Meyrin 122, 1219 Genève-Corinthe, Bureau: téléphone 022 795 22 22, télécopie 022 795 22 99, www.andre-chevalley.com, Magasin: téléphone 022 798 22 40, Banque: UBS SA 297 536 00 2 - IBAN CH44 0074 0240 2975 3600 2-CCP 12-3033-4 - CHE-101.887.533 TVA.

 et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG



Monsieur
Smail Khris
Carrefour du Bouchet, 5
1219 Châtelaine

Garage de l'Athénée
André Chevalley SA
Vente après-vente
particuliers Mercedes-Benz
Services après-vente après-vente
particuliers Mercedes-Benz

Référence à l'atelier et p. sur toute correspondance			
FACTURE		20528966	
N° Document	Immatri-culation	N° châssis	N° pièce
31909	GE-403341	W1N 9M1CB0 PN 017322	21519702
Date de commande	Date de livraison	Type véhicule	Quantité
18.11.2025	18.11.2025	EQB 350 4MATIC	24686
Contrat de service N°	N° série	N° TVA client	N° pièce en consultation
vh allemand			27.09.2022
Vente après-vente par			N° référence / commande
Christian Almas			

Description	N° de travail/pièce	Temps/Quant.	Prix	Rabais	CHÉ I
RESERVOIR DE LIQUIDE DE REFRIGERANT DEPOSER, POSER, REMPLACER SELON CONSTAT	20495001	0.60			110.80 S
CONTROLLER COMPOSANTS DE REGULATION TEMP. POUR CIRCUIT LIQUIDE REFRIGERANT	20064901	0.20			43.60 S
RECYCLAGE & ENVIRONNEMENT	ZPETITMAT	1.00	6.98		6.98 S
ANTIGEL RADIATEUR ROSE	MA000 989 28 25/14	1.00	18.70		18.70 S
Prix du paquet				net	200.08
VASE EXPANSION	MA243 500 60 00	1.00	87.50		87.50 S
Prix du paquet				net	87.50
Récapitulation					
Somme(s) Main d'œuvre					174.40
Somme(s) Pièce(s)					113.18
Total brut	287.58				
Total net	287.58				
Somme valeur marchandise					287.58
<u>Valeur marchandise</u>	<u>TVA Code</u>	<u>TVA %</u>			<u>TVA</u>
287.58	6	8.10			23.29
Arrondi					-0.02
Total TVA incl. à payer					CHF 310.85
Paiement: Comptant					
RESERVATION EN LIGNE DES RENDEZ-VOUS A L'ATELIER Inscription sur le site : www.mercedes.me					
Route de Meyrin 122, 1218 Genève-Contrex, Bureau: téléphone 022 795 22 22, télécopieur 022 795 22 99, www.andre-chevalley.com, Magasin: téléphone 022 795 22 40, Banque: UBS SA 297.536.00 Z - IBAN CH44 0034 0240 2975 3600 2-CCP 12-3032 4 - CHE-101 697 533 TVA  et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG					



Monsieur
Smail Khra
Carrefour du Bouchet, 5
1219 Châtelaine

Garage de l'Athénée
André Chevalley SA

Vente agréée véhicules
particuliers Mercedes-Benz
Location agréée véhicules
particuliers Mercedes-Benz

Reçu n° 20632561

FACTURE				20632561	
N° client	Date	Page			
21519702	14.04.2026	1			
N° client	N° véhicule	N° moteur	N° châssis	N° année	N° année
37489	GE403341	W1N 9M1CB0 PN 017322	EQB 350 4MATIC	26377	27.09.2022
Date de commande	Date de livraison	N° client	N° véhicule	N° année	N° année
07.04.2026	10.04.2026	780200 21 359581	EQB 350 4MATIC	26377	27.09.2022
Contrat de service N°	N° Acte	N° TUL client	Vendu avec 3 ans de garantie		
vh allemand			Christian Almas		

Description	N° de travail/pièce	Temps/Quant.	Prix	Rebais	CHF I
Requête client: VIS A SIX LOBES EXTERNES					
VIS A SIX LOBES EXTERNES	NA004 990 11 03	1.00	9.20		9.20 S
PALIER D'APPUI	NA177 323 63 00	1.00	180.00		180.00 S
PALIER ANTERIEUR	NA218 321 00 83	1.00	65.50		65.50 S
JAMBRE AMORTISSANT	NA243 323 01 00	1.00	469.00		469.00 S
BUTE ELASTIQUE AMORTISS.	NA247 321 00 06	1.00	45.00		49.00 S
ECROU	NA000000 00826865	1.00	4.10		4.10 S
VIS A TETE HEXAGONALE	NA000000 008774	3.00	3.50		10.50 S
Prix du paquet				net	787.30
					net
					787.30
Somme demande client:					
REMPLACER LA JAMBRE AMORTISSANTE	32190802	0.30			65.70 S
AVANT GAUCHE (JAMBRE DE					
SUSPENSION DEPOSEE)					
DEPOSER, POSER LA JAMBRE DE	32195502	1.60			390.40 S
SUSPENSION GAUCHE DE L'ESSIEU					
AVANT					
CONTROLLER LES SYSTEMES DE	32064001	0.30			109.90 S
SUSPENSION (APRES TEST RAPIDE)					
EFFECTUER UN TEST RAPIDE	54181102	0.20			43.80 S
TENSION DU RESEAU DE BORD	54065002	0.10			21.90 S
MAINTENIR (POUR TRAVAUX DE					
CONTROLE ET DIAGNOSTIC)					
RECYCLAGE & ENVIRONNEMENT	ZPETINAT	3.00	27.12		27.12 S
Prix du paquet				net	618.42

Route de Meyin 121, 1219 Genève-Corboin, Bureau: téléphone 022 799 72 22;
téléfax 022 795 22 99, www.andre-chevalley.com, Mailbox: service@ac.ch
Banque: UBS SA 247.534.00 2 - IBAN CH45 0014 0140 2975 3400 2000 12 0413 41 CHE-101 247 534 001

 et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG



Monsieur
Smail Khria
Carrefour du Bouchet, 5
1219 Châtelaine

Garage de l'Athénée
André Chevalley SA
Voies agréées véhicules
particuliers Mercedes-Benz
Services agréés après-vente véhicules
particuliers Mercedes-Benz

N° Document		N° client		N° facture		N° de travail/pièce		Temps/Quant.		Prix		Rabais		SHE I	
37489		GE403341		W1N 9M1CB0 PN 017322		21519702		23.04.2026		20832887					
Date de commande 07.04.2026		Date de livraison 10.04.2026		N° moteur 780200 21 359581		EQB 350 4MATIC				28714					
Contrôle de service vh allemand		N° route		N° TVA suisse		Vendeur agréé par Christian Almas				27.09.2022					

FACTURE

Requête client: REMPLACER LA VALVE DE

Description	N° de travail/pièce	Temps/Quant.	Prix	Rabais	SHE I
REEMPLACER LA VALVE DE COMBUSTION CIRCUIT BASSE TEMPERATURE DU SYSTEME DE REFRIGERATION DE LA BATTERIE HAUTE TENSION	20967502	0.60			121.40 s
CONTROLLER L'ETANCHEITE DU CIRCUIT BASSE TEMPERATURE DU SYSTEME DE REFRIGERATION DE LA BATTERIE HAUTE TENSION	20065102	0.60			121.40 s
PURGER LE CIRCUIT BASSE TEMPERATURE AVEC LE SYSTEME DE DIAGNOSTIC (APRES TEST RAPIDE)	20102402	0.20			43.80 s
DEPOSER, POSER, REMPLACER SELON BESOIN LE DEMI-ARRE DE ROUE AVANT GAUCHE	33650002	1.50			328.50 s
HABILLAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR INFERIEUR DEPOSER ET POSER	61110502	0.30			65.70 s
EFFECTUER LA DECONNEXION DE LA TENSION DU RESEAU DE BORD HAUTE TENSION (APRES TEST RAPIDE)	47930002	0.30			65.70 s
EFFECTUER LA MISE EN SERVICE DU RESEAU DE BORD HAUTE TENSION (APRES DECONNEXION DE LA TENSION)	47930102	0.20			43.80 s
EFFECTUER UN TEST RAPIDE TENSION DU RESEAU DE BORD	54101102	0.20			43.80 s
MAINTENIR (POUR TRAVAUX DE CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC)	54065002	0.10			21.90 s
CONTROLLER COMPOSANTS DE REGULATION TEMP. POUR CIRCUIT LIQUIDE REFRIGERATION MOTEUR(S) ELECTRIQUE(S) :	20064901	0.30			65.70 s
..... D'APRES CODE DEFAULT					
VARNE D'INVERSION / EQA W243	MAD00 506 14 00	1.00	542.00		542.00 s
Prix du paquet				net	1483.70
Somme demande client:				net	1483.70

Route de Meyrin 122, 1219 Genève-Cointrin, Bureau: téléphone 022 795 22 22, téléfax 022 795 22 99, www.andre-chevalley.com, Magasin: téléphone 022 795 23 40, Banque: LUIS SA 297 536 00 2 - IBAN CH44 0024 0040 2975 3000 2-CCP 12-5033-4 - CHE-101.697.333 TVA

 et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG

[Retour](#)

Conclusion

Recommandation du spécialiste	Recommandé
Commentaires généraux	Très bon état et toujours suivie

[Retour à l'index](#)