

Hyundai Tucson

Generiert am 04/28/2026

Für vollständigen Bericht scannen



FIN: TMAJ381A*****

Kraftstoff: Diesel

Jahr: 2016

Getriebeart: Automatik

Kilometerstand

✓ Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 13 km.

Prüfung des rechtlichen Status

✓ Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Schäden

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

Diebstahl

✓ Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in 48 Ländern überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

✓ Keine Probleme gefunden

Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

i Zusammenfassung

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in 7 Ländern abgeschlossen: +1

Das haben wir überprüft:



Ist es aktuell als gestohlen gemeldet? ✓ Kein Eintrag gefunden



War es mal als gestohlen gemeldet? ✓ Kein Eintrag gefunden Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren

Diebstahlmeldungen vor.

Polizeidatenbank gestohlener Fahrzeuge Überprüfung abgeschlossen in:

Slowakei Slowenien Tschechien Rumänien Italien Ungarn Kanada

Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 13 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 157'504 km
- 1 Kilometerstand gefunden

2016

 Kilometerstand  Typische Kilometerleistung für dieses Modell

Einträge zum Kilometerstand

03.2016 13 km




Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Probleme gefunden

Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

  Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?  Kein Eintrag gefunden



Wurde es verschrottet?

✓ Kein Eintrag gefunden

Schäden

Wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit beschädigt? Wie hoch war der Schaden?



Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden



Insbesondere bei der Prüfung älterer Fahrzeuge kann es gelegentlich zu Ungenauigkeiten kommen. Schwarzmarkt-Werkstätten verschleiern Fahrzeugmängel oder -schäden bisweilen auf illegalem Wege und vermerken diese nicht. Gelegentlich werden die Nummernschilder der Fahrzeuge ausgetauscht. Wir verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um auch solche Delikte aufzudecken, können aber keine hundertprozentige Garantie geben.

Risiko durch Naturkatastrophen

Wir haben geprüft, ob sich das Auto zum Schadenszeitpunkt in einem Gebiet befand, das von einer Naturkatastrophe betroffen war.



Keine Probleme gefunden

Das Fahrzeug war nicht in einem Katastrophengebiet unterwegs.

Spezifikationen und Ausstattung
















Technische Daten und Originalausstattung des Fahrzeugs, wie sie in den Unterlagen vermerkt sind.

Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung

Vergewissere dich, dass die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Identifizierung und technische Angaben

 Marke Hyundai	 Modell Tucson	 Beschreibung Tucson
 Karosserietyp SUV	 Herstellungsjahr 2016	 Jahr des Modells 2016
 Hubraum 2 l	 Treibstoffart Diesel	 Getriebeart Automatik
 Antriebstyp Allradantrieb	 Farbe Schwarz	 Anzahl Türen 5
 Lenkradplatzierung LHD	 Getriebe-Name FW67(BHGQAU455903)	 Anzahl Sitze 5


Ausstattung (in Eng.)

Wie vom Hersteller geliefert


0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG

 VGT-Serienmotorpaket


2151A1 ENG OIL LEVEL SENSOR - LIN TYPE

 Linearer Motorölstandssensor


2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D

 On-Board-Diagnose (OBD) – EOBD-System


2862A3 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE TWIN TIP

 Endrohrblende für Doppelendrohr

3111C2 FUEL TANK-CAPACITY - 62 LITER

 Kraftstofftankvolumen von 62 Litern


327AA1 ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM

 Gaspedal mit Kickdown-Mechanismus


2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS

 Asbestfreie Motordichtung

2841B8 (EQUIPPED)EMISSION REGULATION - EURO 6

 Euro-6-Abgasnorm


2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT

 Hauptschalldämpferbaugruppe mit schwarzer Einfarb-Lackierung


2921A4 ENGINE COVER - FULL

 Vollständige Motorabdeckung

3113A1 FUEL TANK MATERIAL - STEEL

 Material des Kraftstofftanks aus Stahl

3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)

 90 Ah (20 h) Batteriekapazität

371CA1 BATTERY SAVER

- ⚡ Batteriesparfunktion

3731A2 AMS - W/ MICOM

- ⚡ Audio-Multimediasystem mit MICOM

4371C2 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G

- ⚡ Automatikgetriebehebel mit Lederbezug und Chrombeschichtung

4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE

- ⚡ Elektronisches Schaltverriegelungssystem

4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE

- ⚡ Elektronisches On-Demand-Getriebe

5293KA 245 TIRE - 245/45 R19

- ⚡ Reifengröße 245/45 R19

5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA

- ⚡ Reifenmaterial auf Silikabasis

529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE

- ⚡ Europäische Reifendruckaufkleber

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

- ⚡ Art der Vorderradaufhängung – MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern

5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL

- ⚡ Art der Hinterradaufhängung – Mehrlenkerachse (Standard)

5611C3 4-SPOKE - LEATHER

- ⚡ 4-Speichen-Lederlenkrad

5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC

- ⚡ Manuell neig- und teleskopierbare Lenksäule

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED

- ⚡ Airbag auf der Beifahrerseite mit reduzierter Auslösekraft

371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT

- ⚡ Innenleuchte mit automatischer Abschaltfunktion

3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)

- ⚡ Heizsystem für den Kraftstofffilter

4375A4 NORMAL - CR COAT'G

- ⚡ Standardbeschichtung für Korrosionsschutz

4509A1 H-MATIC

- ⚡ Automatikgetriebe – H-MATIC

5291XM AL WHEEL 7.5J * 19 - A TYPE

- ⚡ 19-Zoll-Leichtmetallräder

5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK

- ⚡ Reifen von Hankook

5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)

- ⚡ Notfall-Reifen-Set (TMK)

529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE

- ⚡ Europäischer Werkzeugsatz und Aufkleber für Wagenheber

5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D

- ⚡ Hochleistungs-Stoßdämpfer

5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D

- ⚡ Hochleistungs-Stoßdämpfer

561AA1 W/ HEATED

- ⚡ Beheizte Sitze

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED

- ⚡ Airbag auf der Fahrerseite mit reduzierter Auslösekraft

5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)

- ⚡ Front-Seitenairbags zum Schutz von Brustkorb und Becken

5695A1 CURTAIN A/BAG

✦ Seitenairbag im vorderen Brustbereich

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH

✦ Beifahrer-Airbag Ein/Aus-Schalter

5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN

✦ MDPS mit schwarzer Säule

5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH

✦ 16-Zoll-Scheibenbremsen hinten

5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

✦ Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)

✦ Not-Aus-Signal (ESS)

589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)

✦ Bergabbremskontrolle (DBC)

589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)

✦ Berganfahrhilfe (HAC)

5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE

✦ Handbrems-Parkkontrollsystem

6501A1 HIGH GRADE

✦ Hochwertige Ausrüstung

7931A2 FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER

✦ Halbroll-Türstopper für Eingangstüren

811AA1 HOOD INSULATOR

✦ Haubenisolierung

8133A1 SW ILLUMINATION

✦ Funktion zur Beleuchtung des Schalters

569BE1 AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM

✦ Etikett für den Beifahrerairbag mit Piktogramm

569HA1 ROLLOVER SENSOR

✦ Rollover-Sensor

5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH

✦ 16-Zoll-Scheibenbremsen vorne

5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)

✦ Antiblockiersystem (ABS)

5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)

✦ Bremsassistent (BAS)

5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)

✦ Anhänger-Stabilitätsassistent

589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)

✦ Fahrzeugstabilitätsmanagement (VSM)

5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH

✦ 11-Zoll-Bremskraftverstärker mit einer Membran

5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G

✦ Verzierung der Druckknopf-Handbremse mit Chrombeschichtung

6921D6 LICENSE PLATE - LONG TYPE

✦ Kennzeichen, das für lange Kennzeichen entwickelt wurde

7932A1 RR DR CHECKER - SLIDER

✦ Schieberegler für die Heckklappenprüfung

8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL

✦ Zentrale Türverriegelung/-entriegelung über das Armaturenbrett

8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR

✦ Notentriegelung für alle Türen

8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G

❖ Kindersicherung für die hinteren Türen

8152A5 FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G

❖ Typ der gesteuerten Entriegelung der Tankklappe

8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP

❖ Typ mit hochklappbarer Heckklappe

817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)

❖ Oberfläche der Heckklappe aus geformtem Kunststoff

8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED

❖ Startknopf mit Beleuchtung

819GA1 FOB KEY

❖ Schlüsselloses Zugangssystem und Fernstartfunktion

8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK

❖ Schwarze Türzargenleiste

8231B1 FORMED TYPE - STD

❖ Standardausführung

8233P1 CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN)

❖ Mittelblende aus thermoplastischem Olefin

8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER

❖ Armlehnenbezug aus Kunstleder

8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY

❖ Tönungsglas an den hinteren Türen

8262A2 LEVER FINISH'G - CR COAT'G

❖ Oberfläche des Hebels: verchromt

82A5A1 MAP POCKET-FR DR

❖ Kartentasche an der Vordertür

813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK

❖ Geschwindigkeitsabhängige automatische Türverriegelung

816PA1 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH

❖ Panorama-Schiebedach mit elektrischer One-Touch-Bedienung

8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK

❖ Zentrale Ver- und Entriegelung der Heckklappe

817BA1 WINDOW TRIM

❖ Fensterverkleidung

819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM

❖ Schlüssellose Zentralverriegelung mit Alarmanlage

819HA1 SMART KEY-FR DR

❖ Smart Key für die Haustür

8223A3 DR BELT LINE MLD'G - BRIGHT

❖ Helle Türsillleiste

8232A8 UPR TRIM FINISH'G - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN)

❖ Obermaterial aus thermoplastischem Olefin

8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

❖ Kartentasche an der Vordertür ohne Flanellstoff

8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL

❖ Sonnenschutzverglasung für die Eingangstür

8261A4 FINISH'G - CR COAT'G

❖ Oberfläche: Chrombeschichtung

826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM

❖ Türtaschenbeleuchtung mit Beleuchtung

82A7A1 MAP POCKET-RR DR

❖ Kartentasche an der hinteren Tür

8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)

✦ Elektrische Fensterheber für vorne und hinten

834AA3 AUTO DOWN(W/ILLUM)

✦ Automatische Absenkfunktion mit Beleuchtung

834FA1 LOCK - SW ILLUMINATION(DR)

✦ Beleuchtung des Türverriegelungsschalters auf der Fahrerseite

8411A1 CTR UNDER COVER

✦ Verdeckter Schutz für den mittleren Bereich

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK

✦ Handschuhfach ohne Schloss

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM

✦ Handschuhfach mit Beleuchtung

846BA7 W/ S BOX ARM REST-SLIDING/ROTATION(1DIN)

✦ Verstellbare und drehbare Armlehne mit Ablagefach (1DIN)

84C3A3 A/REST COVER - LEATHER

✦ Armlehnenbezug aus Leder

84GAA1 P/WINDOW SW PNL

✦ Bedienfeld für die elektrischen Fensterheber

84GWA1 SOFT PAINT-CONSOLE BEZEL

✦ Weiche Lackierung auf der Konsolenblende

84GYA1 SOFT PAINT-CONSOLE INNER PNL

✦ Innenverkleidung aus weichem Kunststoff für die Mittelkonsole

84K7A1 TICKET HOLDER

✦ Halterung zur Aufbewahrung von Parkausweisen oder -genehmigungen

84M2A1 BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL

✦ Schwarze, hochglänzende obere Konsolenblende

8348A1 SW ILLUMINATION(PASS'S)

✦ Beleuchtung des Schalters auf der Beifahrerseite

834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S)

✦ Sicherheitsfenster für die vordere Fahrerseite

834GA1 WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL)

✦ Fensterverriegelung für alle Fenster aktiviert

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE

✦ Flaches Handschuhfach-Regal

8452A2 GLOVE BOX - W/ DAMPER

✦ Handschuhfach mit Dämpfer

845DA1 GLOVE BOX FUNCTION - COOLING

✦ Kühlfunktion für das Handschuhfach

8491A1 CTR FACIA PNL

✦ Mittelkonsole

84FEA1 HTR CONTROL KNOB

✦ Regler für die Heizung zur Klimaregelung

84GBA1 HEATER CONTROL KNOB

✦ Regler für die Heizung

84GXA1 SOFT PAINT-CONSOLE TRAY

✦ Weiche Lackierung auf der Ablage der Konsole

84GZA1 SOFT PAINT-CONSOLE UPPER COVER

✦ Weiche Kunststoffabdeckung für die Konsole

84K9A1 POWER OUTLET

✦ Steckdose

84M5A1 CTR FACIA PNL

✦ Mittelkonsole

8511E1 ECM+COMPASS TYPE

✦✦ Elektronisches Steuergerät mit Kompassfunktion

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

✦✦ Kosmetikspiegel aus Glas

852AA1 TICKET HOLDER

✦✦ Ticketinhaber

852DA1 ILLUMINATED

✦✦ Beleuchteter Kosmetikspiegel

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

✦✦ Kosmetikspiegel aus Glas

852KA1 ILLUMINATED

✦✦ Beleuchteter Kosmetikspiegel

8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)

✦✦ Dachverkleidung aus Standard-Stoff

853AA2 RR - 2 EA

✦✦ Hinten – je 2

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC

✦✦ Seite für Kunststoffgepäck

8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH

✦✦ Sitzlehne ohne Lochmuster

857FA1 LUGGAGE SIDE LH

✦✦ Stauraum im Gepäckfach auf der linken Seite

857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY

✦✦ Gepäckfach unter dem Boden

858BA1 B PILLAR - STD

✦✦ Standard-B-Säule

858EA1 D PILLAR - STD

✦✦ Standard-D-Säule

8521A1 MATERIAL - VINYL

✦✦ Vinylmaterial

8523A1 MATERIAL - VINYL

✦✦ Vinylmaterial

852BA1 VANITY MIRROR COVER

✦✦ Abdeckung für den Kosmetikspiegel

852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION

✦✦ Sonnenblende mit Verlängerung

852HA1 VANITY MIRROR COVER

✦✦ Abdeckung für den Kosmetikspiegel

852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION

✦✦ Sonnenblende mit Verlängerung

8532A1 FR - 1 EA

✦✦ Vorderseite – je 1 Stück

853JA1 RR - 1 EA

✦✦ Ein Rücksitz

8573A3 FLOOR - N/PUNCH

✦✦ Bodenbelag ohne Stanzlöcher

8578A1 LUGGAGE NET HOOK

✦✦ Haken für das Gepäcknetz

8571A1 LUGGAGE SCREEN

✦✦ Gepäckablage

858AA5 A PILLAR - CLOTH

✦✦ Mit Stoff bezogene A-Säule

858CA1 C PILLAR - STD

✦✦ Standard-C-Säule

858RA1 DR SCUFF - STD

✦✦ Standard-Einstiegsleisten

858SA1 STEP PLATE

✦✦ Trittplatte

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK

✦✦ Schwarze Windschutzscheibenleiste

863AAK CAR NAME - TUCSON

✦✦ Modellname: TUCSON

8641A1 TOWING HOOK

✦✦ Abschlepphaken

8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT

✦✦ Korrosionsschutzbehandlung

864EA1 VIN LABEL - VIN

✦✦ Wein-Etikett

8652B3 COLOR - BODY COLOR + BLACK

✦✦ Karosseriefarbe mit schwarzen Akzenten

865EA2 FR BUMPER LIP - W/

✦✦ Frontstoßstangenlippe mit Lackierung

8661A5 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)

✦✦ Unterfahrschutz aus silbernem Lack – vorne

8672A1 ROOF RACK

✦✦ Dachträger

869AA1 MATERAIL - STD

✦✦ Standardmaterial

86A2A1 ACOUSTIC FILM

✦✦ Akustikfolie

871BA1 RR HEATED W/ TIMER

✦✦ Beheizbarer Heckspoiler mit Zeitschaltuhr

8723A2 LENS TYPE - LED

✦✦ LED-Linsenart

8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)

✦✦ Getönte Windschutzscheibe mit Sonnenschutz

8631B3 B TYPE - CR COAT'G

✦✦ Beschichtung vom Typ B

863CA2 GRADE - GLS

✦✦ Glasmaterial

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)

✦✦ Zurrhaken

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE

✦✦ Europäisches Typenschild mit „E-Prüfzeichen“

8651B1 TYPE - 2.5 MILE

✦✦ Reifen für 2,5-Meilen-Strecken

8653A1 MLD'G - BLACK

✦✦ Schwarze Leiste

865HA1 RR UNDER COVER

✦✦ Heckverkleidung

8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)

✦✦ Heck-Unterfahrschutz in Silber (Typ A)

8692A1 COVERING - FULL COVER

✦✦ Vollständige Abdeckung für das Rad

86A1A1 W/ WIPER DEICER

✦✦ Ausgestattet mit Scheibenwischer-Enteisung für bessere Sicht bei kaltem Wetter

8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED

✦✦ Milchglas mit Beleuchtung und Heizung

8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE

✦✦ Heckspoiler vom Typ A mit HMSL

8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK

✦✦ Schwarze Dachschalung

8731B1 MLD'G - BODY COLOR

✦ Zierleisten in Wagenfarbe

8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

✦ Elektrisch beheizbarer Außenspiegel auf der Fahrerseite

876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL

✦ Elektrische Klappsteuerung

8772B2 MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR

✦ Fensterbankleiste in Naturfarbe

877BA1 RR DEFLECTOR

✦ Heckdeflektor

8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY

✦ Tönungsglas an den hinteren Seitenfenstern

8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING

✦ Kopfstütze mit Höhen- und Längsverstellung

8824A2 DOUBLE RECLIN'G

✦ Doppelsitze mit verstellbarer Rückenlehne

8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC

✦ Elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze

8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)

✦ 3-stufige Sitzheizung

885DA1 SLIDING

✦ Verstellbare Kopfstütze

886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)

✦ Sitzlehne mit Blende und Tasche

8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR

✦ ELR-Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite

8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

✦ Elektrisch beheizbarer Außenspiegel auf der Beifahrerseite

8765A2 COLOR - BODY COLOR

✦ Seitenspiegel in Wagenfarbe

876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)

✦ Blinkerleuchte am Außenspiegel

8775A6 GARNISH-SIDE - EMBO

✦ Geprägte Seitenverzierung

877FA1 WHL ARCH MLDG

✦ Radlaufverkleidung

8811E2 PURE LEATHER

✦ Sitzmöbel aus reinem Leder

8823A1 SLIDING

✦ Verstellbare Kopfstütze

8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE

✦ Einstellvorrichtung für eine Pumpe

8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)

✦ Sitzrückwand mit Tasche

8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING

✦ Kopfstütze mit Höhen- und Längsverstellung

885EA2 DOUBLE RECLIN'G

✦ Doppelsitze mit verstellbarer Rückenlehne

8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)

✦ 3-stufige Sitzheizung

8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR

✦ Beifahrerseitiger ELR-Sicherheitsgurt

8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

✦ Elektrische Gurtstraffer

888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE

✦ Elektrische Gurtstraffer

888EA1 LOAD LIMITER

✦ Lastbegrenzer

888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Höhenverstellung des Sicherheitsgurts

889MA1 LOAD LIMITER

✦ Lastbegrenzer

8913A1 LH

✦ Kopfstütze auf der linken Seite

8915A1 CTR

✦ Mittlere Kopfstütze

892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR

✦ Oberer Ankerhalter

892UA1 RR BAG HOOK

✦ Haken für die Rückentasche – für mehr Komfort

8981A4 SIDE - ELR

✦ ELR-Seiten-Sicherheitsgurte

898AA1 RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)

✦ Zweiter Gurtstraffer

89C1A1 DRINK HOLDER

✦ Getränkehalter

9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE

✦ Spezielle LED-Tagfahrleuchten (DRL)

921FA1 ANTI-FOG

✦ Lampe, die das Beschlagen verhindert

8889A1 SEAT BELT REMINDER

✦ Sicherheitsgurt-Erinnerung

888DA1 SEAT BELT REMINDER

✦ Sicherheitsgurt-Erinnerung

888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER

✦ Anker-Gurtstraffer für mehr Sicherheit

888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Höhenverstellung des Sicherheitsgurts

8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK

✦ Geteilte, nach hinten klappbare Sitze im Verhältnis 6:4

8914A1 RH

✦ Kopfstütze auf der rechten Seite

8922A2 DOUBLE RECLIN'G

✦ Doppelsitze mit verstellbarer Rückenlehne

892GA1 LWR ANCHOR

✦ Unterer Anker

892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R

✦ Sitzheizung mit hoher/niedriger Stufe und Drucktastensteuerung

8982A4 CTR - ELR

✦ ELR-Mittelsitzgurt

898JA1 S/BELT REMINDER

✦ Sicherheitsgurt-Erinnerung

9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE

✦ Abblendlicht, Projektionsscheinwerfer Typ A

921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL

✦ Manuelle Nivelliervorrichtung

921JA1 ESCORT

✦ Begleitfunktion

921LA2 LED POSITION LIGHT GUIDE

✦ LED-Positionsleuchtenführung

9222A1 RR - CONVENTIONAL

✦ Heckkopfstütze in herkömmlicher Ausführung

923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL

✦ Dreifach-Blinker mit Ein-Tasten-Bedienung

9282A1 FR - W/ SUNGLASSES

✦ Sonnenbrillenhalter vorne

9287A1 LUGGAGE LAMP

✦ Gepäckraumleuchte

928HA2 FR - REFLECTOR

✦ Frontreflektor

9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD

✦ Standard-Deckenkonsole

92HLA1 LED TYPE

✦ LED-Scheinwerfer

9402A1 SPEEDOMETER

✦ Tachometer

940BA1 TACHOMETER

✦ Tachometer

940DA1 WATER TEMP.

✦ Motortemperaturanzeige

940KA1 4WD

✦ Allradantrieb

9491A1 RHEOSTAT

✦ Potentiometer

9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR

✦ Klare Leuchten im klassischen Stil

9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS

✦ Integriertes Design mit klaren Gläsern

9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR

✦ Kombinationsleuchte hinten in klarer Ausführung

9283A1 PERSONAL LAMP

✦ Individuell gestaltete Innenbeleuchtung

928FA1 CTR - GLOW LAMP

✦ Glühbirnen-Zentrum

928WA2 BULB TYPE - 2 BULB

✦ Ausführung mit zwei Glühbirnen

9299A1 W/ SUNROOF SW

✦ Bedienung des Schiebedachsalters

9401C3 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5"**MONO TFT LCD INFO**

✦ Herkömmliches Kombiinstrument mit 3,5-Zoll-Monochrom-TFT-LCD-Informationsdisplay

940AA3 TRIP ODOMETER - LCD

✦ LCD-Tageskilometerzähler

940CA1 FUEL

✦ Tankanzeige

940JA1 4WD LOCKING

✦ Allradantrieb mit Sperrfunktion

9451A1 TYPE - DIGITAL

✦ Digitaler Tachometer

94C1A1 A/T POSITION INDICATOR

✦ Anzeige für die Gangstellung des Automatikgetriebes

94C6A1 DIRECTION INDICATOR

✦✦ Blinker

94C8A1 BRAKE OIL

✦✦ Bremsflüssigkeitsstandsanzeige

94D0A1 DR AJAR - DR AJAR

✦✦ Warnung bei offener Tür

94D2A1 HIGH BEAM

✦✦ Fernlichtanzeige

94D4A1 LOW FUEL

✦✦ Warnung: Tankspeicher fast leer

94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN

✦✦ Warnung: Kofferraumdeckel offen

94E3A1 SEAT BELT

✦✦ Warnung zum Sicherheitsgurt

94E6A1 A/BAG

✦✦ Airbag-Warnung

94F4A1 SET CONTROL

✦✦ Steuermechanismus einstellen

94G4A1 FR FOG LAMP

✦✦ Nebelscheinwerfer

94H1A1 BRAKE VACUUM

✦✦ Bremsvakuumsystem

94H6A1 IMMOBILIZER

✦✦ Wegfahrsperre

94H8A1 ENG OIL LEVEL

✦✦ Motorölstandssensor

94J0A1 E.S.C OFF

✦✦ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) ausgeschaltet

94C7A1 OIL PRESSURE

✦✦ Öldruckanzeige

94C9A1 PARK'G BRAKE

✦✦ Warnung zur Feststellbremse

94D1A1 BATTERY CHARGE

✦✦ Batterieladeanzeige

94D3A1 LOW BEAM

✦✦ Abblendlichtanzeige

94D5A1 RR FOG LAMP

✦✦ Nebelschlussleuchte

94D9A1 CHECK ENGINE

✦✦ Motorwarnung

94E5A1 A.B.S

✦✦ Warnung des Antiblockiersystems (ABS)

94F3A1 CRUISE CONTROL

✦✦ Geschwindigkeitsregelanlage

94G0A1 LOW WASHER FLUID

✦✦ Warnanzeige für niedrigen Scheibenwaschwasserstand

94G5A1 GLOW INDICATOR

✦✦ Leuchtanzeige

94H2A1 WATER SEPARATER

✦✦ Wasserabscheider

94H7A1 MDPS

✦✦ Elektrische Servolenkung (MDPS)

94H9A1 E.S.C

✦✦ Warnung des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESC)

94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)

✦✦ Bergabbremssystem

94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)**INDICATOR**

✦✦ TPMS-Anzeige (Reifendruckkontrollsystem)

94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C

✦✦ Temperatureinheit in Celsius

9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE

✦✦ Automatisches Lichtsteuerungssystem – 1-stufig

9542A1 IMMOBILIZER

✦✦ Wegfahrsperre

9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE

✦✦ Etikett für Einbruchmeldeanlage in englischer Sprache

9571A2 PARK'G ASSIST SYSTEM

✦✦ Verfügt über eine Einparkhilfe für einfacheres Einparken

9611ZD AVN COMPACT

✦✦ Kompaktes Navigationssystem

9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K

✦✦ Radio mit Frequenzschwankungen von 9 kHz (AM) bzw. 50 kHz (FM)

961NFC AVN COMPACT (RADIO+MEDIA+SD NAVI) - 8 INT**LCD+RDS**

✦✦ Kompaktes audiovisuelles Navigationssystem mit integriertem 8-Zoll-LCD-Display und RDS-Funktion

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

✦✦ Position des Lautsprechers an der Haustür – Allgemeines

963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL

✦✦ Position des unteren Lautsprechers an der Hintertür (allgemein)

9652A1 BACK WARN'G CAMERA

✦✦ Rückfahrkamera

965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)

✦✦ Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs

94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH

✦✦ Tachometeranzeige in km/h

94V1A1 KEY OUT

✦✦ Warnung: Schlüssel entfernt

9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)

✦✦ Karosseriesteuergerät (BCM – ETACS)

9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL

✦✦ Frequenzgesteuerter Schlüssel

9552E1 BLUETOOTH

✦✦ Bluetooth-Verbindung

9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE

✦✦ Reifendrucküberwachungssystem für Hochdruckreifen

9614B1 COMPONENT- 2 DIN

✦✦ 2-Komponenten-System

9618A1 USB+AUX

✦✦ USB- und AUX-Eingang

9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE

✦✦ Ausziehbare Dachantenne

963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - FR DR UPR

✦✦ Position des oberen Hochtöners vorne links

9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL

✦✦ Herkömmlicher Tempomat

965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)

✦✦ Anzeige der verbleibenden Reichweite (D.T.E.)

965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)

✦✦ Anzeige der durchschnittlichen Fahrzeuggeschwindigkeit

965DA1 ELAPSE TIME(E/T)

✦ Anzeige der verstrichenen Zeit

965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY

✦ Anzeige der Außentemperatur

9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE

✦ Doppelhorn in Muschelform

967HA1 TRIP REMO

✦ Fernbedienbarer Bordcomputer

9713A2 PTC HEATER_INT TYPE

✦ PTC-Heizelement für den Innenbereich

9717A1 CLUSTER IONIZER

✦ Cluster-Ionisator

9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT

✦ Heizungskanäle für die Sitze der zweiten Reihe

9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON

✦ Doppelte Vollklimatisierung mit Frontkühlung

9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE

✦ Alternativer Kühlschrank

9815A1 RAIN SENSOR

✦ Regensensor

981AA1 FR WIPER - 2 SPEED

✦ Scheibenwischer mit 2 Geschwindigkeitsstufen

9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR

✦ Funktion des Scheibenwaschflüssigkeitsstandssensors

965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION

✦ Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs

965TA1 DRIVE MODE SELECT

✦ Auswahl des Fahrmodus

967AA1 AUDIO REMO.

✦ Audio-Fernbedienung

9681A1 SEAT BELT

✦ Sicherheitsgurt-Erinnerung

9714A1 FUNCTION - AIR FILTER

✦ Funktion des Luftfilters

972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM

✦ Auto defog system

974AA1 CONSOLE A/VENT

✦ Lüftungsschlitz in der Mittelkonsole

9763A1 DOUBLE PIPE IHX

✦ Doppelrohr IHX

9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)

✦ Scheibenwischer mit intermittierendem und variabler Geschwindigkeit

9819A2 BLADE TYPE - HYBRID

✦ Scheibenwischerblätter vom Hybridtyp

9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER

✦ Sprühdüse

9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)

✦ Intermittierender Scheibenwischer hinten ohne Geschwindigkeitsregelung

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

-
- 03.2016  Herkunftsland unbekannt

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



+44

Datenquellen

Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

Lass eine fachkundige Inspektion durchführen

Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.

Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.

Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

Serviceunterlagen erfragen

Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.

Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel

Vermerke fehlende oder überfällige Services.

Überprüfe den Kilometerstand

Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

Vergleiche den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.

Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).

Frage den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

Mach eine Probefahrt

Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken

Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen

Achte auf Handhabung, Komfort

Vergleiche mit ähnlichen Autos

Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).

Angebote vergleichen

Zustand und Ausstattung vergleichen

Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung