

Kontrollnachweise Wartung  
 Justificatifs d'entretien  
 Giustificativi di manutenzione

Datum / Date / Data: 26.06.22		km: 20'118	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione <input type="checkbox"/> <i>Annulle</i> <input checked="" type="checkbox"/>		Stempel / Tampon / Timbro <b>RRG SUISSE SA</b> Siège social Rte de Reculan 11 1024 Ecublens Tél. 0844 774 774 www.rrgsuisse.ch	- Vid-Filter - Filter à pollen - Plaquettes avant
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK <input checked="" type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK* <input type="checkbox"/>			

Datum / Date / Data: 06/05/29		km: 41922	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/> <i>A+B</i> <input type="checkbox"/>		Stempel / Tampon / Timbro <b>RRG LEMAN SA</b> RENAULT - NISSAN - DACIA Siège social Rte de Reculan 11 1024 Ecublens Tél. 0844 774 774 www.rrgsuisse.ch	Air-Filter Pollen-Filter Disc + plaq. vlb sv
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK <input checked="" type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK* <input type="checkbox"/>			

Datum / Date / Data: 27/03/26		km: 56236	Kommentare / Commentaires / Commenti
Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel / Tampon / Timbro <b>RRG SUISSE SA</b> Siège social Rte de Reculan 11 1024 Ecublens Tél. 0844 774 774 www.rrgsuisse.ch	Vidump + Filter Filter à Air Filter à Carbone Filter hublot Bala AV+AR riprend de Frei
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione OK <input checked="" type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK* <input type="checkbox"/>			