

Batterie-Zertifikat

Diagnosedatum : 07/07/2026 um 14:24 UTC

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c2c8d026024.pdf>




Peugeot 3008 SUV 300 ch ⁽¹⁾

VIN : VF3M45GBUNS075732

Kilometerstand : 99.112 km

⁽¹⁾ Gemäß der Aussage der Person, die die Diagnose durchgeführt hat

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽²⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽³⁾

9,80 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH generiert aus den eigenen Fahrzeugdaten, wie sie für die Herstellergarantie betrachtet werden.

⁽³⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽⁴⁾

☀ Sommer (0)

❄ Winter (0)

- 📍 Städtische Nutzung
- 📍 Autobahnbenutzung
- 📍 Gemischte Nutzung

64 - 70 km
44 - 48 km
55 - 61 km

48 - 54 km
36 - 40 km
43 - 47 km

⁽⁴⁾ Im 100% Elektromodus. Reichweiten wurden mit dem Moba-Verbrauchsmodell auf der Grundlage der WLTP-Zyklen berechnet.