CARVERTICAL

## Volkswagen Touran

WVGZZZ1TZDW057080

Diesel | Automatik | Mehrzweckfahrzeug

Generiert am 10/17/2026

Für vollständigen Bericht scannen

### Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

### Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

### Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44

**Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

# Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

**Keine Mängel gefunden**
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

**Das haben wir überprüft:**

### Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

### War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

Slowakei | Rumänien | Ungarn | Slowenien | Italien | Tschechien | Kanada

# Prüfung des rechtlichen Status



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

**Keine Mängel gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

### Rechtliches

#### Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

#### Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

## Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

**Keine Mängel gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.



### Es wurden keine Zustandsaufzeichnungen gefunden

In den uns vorliegenden Daten wurden keine Aufzeichnungen über Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden. Aufzeichnungen können aus verschiedenen Gründen fehlen. Der Umfang der Daten variiert je nach Land, Daten älterer Fahrzeuge sind oft lückenhaft, und privat bezahlte Reparaturen werden nicht gemeldet. Schäden werden mitunter so kaschiert, um Aufzeichnungen darüber zu vermeiden, und in seltenen Fällen wird die FIN-Kennzeichnung ausgetauscht. Wir prüfen auf entsprechende Anzeichen, auch wenn sich diese durch keine Überprüfung zweifelsfrei ausschließen lassen.

## Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**Zusammenfassung**

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

# Fahrzeugdaten

## Übersicht

| | | |
|---|---|---|
| Marke<br>**Volkswagen** | Modell<br>**Touran** | Treibstoffart<br>**Diesel** |
| Baureihe<br>**I** | Jahr des Modells<br>**2013** | Modellmarkt<br>**Frankreich** |

## Leistung & Effizienz

| | | |
|---|---|---|
| Getriebeart<br>**Automatik** | Antriebstyp<br>**Vorderradantrieb** | Hubraum<br>**1.6 l** |
| Leistung<br>**77 kW (103 hp / 105 PS)** | Anzahl Zylinder<br>**4** | Anzahl Getriebe<br>**7** |
| Abgasnorm<br>**Euro 5** | Getriebename<br>**DSG** | Antriebsart<br>**Verbrennungsmotor** |

## Karosserie & Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| Karosserietyp<br>**Mehrzweckfahrzeug** | Lenkradplatzierung<br>**LHD** | Anzahl Sitze<br>**5** |
| Anzahl Türen<br>**5** | Raddurchmesser<br>**16 in** | |

# Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**Zusammenfassung**

Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

# Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

**0AF Front stabilizer bar**
Stabilisator vorne

**0BF Rear stabilizer bar**
Stabilisator hinten

**0C0 Standard**
Standard

**0EG Dual-clutch transmission DSG DQ200**
Doppelkupplungsgetriebe DSG DQ200

**0F9 Fuel system for diesel engine**
verfügt über ein für einen Dieselmotor ausgelegtes Kraftstoffsystem

**0KA Without decals and emblems**
Ohne Aufkleber und Embleme

**0M0 Fuel tank**
Kraftstofftank

**0N4 4-link rear suspension**
4-Lenker-Hinterachse

**0PP Nameplate set "BlueMotion"**
Benannt als Bluemotion-Modell

**0RB Ignition/starter switch locking system**
Verriegelungssystem für Zündung und Anlasserschalter

**0TA Without floor mats**
Keine Fußmatten mitgeliefert

**0VB Information kit in French**
Das Informationspaket wird in französischer Sprache bereitgestellt.

**0Y1 Standard climatic zones**
Standard-Klimazonen konfiguriert

**0YC Weight range 3 installation control only, no requirement forecast**
Gewichtsbereich 3 Einbaukontrolle

**1AT Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization**
Elektronische Stabilitätskontrolle mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen

**1C1 Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C**
Frostschutzmittel bis zu -25 Grad Celsius Toleranz bis zu -30 Grad C

**1CZ Vehicle class differentiation -1T0-**
Das Fahrzeug gehört zur Klasse -1T0-

**1D0 Without trailer hitch**
Ohne Anhängerkupplung

**1E0 Without activated carbon canister**
Kein Aktivkohlebehälter enthalten

**1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles**
Spezielle Kennzeichnung für M1-Personenkraftwagen für die EG



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**1G8** Tire Mobility Set: 12-V compressor and tire sealant

Enthält ein Reifenreparaturset mit Kompressor und Reifendichtmittel

**1JA** Rear shock absorption, basic version 1

Basis-Stoßdämpfer hinten Version 1

**1KS** Disc brakes in rear (Geomet D)

Die Hinterradbremsen sind Scheibenbremsen (Geomet D)

**1N3** Electromechanical speed-sensitive power steering

Elektromechanisches geschwindigkeitsabhängiges Servolenkungssystem

**1NL** Trims for alloy wheels

Inklusive Leichtmetallradkappen

**1PE** Wheel locks with extended theft protection

Radschlösser mit erweitertem Diebstahlschutz

**1Q1** Mass damper for steering wheel, 26.5 Hz

Massendämpfer für das Lenkrad, der mit 26,5 Hz arbeitet

**1S3** Tool kit

Mitgelieferter Werkzeugsatz

**1SA** Without additional front underbody guard

Zusätzlicher vorderer Unterbodenschutz nicht im Lieferumfang enthalten

**1T2** Warning triangle

Warndreieck

**1W8** Without refrigerator

Kein Kühlschrank enthalten

**1X0** Front-wheel drive

Vorderradantrieb

**1Z0** Initial standard fuel filling

Standard-Erstbefüllung mit Kraftstoff

**1ZE** Ventilated disc brakes, front

Belüftete Scheibenbremsen vorne

**2A0** Without delivery equipment

Keine zusätzliche Lieferausrüstung im Lieferumfang enthalten

**2G5** Filler neck module 1 without insert

Einfüllstutzen Modul 1 ohne Einsatz

**2H0** Without Adaptive Chassis Control

Verfügt nicht über eine adaptive Fahrwerksregelung

**2JL** Comfort bumpers

Das Fahrzeug ist mit Komfort-Stoßstangen ausgestattet.

**2KW** Labels in German, French and Dutch

Etiketten in deutscher, französischer und niederländischer Sprache

**2PP** Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke) w/ control for multi- function display, radio and telephone

3-Speichen-Multifunktionslenkrad mit Lederbezug, inklusive Bedienelementen für das Multifunktionsdisplay, das Radio und das Telefon

**2UA** Standard design

Standardausführung

**2WA** Without additional tires

Keine zusätzliche Bereifung mitgeliefert

**3C7** 3-point seat belt for center seat in second row of seats

Der Mittelsitz in der zweiten Reihe ist mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet

**3CB** Net partition

Netztrennwand für Ordnung und Sicherheit



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

3FA **Without roof insert (standard roof)**

Kein Dacheinsatz vorhanden

3GA **Without luggage/load compartment floor**

Ohne Gepäck-/Laderaumboden

3H2 **Front passenger seat backrest completely folding, with table and fold-flat feature**

Vollständig umklappbare Rückenlehne des Beifahrersitzes mit Tisch und Flachklappfunktion

3K0 **Without safety head restraint system**

Kein Sicherheits-Kopfstützen-System

3L3 **Front seats with height adjustment**

Vordersitze mit Höhenverstellung für mehr Komfort

3M0 **Without special measures**

Ohne besondere Maßnahmen

3S1 **Roof rails, silver-anodized**

Silber eloxierte Dachreling für zusätzliche Transportmöglichkeiten

3SF **Comfort seat, front right**

Komfortsitz auf der rechten Vorderseite verfügbar

3TF **Comfort seats, front**

Die Vordersitze sind Komfortsitze

3U7 **Luggage compartment cover**

Gepäckraumabdeckung

3YQ **Trays in all doors (with bracket for 1 lbottles)**

Alle Türen sind mit Ablagen mit Flaschenhaltern ausgestattet

3ZF **3-point belts in second row of seats with height adjustment for outer seats and two in the third row of seats**

Die zweite Sitzreihe verfügt über Dreipunktgurte mit Höhenverstellung, die dritte Sitzreihe über zwei Gurte

4A0 **Without seat heater**

Keine Sitzheizung

4AF **Door and side trim panel in foam film and woven fabric**

Tür- und Seitenverkleidung aus Schaumstofffolie und Webstoff

4B2 **Body-colored protective side molding**

Karosseriefarbene Seitenschutzleisten zum Schutz vor Beschädigungen

4E2 **Electric tailgate unlocking**

Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Heckklappe

4GQ **Windshield in heat-insulating glass**

Windschutzscheibe aus wärmeisolierendem Glas

4H5 **Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat**

Elektrische Kindersicherung für die hinteren Türen, vom Fahrersitz aus bedienbar

4K3 **Central locking with radio remote control**

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

4L6 **Auto-dimming interior rearview mirror**

Automatisch abblendender Innenspiegel

4LC **Control for radio**

Steuerung für Funksystem

4MA **Without rear hinged quarter window**

Kein hinteres klappbares Viertelfenster



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

4N0 **Storage compartment with cover on dashboard**

Ablagefach im Armaturenbrett mit Deckel

4UF **Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation**

Mit Fahrer- und Beifahrerairbags sowie einer Deaktivierungsfunktion für den Beifahrerairbag

4X3 **Curtain air bag system for front and rear passengers including side air bags,front (not for third row of seats)**

Vorhangairbagsystem für Fahrer und Beifahrer sowie für die Fondpassagiere mit Seitenairbags für die Vordersitze

4Z2 **Lockable and illuminated glove compartment**

Das Handschuhfach ist abschließbar und beleuchtet

5D1 **Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz**

Trägerfrequenz 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 **Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures**

Transportschutzfolie mit zusätzlichen Maßnahmen

5KT **3 separate seats in second row of seats and 2 in third row of seats**

Die zweite Reihe verfügt über 3 Einzelplätze und die dritte Reihe über 2 Plätze

5MT **Decorative inserts "Iridium" for dashboard and door trim panels**

Das Armaturenbrett und die Türverkleidungen sind mit Zierelementen namens „Iridium“ versehen

5RQ **Right exterior mirror, convex**

Außenspiegel rechts, konvex

5SL **Aspherical exterior mirror on driver side**

Asphärischer Außenspiegel auf der Fahrerseite

5ZC **Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable**

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorne für Komfort und Sicherheit

6A0 **Without fire extinguisher**

Ohne Feuerlöscher

6E3 **Front center armrest, height- and longitudinally adjustable, w/ removable storage compartment, 2 vents in rear**

In der Höhe und Längsrichtung verstellbare vordere Mittelarmlehne mit herausnehmbarem Staufach und Belüftungsdüsen im Fond

6EA **Without additional side body covers (stone guard)**

Ohne zusätzliche seitliche Karosserieabdeckungen (Steinschlagschutz)

6FF **Body-colored exterior mirror housings and door handles**

In Wagenfarbe lackierte Außenspiegelgehäuse und Türgriffe

6P1 **Rear license plate carrier (ECE)**

ECE-konformer hinterer Kennzeichenträger

6PC **Hand brake lever handle in leather**

Handbremshebelgriff aus Leder

6Q2 **Gearshift knob in leather**

Schaltknauf aus Leder für ein hochwertiges Gefühl

6R0 **Gearshift boot for automatic transmission**

Schaltmanschette für Automatikgetriebe

6W1 **Front license plate carrier (large)**

Front license plate carrier (large)



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**6XQ** Exterior mirrors, electrically foldable,with environment lighting and curb view

Elektrisch einklappbare Außenspiegel mit Kurvenlicht und Umgebungsbeleuchtung

**7AA** Electronic engine immobilizer

Elektronische Wegfahrsperre inbegriffen

**7E0** Without heat accumulator/auxiliary heater

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

**7K0** Without tire pressure monitoring system

Ohne Reifendruckkontrollsystem

**7L6** Start-stop system with generative braking

Start-Stopp-System zur Kraftstoffersparnis

**7M5** Without protective film for scuff plate

Keine Schutzfolie für Scheuerleiste angebracht

**7MQ** Emissions standard EU5 mod

Erfüllt die EU5-Emissionsnorm

**7N3** Overhead storage compartments

Ablagefächer über den Sitzen für mehr Komfort

**7P4** Lumbar support, front

Die Vordersitze verfügen über eine Lendenwirbelstütze

**7QL** Navigation data for Western Europe on internal memory

Intern gespeicherte Navigationsdaten für Westeuropa

**7UC** Navigation system "RNS 315" with TFT touch screen, SD card slot, CD player and AUX-IN jack

Navigationssystem „RNS 315“ mit TFT-Touchscreen, SD-Kartensteckplatz, CD-Player und AUX-Eingang

**7V1** White dashboard illumination, controllable, red nighttime design for switches

Die Beleuchtung des Armaturenbretts ist weiß und einstellbar, die Schalter sind für die Nachtbeleuchtung rot gestaltet

**7X5** Parallel parking assistant "Park Assist"incl. front and rear park distance control

Enthält einen Einparkassistenten namens „Park Assist“ sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten

**7Y0** Without lane change assist

Ohne Spurwechselassistent

**8AY** Radio integrated into navigation system

In das Navigationssystem integriertes Radio

**8CC** Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)

Tachosensor ohne Dichtung für elektronischen Tacho

**8E2** Local interference suppression for FM/AMradio reception

Lokale Entstörung für FM/AM-Radioempfang

**8G0** Without light control

Ohne Lichtsteuerung

**8GU** Alternator 140 A

140 A Lichtmaschine installiert

**8IM** Bi-xenon headlamps for low beam and highbeam, incl. bending light and separate LED daytime running lights

Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und LED-Tagfahrlicht für bessere Sichtverhältnisse

**8K3** Aut. headlight control w/ separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature

Automatische Scheinwerfersteuerung mit Tagfahrlicht

**8N3** Rain sensor

Mit Regensensor ausgestattet



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**8Q5** Dynamic headlight range control with dynamic cornering light

Dynamische Leuchtweitenregulierung mit Kurvenlicht für eine optimale Ausleuchtung

**8QD** Key for locking system 2 keys

Das Schließsystem wird mit 2 Schlüsseln geliefert

**8RM** 8 speakers

Audioanlage mit 8 Lautsprechern

**8S5** 2 reading lights in front

Zwei Leselampen im vorderen Bereich sorgen für Komfort.

**8SA** Rear combination lamp, standard design

Standardausführung für die hintere Kombinationsleuchte

**8T2** Cruise control

Tempomat für mehr Fahrkomfort

**8TC** Rear fog light

Nebelschlussleuchte für bessere Sicht bei schlechten Wetterbedingungen

**8U0** Without additional instruments for distance measurement

Keine zusätzlichen Instrumente zur Entfernungsmessung enthalten

**8W1** Warning light for washer fluid level

Warnleuchte für Waschflüssigkeitsstand

**8WG** Cornering lamp

Abbiegelampe

**8X1** Headlamp washer system

Scheinwerferwaschanlage

**8Y1** Two-tone horn

Inklusive zweifarbigem Horn

**8Z5** Not hot country

Nicht für heiße Klimabedingungen konfiguriert

**8ZH** Diversity antenna

Diversity-Antenne für einen verbesserten Funkempfang

**9A0** Without taxi alarm system

Kein Taxi-Alarmsystem

**9AK** Air conditioning system Climatronic

Climatronic-Klimaanlage für eine individuelle Klimaregelung

**9D0** Without preparation for two-way radio installation

Keine Vorbereitung für die Installation von Zweiwege-Funkgeräten

**9F0** Without preparation for rotating beacon/siren combination

Keine Vorrichtung für eine Kombination aus Rundumleuchte und Sirene

**9FB** Automatic transmission indicator light

Kontrollleuchte für Automatikgetriebe

**9JA** Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front

Nichtraucherpaket mit Ablagefach und 12-V-Steckdose

**9KA** Without identification lights

Keine Identifikationsleuchten installiert

**9M5** Auxiliary heater

Mit einer Zusatzheizung für noch mehr Komfort.

**9PC** Standard wiper arms/blades

Standardwischerarme und -blätter enthalten

**9Q5** Multi-function display "Plus"

Erweitertes Multifunktionsdisplay „Plus“



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**9T0** Without heated washer nozzles

Keine beheizten Scheibenwaschdüsen

**9TC** Retro-reflectors in doors

Reflektoren in den Türen

**9WC** Without "Multimedia" in vehicle

Kein "Multimedia" im Fahrzeug

**9Y1** Outside temperature display

Anzeige der Außentemperatur für zusätzlichen Komfort

**9ZI** Mobile phone interface for "RNS 315"

Schnittstelle für die Integration von Mobiltelefonen mit „RNS 315“

**A8G** Sports comfort equipment

Sport-Komfort-Ausrüstung inklusive

**AV1** Driving on the right

Entwickelt für das Fahren auf der rechten Seite der Straße

**B08** Type approval country France

Typgenehmigung für Frankreich

**B0A** Part set without country-specific prescriptive standard

Teilesatz ohne länderspezifische Norm

**C30** Operating permit, alteration

Änderung der Betriebsgenehmigung

**CI5** 4 alloy wheels "Sedona", black, turned for bright finish, 6.5J x 16

Vier schwarze Leichtmetallfelgen der Bezeichnung „Sedona“ mit glänzender Oberfläche, Größe 6,5J x 16 Zoll

**D38** 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V), TDI, common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7

4-Zylinder-Turbodieselmotor mit einem Hubraum von 1,6 Litern und einer Leistung von 77 kW (4V), TDI-Ausstattung, Common-Rail-Basismotor: TF3/TN1/TJ1/TI7

**E0A** No special edition

Standardausgabe, keine Sonderausgabe

**EA0** Without follow-on warranty

Keine Anschlussgarantie inbegriffen

**EM1** Driver alert system

Installiertes Fahrerwarnsystem

**F0A** No special purpose vehicle, standard equipment

Serienausstattung, kein Sonderfahrzeug

**FB0** Standard paint coating

Standard-Farbbeschichtung

**FC0** Without customized installation

Keine benutzerdefinierte Installation

**G1C** 7-speed automatic or DSG note: family EDF

Siebengang-Automatikgetriebe oder DSG-Getriebe, Teil der EDF-Familie

**G24** Shock absorption in front

Stoßdämpfung vorne

**H7X** Tires 205/55 R16

Reifen der Größe 205/55 R16

**J2D** Battery 380 A (68 Ah)

Batterie 380 A (68 AH)

**K8P** MPV

Fahrzeugtyp: MPV (Mehrzweckfahrzeug)

**KA0** Without camera systems/accident sensors

Ohne Kamerasysteme/Unfallsensoren

**KL1** LED license plate lighting

LED-Kennzeichenbeleuchtung

**L0L** Left-hand drive

Konfiguration des Linkslaufwerks



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**L42** Suspension range 42 installation control only, no requirement forecast

Aufhängebereich von 42, nur mit Kontrolle installiert, keine Prognose erforderlich

**N3F** Fabric seat coverings "Miu"

Stoffbezug für Sitze mit dem Namen „Miu“

**NV1** Seat trim covers in leatherette on back of seats with map pockets on backrests

Sitzbezüge aus Kunstleder an der Rückseite der Sitze mit Kartentaschen an den Rückenlehnen

**NY0** Standard battery/alternator capacity

Standard-Batterie/Alternator-Kapazität

**PG1** 2 individual seats in 3rd row of seats retractable into cargo area

Zwei Einzelsitze in der dritten Sitzreihe, die für mehr Flexibilität in den Laderaum versenkt werden können

**PH2** Air conditioning Climatronic

Climatronic-Klimaanlage

**PJ6** "Sedona" - 4 alloy wheels 6.5J x 16 - tires 205/55 R16

„Sedona“-Paket mit vier Leichtmetallrädern in der Größe 6,5J x 16 Zoll, bestückt mit Reifen der Größe 205/55 R16

**PKF** "Family" package

Beinhaltet das „Familien“-Paket

**PM4** Leather-wrapped multi-function steering wheel

Das mit Leder bezogene Multifunktionslenkrad verfügt über ein mit Leder bezogenes Lenkrad mit zusätzlichen Bedienfunktionen.

**QA0** Without child seat

Kein Kindersitz

**QC1** Privacy glass in side windows beginning from 2nd row of seats and in rear window65% light-absorbing

Getönte Scheiben an den Seitenfenstern ab der 2. Sitzreihe sowie an der Heckscheibe, die 65 % des Lichts absorbieren

**QE4** Tray with cover on dashboard

Das Armaturenbrett verfügt über ein Fach mit Deckel

**QG1** LongLife Service Regime

Nutzt ein langlebiges Wartungssystem

**QI6** Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

Wartungsanzeige auf 30.000 km oder 2 Jahre eingestellt, mit variablen Intervallen

**QJ3** Chrome trim on rotary light switch, chrome trims on mirror adjustment and window lift switches

Chromblenden am Drehschalter für die Beleuchtung, an den Schaltern zur Spiegelverstellung und an den Schaltern für die Fensterheber

**QK0** Without camera and without distance sensor (driver assistance system)

Enthält keine Kamera oder keinen Abstandssensor für Fahrerassistenzsysteme

**QN3** Drawers under front seats

Schubladen unter den Vordersitzen

**QR0** Without compass/road sign display/ dynamic road sign display

Ausgeschlossen sind Kompass, Verkehrszeichenanzeige und dynamische Verkehrszeichenanzeige.

**QS0** Without electronic map cooling system

Kein elektronisches Kennfeld-Kühlsystem

**QV0** Without TV reception/digital radio reception

Kein TV-Empfang/Digitaler Radioempfang



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4

**TF3** 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1

4-cylinder diesel engine 1.6 L unit

**U5A** Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer

Kombiinstrument mit elektronischem Tachometer, Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler

**UF8** MEDIA-IN jack with iPod/iPhone adapter cable

Ausgestattet mit einer MEDIA-IN-Buchse und einem iPod/iPhone-Adapterkabel für den Audioanschluss

**UG1** Hill hold control

Berganfahrhilfe

**V0A** Tires without specification of tire brand

Reifen ohne Angabe der Reifenmarke

**VF0** Standard pedal cluster

Standard-Pedal-Cluster

**VK0** Air duct, standard

Standard-Luftkanal

**W33** Denmark: Navigation package forces PNC,9JB

Das Fahrzeug verfügt über ein spezielles Navigationspaket für Dänemark, für das PNC und 9JB erforderlich sind.

**WXF** Xenon headlamps with bending light and LED separate daytime running lights

Moderne Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und LED-Tagfahrlicht für bessere Sichtverhältnisse

**X3A** Equipment options subset for France

Teilmenge Ausrüstung für Frankreich

+44

**Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 936079a3-f38e-4bce-8b98-3a83f93ce4d4