CARVERTICAL

Citroën C4 Cactus

VF70PHMZBFE541246

2015 | Schaltgetriebe | SUV | Schwarz

Generiert am 10/02/2026

Für vollständigen Bericht scannen

Rückrufe

Achtung

Für dieses Fahrzeug wurden 2 laufende oder abgeschlossene Sicherheitsrückrufe gefunden.

Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 42’522 km.

Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

+44 **Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

Keine Mängel gefunden
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

Das haben wir überprüft:

Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **7 Ländern** abgeschlossen:

Slowakei | Ungarn | Slowenien | Italien | Rumänien | Tschechien | Kanada


Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.

Zusammenfassung

- Letzter bekannter Kilometerstand: 42’522 km
- Durchschnittlicher Kilometerstand ähnlicher Modelle: 141’089 km
- 4 Kilometerstände gefunden

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.



Kilometerstand — Typische Kilometerleistung für dieses Modell

Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

Geringe Nutzung **< 490 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

Normale Nutzung **490 - 1’500 km/Monat** 100% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

Intensive Nutzung **> 1’500 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

Keine Nutzung 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

Einträge zum Kilometerstand	
06.2015	**17 km**
01.2017	**24’318 km**
05.2017	**26’647 km**
09.2018	**42’522 km**

Fahrgewohnheiten		
06.2015 - 09.2018	**Normale Nutzung**	**1’100 km/Monat**

Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

Keine Mängel gefunden
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

Rechtliches

Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

Fahrzeugdaten

Übersicht

Marke
Citroën

Modell
C4 Cactus

Baureihe
1.Generation

Jahr des Modells
2015

Herstellungsjahr
2015

Herstellerbezeichnung
C4 Cactus

Typenzulassung
e2*2007/46*0440*03

Leistung & Effizienz

Getriebeart
Schaltgetriebe

Antriebstyp
Vorderradantrieb

Hubraum
1.2 l

Leistung
60 kW (80 hp / 82 PS)

Getriebename
BVM MA5 / N

Karosserie & Abmessungen

Karosserietyp
SUV

Lenkradplatzierung
LHD

Farbe
Schwarz

Anzahl Sitze
5

Anzahl Türen
5

Radstand
2’595 mm

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale, Extras und technische Features
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Zusammenfassung
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

441 4
4-Rad-Antrieb

6110 30/06/2015
Herstellungsdatum: 30. Juni 2015

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

7710 9807197099

Artikelnummer: 9807197099

9215 14098 82 1 0059

AAEA18 ALTERNATOR 120 AMP

120-Ampere-Lichtmaschine

ABLALVSOO35 AUTO BOOT LIGHT AND LOAD VOL SWITCH

Automatische Startbeleuchtung mit Lautstärkeregler

AF0E23 1 100W AERO 2-SPEED FAN

Aero-Ventilator mit 2 Geschwindigkeitsstufen und 100 W Leistung

ARXET18 AXLE RATIO 13 X 59

Achsübersetzung von 13:59

AWADT44 "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER

Selbstdiagnosesystem ohne Beschleunigungsmesser

AWFEREL33 ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST

Die vordere Armlehnenbaugruppe ist nicht im Lieferumfang enthalten

B2015 10 B215 0105079

B554 BVM5

Zusatzheizung

BASPCI29 BLACK AIRBUMP SIDE PROTECTORS

Schwarze Airbump-Seitenschutzvorrichtungen

BCC214 BSI + COM 2008

BSI- und COM-2008-System

BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE

Außengriffe in Wagenfarbe

BLTY14 BATTERY L2 640

Im Lieferumfang ist ein Akku vom Typ L2 640 enthalten.

BMNMN11 BVM MA5 / N

BVM MA5/N Schaltgetriebe

C038 1200 CM3

Hubraum von 1200 cm^3

CBMRPB26 CARPET BOOT MAT+BLACK RING

Teppich-Fußmatte mit schwarzem Rand

CCAU9 C4 CACTUS

Citroën C4 Cactus

CCDU14 COLD COUNTRIES

Spezifikationen für kalte Länder

CETISS38 CELSIUS EXTERIOR TEMPERATURE INDICATOR

Außentemperaturanzeige in Grad Celsius

CPE8 COMPUTER

Computersystem installiert

CPVRTL37 CONTROLLED PETROL VAPOUR RECUPERATION

Kontrollierte Benzindampf-Rückgewinnung

CRN7 CITROEN

Automarke: Citroën

CSG13 PASSENGER CAR

Pkw

CWAWCTA33 CLOTH WARP AND WEFT CURITIBA "23"

Stoff, Kette und Schuss, Curitiba '23'

DABVS15 DRIVERS AIR BAG

Fahrerairbag für mehr Sicherheit

DCRCEC24 DIRECT CAR RADIO CONTROL

Direkte Steuerung des Autoradios

DFE15 DIFFERENTIAL 77

Differentialmodell 77

DHAAE23 PARALLEL DRV HEIGHT ADJ

Höhenverstellbarer paralleler Fahrersitz

DHOA16 5 DOOR HATCHBACK

5-türige Fließheck-Ausführung

DNIMNH27 DAY - NIGHT INTERIOR MIRROR

Tag-Nacht-Innenspiegel

DOOWLVC33 DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT

Dimmbare Beleuchtung für Fahrer und Beifahrer

DOTRSVG30 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

Konzipiert für das Fahren auf der rechten Seite

DRLLH23 DAYLIGHT RUNNING LIGHTS

Tagfahrlicht für mehr Sicherheit

DTSIL20 DIGITAL TOUCH SCREEN

Digitaler Touchscreen

E0418 e2*2007/46*0440*03

Europäische Typgenehmigung: e2*2007/46*0440*03

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

EDEMCI35 ELECTRIC DRIVER'S EXTERIOR MIRROR

Elektrischer Fahrerseitenspiegel

EDMSG30 PASSENGER ELECTRIC DOOR MIRROR

Elektrisch verstellbarer Außenspiegel auf der Beifahrerseite

EEAEC27 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

Ökologische Elektroarchitektur

EEECOE32 EURO 6.1 ENGINE EMISSION CONTROL

Abgasreinigung bei Euro-6.1-Motoren

EIFK19 EB2F 60KW INJECTION

EB2F 60-kW-Einspritzmotor

EPOBPN26 EXL - PAINT OBSIDIAN BLACK

Lackfarbe: Obsidian-Schwarz

EPSCI23 ELECTRIC POWER STEERING

Elektrische Servolenkung

ESPACI34 ELECTRIC STEERING POWER 60 AMPERES

Elektrische Servolenkung mit einer Leistung von 60 Ampere

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Elektronisches Stabilitätsprogramm

ETEYE14 EB TYPE ENGINE

Motor Typ EB

ETMTE16 ESP TEVES MK100E

ESP Teves MK100E-System

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Typenschild der Europäischen Union

EUPPIU35 ENGINE UNDERTRAY PLASTIC PROTECTION

Verfügt über eine Motorunterverkleidung aus Kunststoff für zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr

EVTECOV43 EURO 6.1 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Technische Abgasreinigung bei Euro-6.1-Fahrzeugen

FABDNN27 FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 20

Vorderer Stabilisator, Durchmesser 20

FARFSTDR39 FEED AERIAL RECEIVER FRNT SPEAK TWEETER

Im Lieferumfang enthalten sind eine Antenne und Front-Hochtöner

FBIB12 FAMILY BADGE

Familienabzeichen

FCLWPMRLCR57 1 FR COURTESY LAMP WITH 3 POSITIONS + 2 MAP READING LAMPS

1 Innenleuchte vorne mit 3 Leuchtstufen sowie 2 Leseleuchten im Lieferumfang enthalten

FGCOE18 FLOOR GEAR CONTROL

Bodengetriebesteuerung

FHANE25 FRONT HEADREST ADJUSTABLE

Verstellbare Kopfstützen vorne

FTWLTLN30 FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB

Kraftstofftank ohne Fixierlasche

GBRSTSL30 GLOSS BLACK REAR SURROUND TRIM

Schwarz glänzende Heckverkleidung

HEMTE22 HEATED EXTERIOR MIRROR

Beheizbare Außenspiegel

HFRCKMKOGR51 1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY

Enthält 1 Hochfrequenz-Fernbedienungsschlüssel und 1 Hauptschlüssel

IEI9 INJECTION

Serienmäßige Kraftstoffeinspritzanlage

IFBBSEA29 INTEGRAL FOLD BACK BENCH SEAT

In das Fahrzeug integrierte umklappbare Sitzbank

IRSWEI30 INTERMITTENT REAR SCREEN WIPER

Intervall-Heckscheibenwischer

ITFNT20 16 INCH TYRE FITMENT

16-Zoll-Reifen

ITUDWLIC56 INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION

System zur indirekten Erkennung von zu geringem Reifendruck

IWAEI39 2-SPEED INTERMITTENT WIPER + ADJUSTMENT

Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Intervallfunktion sowie Einstellmöglichkeit

JSUCO19 1 JACK SOCKET + USB

Klinkenbuchse und USB-Anschluss

KNW814 60 KW - 118 NM

Motorleistung: 60 kW, Drehmoment: 118 Nm

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

KPGSC25 **PLASTIC KNOB + PVC GAITER**
Kunststoffknopf mit PVC-Manschette

LDTN15 **LEFT-HAND DRIVE**
Linkslenker

LSCET25 **LOWER STORAGE COMPARTMENT**
Unteres Staufach

LSTR21 **LEATHER STEERINGWHEEL**
Lederlenkrad

MADUA26 **MANUAL AIRBAG DEACTIVATION**
Funktion zur manuellen Deaktivierung des Airbags

MFEMUF30 **MANUAL FOLDING EXTERIOR MIRROR**
Außenspiegel mit manueller Einklappfunktion

MGDGY19 **MID GREY DECORATION**
Dekor in Mittelgrau

MMIM13 **MEDIUM MEDIUM**
Mittelgroß

MRHNR22 **MOUNT 3 REAR HEAD-REST**
Halterung für 3 hintere Kopfstützen

MSH9H27 **433.92 MHZ SUPER HETERODYNE**
Signalfrequenz 433,92 MHz

MWRBNN23 **MOUNTING WITH ROOF BARS**
Dachträger zur Befestigung

NAMA17 **NORMAL ATMOSPHERE**
Normale Klimatisierung

NFDDVT31 **NON-VENTILATED FR DISCS/RR DRUM**
Bremsanlage: Belüftungslose Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten

NSMS17 **NORMAL SUSPENSION**
Normale Federung

RASLUT25 **REGULATOR AND SPEED LIMIT**
Regel- und Geschwindigkeitsbegrenzungssystem

RFIEO25 **RESERVOIR FILTER INTERIOR**
Innenraum des Vorratsbehälters

RKCR19 **PUNCTURE REPAIR KIT**
Set zur Reparatur von Reifenpannen

LDIPWSDI42 **LCD DIGITAL INSTRUMENT PANEL WITH SEGMENTS**
LCD-Digitalanzeige mit Segmentanzeige

LL4 **006L**
Scheinwerfer mit automatischer Einschaltfunktion

LSIU18 **LUMINOUS SIGNATURE**
Leuchtende Signatur

MAA2 **MA**
Manuelles Getriebe

MBFCBRBC31 **MAT BLACK FR CAPPING + BLACK RR**
Frontblende in Mattschwarz und Heck in Schwarz

MFLFTNN48 **MOUNTING 2 FRONT LOUDSPEAKERS + 2 FRONT TWEETERS**
Halterung für 2 Frontlautsprecher und 2 Fronthochtöner

MLAI16 **METALLIC LACQUER**
Metallic-Lackfarbe

MRCLUR22 **MANUAL REAR CHILD LOCK**
Manuelle Kindersicherung hinten

MRTOD16 **MONO RADIO TUNER**
Standard-Radioempfänger

MSOOLUS29 **MANUAL SWITCHING ON OF LIGHTS**
Schalter zur manuellen Lichtsteuerung

NAAE12 **NOT AFFECTED**
Nicht von einer bestimmten Funktion betroffen

NFCOMF36 **NORMAL FUEL CONSUMPTION OPTIMISATION**
Optimierung des normalen Kraftstoffverbrauchs

NHSHT15 **NON HEATED SEAT**
Sitze ohne Sitzheizung

RADPSRT36 **RETRACTOR ALARM DRIVER + PASS S/BELT**
Alarmfunktion für die Sicherheitsgurte von Fahrer- und Beifahrersitz

RFCMN45 **3-COMPONENT RHODIUM+PLATINUM FILTER CATALYSER**
3-Komponenten-Rhodium- und Platin-Filterkatalysator

RHARA24 **REAR HEADREST ADJUSTABLE**
Verstellbare Kopfstützen hinten

RPRSBUWEP45 **3 REEL 3 PT REAR SAFE BELT + UNBUKLED WARNING**
Warnsystem für den Sicherheitsgurt mit Schnalle auf der Rückbank

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

RR4 "FR"
Vorderradbremsen

RRODRCAR38 RR RADAR OBSTACLE DETECTOR + RR CAMERA
Heckradar-Hinderniswarner und Rückfahrkamera für eine verbesserte Einparkhilfe

RRWIO20 6,5" RIM ROAD WHEELS
6,5-Zoll-Laufräder

SACGA23 SINGLE AIR CONDITIONING
Einzelnes Klimatisierungssystem

SARRGA28 SMEG ANALOGUE RADIO RECEIVER
Analoger Funkempfänger installiert

SASGA23 SINGLE ACCESSORY SOCKET
Einzelne Zubehörbuchse

SCFBCO29 STD COLOUR-CODED FR/RR BUMPER
Serienmäßige, farblich abgestimmte Stoßfänger

SCLPC22 SIMPLE CENTRAL LOCKING
Einfache Zentralverriegelung

SECFPEWEC48 STD ELEC CONTROL FRONT PASSENGER ELECTRIC WINDOW
Serienmäßige elektrische Fensterheber für den Beifahrersitz

SEDFWNR38 STANDARD ELECTRIC DRIVER'S FR WINDOW
Elektrisches Fahrerfenster (Standardausführung)

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H
Geschwindigkeitsskala in km/h

SHKNR23 STANDARD HANDBRAKE KNOB
Standard-Handbremsknopf

SLF5 SHELF
Regalsystem

SMCRR18 STARTER MOTOR CL 3
Anlasser Motor Klasse 3

SNR8 STANDARD
Serienausstattung

SRARO17 SHORT ROOF AERIAL
Kurze Dachantenne

SRXNEM25 SPEEDOMETER RATIO 21 X NO
Tachometer mit 21-facher Übersetzung

SWEH12 STEEL WHEELS
Stahlfelgen im Lieferumfang enthalten

SWJEH25 STEEL WHEEL 6.5 JX16 4-20
Felgentyp: Stahlfelge, Größe: 6,5 Jx16, Lochkreis: 4×20

TDRWGTD36 TINTED + DARK-TINTED RR WINDOW GLASS
Getöntes und dunkel getöntes Heckscheibenglas

TLWTRWNM49 THIN LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR WINDOW
Windschutzscheibentyp: Dünne Verbundscheibe vorne, Heckscheibe: Einscheibensicherheitsglas

TRDBAWMHK49 16 THICK RADIATOR - 16 DM2 BRAZED ALU WITHOUT MEC
16-mm-Kühler mit 16 DM2-Aluminium-Lötkonstruktion (ohne Mechanik)

TRNRE534 TYRE 205/55 R16 91V NON REINFORCED
Reifengröße 205/55 R16 91V, nicht verstärkt

TSCARS28 THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
Beinhaltet Seiten- und Vorhangairbags

UBSEO36 UNDERBONNET + BULKHEAD SOUNDPROOFING
Schalldämmung unter der Motorhaube und der Spritzwand

UPQAEE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+
Bleifreies Benzin 95, Qualität A/B/E/E+

VISEN22 VALEO INJECTION SYSTEM
Valeo-Einspritzsystem

WABHS15 WITH ABS BRAKES
Ausgestattet mit ABS-Bremsen

WADHT29 WITHOUT ANTI-POLLUTION DEVICE
Fahrzeug ohne Abgasreinigungsvorrichtung

WAOPSHR29 WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE
Airbag auf der Beifahrerseite

WASWAEHS44 WITH ABSOLUTE STEERING WHEEL ANGLE ESTIMATOR
Schätzer für den absoluten Lenkradwinkel

WBCMHT34 WITHOUT BATTERY CHARGE MEASUREMENT
Ohne Funktion zur Messung des Akkuladestands

WBTOT13 W/O BOOT TIDY
Ohne Stauraum im Kofferraum

WCAE13 W/O CARPETMAT
Ohne Teppichfußmatten

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

WCDHT20 **WITHOUT COMPACT DISC**
Ohne CD-Player

WCHT18 **WITHOUT CONVERSION**
Ohne Umrechnung

WCSAO22 **W/O CAB SOUND-PROOFING**
Ohne Schalldämmung im Innenraum

WDELRHT40 **WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING**
Ohne abnehmbaren Außen-Zurrring

WDFWDHT36 **WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR**
Ohne Wassererkennungssystem für den Dieselfilter

WERFTN30 **WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY**
Frequenzbereich Westeuropa

WFBPHT25 **WITHOUT FRONT BUMPER PLUG**
Frontstoßstangen-Blende nicht im Lieferumfang enthalten

WFFHT21 **WITHOUT FRONT FOGLAMP**
Keine Nebelscheinwerfer enthalten

WHCGCEE29 **W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT**
Kein Gasanschluss am Heizungsgehäuse

WMMHT27 **WITHOUT MINOR MODIFICATIONS**
Keine geringfügigen Änderungen

WNSHT25 **WITHOUT NAVIGATION SYSTEM**
Kein Navigationssystem enthalten

WOLIIE23 **W/O OIL LEVEL INDICATOR**
Keine Ölstandsanzeige

WPFHL18 **WITH POLLEN FILTER**
Ausgestattet mit einem Pollenfilter

WPFHT23 **WITHOUT PARTICLE FILTER**
Ohne Partikelfilter

WRCHM19 **WITH REMOTE CONTROL**
Mit Fernbedienung

WRLFHT23 **WITHOUT REAR LOAD FLOOR**
Ohne Ladeboden im Heck

WRLHE22 **WITH 1 REVERSING LIGHT**
Rückfahrscheinwerfer

WRWHT19 **WITHOUT ROOF WINDOW**
Ohne Dachfenster

WSASHT22 **WITHOUT STOP AND START**
Ohne Start-Stopp-System

WSDEHT26 **WITHOUT SEAL DIRT EXCLUDER**
Kein Schmutzschutzring im Lieferumfang enthalten

WSWHT19 **WITHOUT SPARE WHEEL**
Ohne Reserverad

WTHL14 **16" WHEEL TRIM**
Felgengröße: 16 Zoll

WTHT14 **WITHOUT TOWBAR**
Ohne Anhängerkupplung

WTPAHT30 **WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM**
Ohne Diebstahlwarnanlage

WTUHT22 **WITHOUT TELEMATIC UNIT**
Keine Telematikeinheit

Rückrufe

Wir haben überprüft, ob der Hersteller Sicherheitsrückrufe für dieses Fahrzeug ausgesprochen hat.

Achtung
2 Rückrufe gefunden

carVertical-Anmerkung
Für dieses Fahrzeug lagen mehrere Rückrufaktionen vor, aber es ist unklar, ob die Probleme behoben wurden. Am besten wendest du dich an den Hersteller.

Rückrufstatus: **Unbekannt** Veröffentlicht 03.06.2018

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückruf-Risikostufe Hoch

Rückrufnummer GFK

Beschreibung C4 Cactus, DS5 : Module commande

Rückrufstatus: **Unbekannt** Veröffentlicht 11.09.2016

Für dieses Fahrzeug wurde ein Hersteller-Rückruf ausgesprochen, aber wir können nicht bestätigen, ob das Problem bereits behoben wurde.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dir, direkt beim Hersteller oder bei einem offiziellen Händler nachzufragen.

Rückrufnummer NTT

Beschreibung C4 Cactus : Verrouillage capot

Wenn ein Fahrzeug zurückgerufen wird, sind das Fahrzeug oder seine Komponenten mangelhaft. Sie müssen (1) repariert, (2) ausgetauscht oder der Kaufpreis muss (3) vom Hersteller erstattet werden. Sicherheitsrückrufe sind die häufigste Art von Rückrufaktionen – sie werden durchgeführt, wenn das Fahrzeug oder seine Ausstattung ein Sicherheitsrisiko darstellt oder nicht den Sicherheitsstandards für Kraftfahrzeuge entspricht. Hersteller können auch Rückrufe aus anderen Gründen durchführen, z. B. wegen Emissions- oder Konformitätsproblemen, Leistungsproblemen oder Problemen mit Fahrzeugkomponenten oder -software, die nicht unmittelbar ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Zeitraum

1 Eintrag gefunden

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

06.2015 **Herkunftsland unbekannt**

Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.

+44 **Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.

Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

Auf Grundlage dieses Berichts:

- [ ] **Verify recall status**

  An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

  - [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
  - [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung

Dieser PDF-Bericht umfasst nur die wichtigsten Eckdaten der Fahrzeughistorie des betreffenden Fahrzeugs. Die ausführlichen, aktuellen Daten findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website. Auch wenn wir große Sorgfalt darauf verwenden, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung nicht verändert wurde.