CARVERTICAL

## BMW 225 Active Tourer 2' F45 Active Tourer LCI

WBA6Y310707E08960

2019 | Benzin, Elektrisch | Automatik | Coupé

Generiert am 11/13/2026

Für vollständigen Bericht scannen

### Kilometerstand

Keine Probleme gefunden

Letzter Kilometerstand: 68’086 km.

### Prüfung des rechtlichen Status

Keine Probleme gefunden

Keine finanziellen oder rechtlichen Risiken gefunden.

### Zustandshistorie

Keine Probleme gefunden

Keine Schadens- oder Bewertungsaufzeichnungen gefunden.

### Diebstahl

Keine Probleme gefunden

Keine Diebstahlmeldungen gefunden.

+44 **Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft

# Diebstahl

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist oder war und gegebenenfalls wiedergefunden wurde.

**Keine Mängel gefunden**
Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.

**Das haben wir überprüft:**

### Ist es aktuell als gestohlen gemeldet?

Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug derzeit als gestohlen gemeldet ist und gesucht wird.

### War es mal als gestohlen gemeldet?

Für dieses Fahrzeug liegen keine früheren Diebstahlmeldungen vor.

Abfrage zu gestohlenen Fahrzeugen in Polizeidatenbanken in **8 Ländern** abgeschlossen:

Slowenien | Slowakei | Ungarn | Rumänien | Italien | Tschechien | Kanada | Schweden

# EV-Batterie und Reichweite

Wir haben die Herstellerangaben zur Batteriekapazität und zur geschätzten Reichweite überprüft und die Ladekosten auf Grundlage der durchschnittlichen Strompreise in deiner Region berechnet.

**BMW 225e xDrive Active Tourer**

### Nutzbare Kapazität des neuen Akkus



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf



# 14.9 kWh

Volle Akkukapazität **16.3 kWh** Reichweite **90 km**

**Akkuzustandsprüfung empfohlen:** Bitte den Verkäufer vor dem Kauf um eine Überprüfung – damit du die aktuelle Reichweite des Fahrzeugs besser einschätzen kannst.

## Reichweitenübersicht

**Sommerliche Bedingungen, 23 °C**

Stadtverkehr
**90 km**

Autobahn
**55 km**

Ideal sind Temperaturen zwischen etwa 10 und 25 °C

**Winterliche Bedingungen, –10 °C**

Stadtverkehr
**65 km**

Autobahn
**47 km**

Temperaturen unter 5 °C verringern die Reichweite

## Akku, Laden und Kosten

Auf Basis der durchschnittlichen Strompreise.

**Vollladung (AC)**
**EUR 3.73**
bei EUR 0.25/kWh

**Stromkosten (AC) pro 100 km**
**EUR 4.14**
bei EUR 0.25/kWh


**AC-Ladezeit**
**in 2 Std. 30 Min.**
0–100%

## Kilometerstand

Wir haben geprüft, ob der Kilometerstand korrekt ist oder möglicherweise manipuliert wurde.



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf




Kilometerstand — Typische Kilometerleistung für dieses Modell

## Fahrgewohnheiten

Achte darauf, wie intensiv dieses Auto über die Zeit genutzt wurde. Eine geringere Nutzung bedeutet normalerweise weniger Verschleiß, während intensives Fahren zu mehr Verschleiß an wichtigen Teilen führen kann.

**Geringe Nutzung** **< 460 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Geringe Fahrleistung im Vergleich zum Durchschnitt. Das kann dazu führen, dass bestimmte Bauteile schneller altern.

**Normale Nutzung** **460 - 1’500 km/Monat** 100% des analysierten Zeitraums

Ein typisches Fahrmuster. Das deutet auf eine gleichmäßige Nutzung und einen normalen Verschleiß hin.

**Intensive Nutzung** **> 1’500 km/Monat** 0% des analysierten Zeitraums

Wurde deutlich mehr gefahren als der Durchschnitt. Das deutet auf eine höhere Beanspruchung der Teile hin, die eventuell ausgetauscht werden müssen.

**Keine Nutzung** 0% des analysierten Zeitraums

Längere Nutzungsunterbrechung. Bei Fahrzeugen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, sind möglicherweise zusätzliche Kontrollen erforderlich (Batterie, Bremsen, Reifen).

## Einblicke zum Kilometerstand

**Voraussichtlicher aktueller Kilometerstand**

Basierend auf dem jüngsten Fahrverhalten dürfte der aktuelle Kilometerstand bei ungefähr **80’110 km** liegen. Der tatsächliche Kilometerstand kann abweichen – überprüfe den Kilometerzähler des Fahrzeugs, um dich zu vergewissern.



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

| Einträge zum Kilometerstand | |
|---|---|
| 05.2019 | **5 km** |
| 05.2021 | **17’584 km** |
| 06.2021 | **18’637 km** |
| 05.2022 | **29’154 km** |
| 08.2022 | **31’477 km** |

| Einträge zum Kilometerstand | |
|---|---|
| 06.2023 | **42’522 km** |
| 10.2024 | **57’386 km** |
| 07.2025 | **65’639 km** |
| 10.2025 | **68’086 km** |

| Fahrgewohnheiten | | | |
|---|---|---|---|
| 05.2019 - 10.2025 | **Normale Nutzung** | **871 km/Monat** |

# Prüfung des rechtlichen Status

Wir haben geprüft, ob das Fahrzeug die technische Inspektion bestanden hat und ob es als verschrottet gekennzeichnet war.

**Keine Mängel gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen über den rechtlichen Status dieses Fahrzeugs gefunden

### Rechtliches

#### Technische Überprüfung (TÜV) bestanden?

Kein Eintrag zu technischen Inspektionen für dieses Fahrzeug gefunden.

#### Wurde es verschrottet?

Kein Eintrag, dass dieses Fahrzeug als verschrottet markiert wurde.

# Zustandshistorie

Wir haben dieses Fahrzeug anhand der vorliegenden Brancheninformationen auf bekannte Kalkulationen, Reparaturen, Schäden oder Begutachtungen überprüft. Die angegebenen Kosten wurden zum Zeitpunkt der jeweiligen Eintragung berechnet.

**Keine Mängel gefunden**
Es wurden keine Aufzeichnungen zu Schäden, Reparaturen oder Begutachtungen für dieses Fahrzeug gefunden.


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

**Hinweis:** Die Prognosen basieren auf aktuellen Markttrends und historischen Daten. Der tatsächliche Wiederverkaufswert kann sich aufgrund von Marktveränderungen, Zustand, Lage oder anderen Faktoren ändern.

# Technische Daten

Die technischen und mechanischen Komponenten des Fahrzeugs

**Zusammenfassung**

Vergewissere dich, dass die technischen Daten des Fahrzeugs mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmen.

## Fahrzeugdaten

### Übersicht

| | | |
|---|---|---|
| Marke<br>**BMW** | Modell<br>**225 Active Tourer** | Treibstoffart<br>**Benzin, Elektrisch** |
| Baureihe<br>**F45** | Variante<br>**2' F45 Active Tourer LCI** | Herstellungsjahr<br>**2019** |
| Modellmarkt<br>**ECE** | Herstellerbezeichnung<br>**225xe Active Tourer** | |

### Leistung & Effizienz

| | | |
|---|---|---|
| Getriebeart<br>**Automatik** | Antriebstyp<br>**Allradantrieb** | Hubraum<br>**1.5 l** |
| Leistung<br>**165 kW (221 hp / 224 PS)** | Anzahl Zylinder<br>**3** | Anzahl Getriebe<br>**6** |
| Drehmoment<br>**385 Nm** | Motorcode<br>**B38A15A** | Motorbeschreibung<br>**e** |
| Getriebename<br>**Steptronic** | Antriebsart<br>**Hybrid** | |



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

## Karosserie & Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| Karosserietyp<br>**Coupé** | Lenkradplatzierung<br>**LHD** | Anzahl Sitze<br>**5** |
| Anzahl Türen<br>**5** | Breite<br>**1’800 mm** | Höhe<br>**1’555 mm** |
| Radstand<br>**2’670 mm** | Gesamtgewicht<br>**2’180 kg** | |

## Energie & Reichweite

| | | |
|---|---|---|
| Beschleunigung (0–100 km/h)<br>**6.7 Sek.** | Höchstgeschwindigkeit<br>**195 km/h** | Ladeart<br>**1-phasig** |
| Standard-Ladevorgang (AC)<br>**Type 2 (7.4 kW)** | | |

# Ausstattung

Ausstattungsmerkmale und Extras, mit denen dieses Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Dieser Abschnitt enthält vereinfachte, KI-generierte Erläuterungen, die dir helfen, die einzelnen Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

**Zusammenfassung**
Vergewissere dich, dass die Fahrzeugausstattung mit den Angaben des Verkäufers übereinstimmt.

## Ausstattungsmerkmale

Wie vom Hersteller geliefert

**S01CA** Selection of COP relevant vehicles
Auswahl von Fahrzeugen, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen

**S01CB** CO2 content
Informationen zu Kohlendioxidemissionen

**S01DE** exhaust emissions standard EU6 RDE
Einhaltung der EU6-RDE-Abgasnormen

**S0205** Steptronic transmission
Automatikgetriebe für stufenlose Gangwechsel

**S0230** EU-specific additional contents
Es wurden EU-spezifische Zusatzinhalte aufgenommen, um den regionalen Anforderungen und Standards gerecht zu werden.

**S0249** Multifunction for steering wheel
Lenkrad mit Multifunktionsfunktionen für eine komfortable Bedienung

**S0255** Sport leather steering wheel
Sportliches Lederlenkraddesign für besseren Halt und mehr Kontrolle

**S025S** 17"lt/aly W.multi-spoke Style 547
17-Zoll-Leichtmetallräder im Mehrspeichendesign, Design 547


Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

**S02PA** Locking wheel bolts

Spezielle Sicherungsbolzen zur Befestigung der Räder

**S02VB** Tyre pressure indicator

Überwacht den Reifendruck, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten

**S02VC** Tyre repair kit

Ausgestattet mit einem Reifenreparaturset für kleinere Reparaturen

**S02VG** Performance Control

Verbessertes Leistungssteuerungssystem

**S0302** Alarm system

Alarmanlage für mehr Sicherheit

**S0313** Exterior mirror package

Paket inklusive Außenspiegel

**S0316** Automatic operation of tailgate

Praktischer Automatikbetrieb der Heckklappe für einfaches Öffnen und Schließen

**S0322** Comfort access system

Ermöglicht einen bequemen Zugang zum Fahrzeug

**S0346** Chrome Line Exterior

Verleiht dem Fahrzeugäußeren stilvolle Chromakzente und sorgt so für einen eleganten und edlen Look.

**S03AG** Rear view camera

Praktische Rückfahrkamera für bessere Sicht und mehr Sicherheit

**S0423** Floor mats in velour

Inklusive Velours-Fußmatten zum Schutz des Innenraums

**S0428** Warning triangle

Ein dreieckiges Warndreieck, das im Fahrzeug aufbewahrt wird

**S0430** Interior and exterior mirror package

Das Innen- und Außenspiegelpaket umfasst verschiedene Funktionen rund um die Spiegel

**S0431** Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function

Innenrückspiegel mit automatischer Abblendfunktion

**S0459** Seat adjustment, electric, with memory

Elektrische Sitzverstellung mit Speicherfunktion für individuelle Sitzpositionen

**S0473** Front armrest

Mittelarmlehne vorne

**S0488** Lumbar Support Driver/front Passenger

Fahrer und Beifahrer verfügen über eine Lendenwirbelstütze

**S0493** Storage compartment package

Im Lieferumfang ist ein Aufbewahrungsset enthalten, das praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten bietet.

**S0494** Seat heating for driver and front passenger

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

**S04LR** F.wood T. Fine. Stream W. High. T.

Edle Holzverkleidung mit Hochglanzoberfläche und Einlegearbeiten aus Stromholz

**S04NE** Blow-by heater

Blow-by-Heizung zur Steigerung des Motorwirkungsgrads

**S0508** Park Distance Control (PDC)

Die Einparkhilfe (PDC) unterstützt Sie beim Einparken.

**S0521** Rain sensor

Es ist ein Regensensor eingebaut, der die Wischgeschwindigkeit automatisch an die Regenintensität anpasst.

**S0534** Automatic air conditioning

Passt die Einstellungen der Klimaanlage automatisch an

**S0548** Speedometer with kilometer reading

Der Tacho zeigt die Werte in Kilometern an

**S0563** Lights package

Lichter-Paket



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

**S05A2** LED headlights

Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern für bessere Sicht

**S05AR** Traffic-queue Assistant

Eine Funktion, die den Fahrer bei Staus unterstützt

**S05AT** Driving Assistant Plus

Fahrassistent Plus

**S05DA** Front passenger airbag deactivation

Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

**S05DF** Active Cruise Ctrl+stop&go Funct.

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktion

**S05DP** Parking assistant

Das Fahrzeug ist mit einer Einparkhilfe ausgestattet, die das Einparken auf engem Raum erleichtert.

**S0610** Head Up Display

Ausgestattet mit Head-up-Display

**S0654** DAB tuner

Digitalradio-Tuner für mehr Unterhaltungsmöglichkeiten

**S0698** Area Code 2 for DVD

Ländercode 2 für DVDs

**S06AC** Intelligent Emergency Call

Dieses Fahrzeug ist mit einem intelligenten Notrufsystem ausgestattet, das im Notfall für zusätzliche Sicherheit sorgt.

**S06AE** Teleservices

Teleservices sind inbegriffen und ermöglichen Fernwartung und -unterstützung.

**S06AK** ConnectedDrive Services

Beinhaltet ConnectedDrive-Dienste für Konnektivitätsfunktionen

**S06AM** Real Time Traffic Information

Bietet Verkehrsinformationen in Echtzeit für die Navigation

**S06AN** Concierge Service

Bietet Concierge-Dienstleistungen an, um den Fahrer bei verschiedenen Anliegen und Wünschen zu unterstützen

**S06AU** Connected eDrive Services

Ermöglicht den Zugriff auf und die Nutzung von verbundenen eDrive-Diensten im Fahrzeug

**S06CP** Preparation for Apple CarPlay

Kompatibilität und Einrichtung für die Apple CarPlay-Integration

**S06FW** Media

Mediensystem

**S06NW** Telephony with wireless charging

Telefon mit kabelloser Ladefunktion

**S06UP** Navigation Plus

Enthält das Navigation Plus-System für verbesserte Navigationsfunktionen

**S06WD** WiFi hotspot

Das Fahrzeug verfügt über einen WLAN-Hotspot für den Internetzugang

**S0775** Individual Roof-lining Anthracite

Einzigartige Dachverkleidung in Anthrazit

**S07LE** Model Luxury Line

Dazu gehört auch das Modell der Luxusausführung dieses Fahrzeugs.

**S07S2** Luxury Line

Beinhaltet Ausstattungsmerkmale der Luxusklasse

**S07S9** ConnectedDrive services package

Im Lieferumfang ist ein ConnectedDrive-Servicepaket enthalten

**S0854** Language version French

Französische Fassung

**S0881** French / on-board documentation

Borddokumentation in französischer Sprache

**S08KA** Oil service interval - 24 months/30,000 km

Das Ölwechselintervall beträgt 24 Monate bzw. 30.000 km

**S08L2** Country-specific contribution 00206

Länderspezifischer Beitrag mit dem Code 00206



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

S08R9 **Refrigerant**

Enthält Kältemittel zur Temperaturregelung

S08TF **Active pedestrians safety**

Eine aktive Fußgängersicherheitsfunktion ist enthalten

S0962 **Number-plate carrier, front, deletion**

Der vordere Kennzeichenhalter wurde an diesem Fahrzeug entfernt.

S09AA **Outer skin protection**

Zum Schutz der Fahrzeugaußenhaut ist eine Außenhautschutzfolie enthalten.

# Zeitraum

**1 Eintrag gefunden**

Der Erfassungszeitraum für dieses Fahrzeug

**05.2019** **Herkunftsland unbekannt**

### Gefertigt

Das Herstellungsdatum dieses Fahrzeugs wurde erfasst. Das angegebene Land steht entweder für den Produktionsort oder den Ort der Zulassung.



+44

**Datenquellen**
Wir haben 1000+ Datenquellen in **48 Ländern** überprüft



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf

# Nützliche Tipps nach dem Lesen des Berichts

Jeder abgehakte Tipp erspart dir später unangenehme Überraschungen. Je mehr du auf der Checkliste abhakst, desto sicherer ist dein Autokauf.

**Achte auf Folgendes, bevor du ein Auto kaufst:**

- [ ] **Lass eine fachkundige Inspektion durchführen**

  Ein erfahrener Kfz-Mechaniker kann versteckte Probleme erkennen, die dir vielleicht entgehen. Das solltest du tun:

  - [ ] Vereinbare eine Inspektion bei einem unabhängigen oder autorisierten Servicepartner.
  - [ ] Bitte den Kfz-Mechaniker, die wichtigsten Systeme zu checken: Motor, Bremsen, Federung, Elektronik.
  - [ ] Frage nach schriftlichen Notizen oder einem Bericht über alle Probleme

- [ ] **Serviceunterlagen erfragen**

  Serviceunterlagen zeigen, wie gut das Auto gepflegt wurde. Das solltest du tun:

  - [ ] Frage den Verkäufer nach dem Serviceheft oder den Wartungsunterlagen des Autos.
  - [ ] Achte auf regelmäßige Öl-, Filter- und Zahnriemenwechsel
  - [ ] Vermerke fehlende oder überfällige Services.

- [ ] **Überprüfe den Kilometerstand**

  Vergewissere dich, dass die Kilometerangabe im Bericht mit dem des Autos übereinstimmt. Das solltest du tun:

  - [ ] Vergleich den Kilometerstand im Bericht mit dem Tacho.
  - [ ] Achte auf Spuren von Manipulationen (abgenutzte Pedale, verdächtige Reparaturen am Armaturenbrett).
  - [ ] Frag den Verkäufer bei eventuellen Abweichungen.

- [ ] **Mach eine Probefahrt**

  Eine gründliche Probefahrt hilft dir, Mängel in Sachen Leistung, Handling oder Komfort zu erkennen – auf der Straße fällt dir viel mehr auf als auf dem Parkplatz. Das solltest du tun:

  - [ ] Teste unterschiedliche Straßenverhältnisse: Autobahn, Stadtverkehr und holprige oder unebene Strecken
  - [ ] Achte auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
  - [ ] Achte auf Handhabung, Komfort

- [ ] **Vergleiche mit ähnlichen Autos**

  Schau dir andere Angebote an, um zu sehen, ob der Preis angemessen ist oder ob du verhandeln kannst. Das solltest du tun:

  - [ ] Suche online nach ähnlichen Autos (gleiche Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand).
  - [ ] Angebote vergleichen
  - [ ] Zustand und Ausstattung vergleichen
  - [ ] Nutze diese Infos bei deiner Kaufverhandlung



Dieser PDF-Bericht enthält nur die wichtigsten Eckdaten des Berichts zur Fahrzeughistorie. Ausführlichere, aktuellere Informationen findest du im digitalen carVertical-Bericht auf unserer Website.
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des Berichts können wir nicht ausschließen, dass diese PDF-Datei nach ihrer Erstellung verändert oder manipuliert wurde. Berichts-ID: 9254d1b6-9ff1-42f0-948a-0435687e9cbf